

HEIDENHAIN

Mounting Instructions

Montageanleitung

Instructions de montage

Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje

KCI 120 Dplus

KBI 136 Dplus

FOABA3: AE04

FOROA1: 06A, 06B, 07A, 07B



www.heidenhain.com/documentation

04/2024

Contents**Inhalt****Sommaire****Indice****Índice****Page**

- 3** Notes
5 Warnings
10 Items supplied
11 Follow the Mounting Instructions carefully!
12 Required mating dimensions (mm)
15 Assembly
26 Pin layout AE KCI 120 *Dplus*
27 Pin layout AE KBI 136 *Dplus*

Seite

- 3** Hinweise
6 Warnhinweise
10 Lieferumfang
11 Montagehinweise dringend beachten!
12 Kundenseitige Anschlussmaße (mm)
15 Montage
26 Anschlussbelegung AE KCI 120 *Dplus*
27 Anschlussbelegung AE KBI 136 *Dplus*

Page

- 3** Remarques
7 Avertissements
10 Contenu de la livraison
11 Suivre attentivement les instructions de montage !
12 Cotes requises pour le montage (mm)
15 Montage
26 Affectation des plots AE KCI 120 *Dplus*
27 Affectation des plots AE KBI 136 *Dplus*

Pagina

- 3** Note
8 Avvertenze
10 Standard di forniture
11 *Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di montaggio!*
12 *Quote per il montaggio (mm)*
15 Montaggio
26 *Piedinatura* AE KCI 120 *Dplus*
27 *Piedinatura* AE KBI 136 *Dplus*

Página

- 3** Indicaciones
9 Advertencias
10 Elementos suministrados
11 Seguir fielmente las indicaciones para el montaje!
12 Cotas de montaje requeridas (mm)
15 Montaje
26 Distribución del conector AE KCI 120 *Dplus*
27 Distribución del conector AE KBI 136 *Dplus*

Notes**Hinweise****Remarques****Note****Indicaciones**

The PWM 21 and the ATS software are available for inspection and documentation of the mounting.
The documentation for the ATS software is available for downloading free of charge from the HEIDENHAIN homepage under www.heidenhain.com/documentation.

*Soll der Anbau überprüft/dokumentiert werden, steht das PWM 21 und die ATS-Software zur Verfügung.
Die Dokumentation der ATS-Software steht zum freien Download auf der HEIDENHAIN-Homepage unter www.heidenhain.com/documentation zur Verfügung.*

Le PWM 21 et le logiciel ATS sont à votre disposition pour vérifier et documenter le montage.
La documentation du logiciel ATS est téléchargeable gratuitement depuis le site internet HEIDENHAIN, sous www.heidenhain.com/documentation.

*Per la verifica/certificazione del montaggio, sono disponibili il PWM 21 e il software ATS.
La documentazione relativa al software ATS è disponibile per il download gratuito dalla pagina www.heidenhain.com/documentation del sito HEIDENHAIN.*

Para una comprobación o documentación del montaje, tiene a su disposición el PWM 21 y el software ATS.
La documentación para el software ATS está disponible para su descarga gratuita en el área de descargas de software en la página web de HEIDENHAIN en www.heidenhain.com/documentation.

To ensure the correct and intended operation of the encoder, adhere to the specifications in the KCI 120 *Dplus* / KBI 136 *Dplus* Product Information.

Für die bestimmungsgemäße Verwendung des Messgeräts sind die Angaben in der Produktinformation KCI 120 Dplus / KBI 136 Dplus einzuhalten.

Pour une utilisation du système de mesure conforme à sa destination, respecter les indications fournies dans l'information produit KCI 120 *Dplus* / KBI 136 *Dplus*.

Per un corretto utilizzo del sistema di misura sono da rispettare le indicazioni contenute nelle Informazioni Tecniche KCI 120 Dplus / KBI 136 Dplus.

Para un uso adecuado del sistema de medida deben seguirse las indicaciones que aparecen en la información de producto del KCI 120 *Dplus* / KBI 136 *Dplus*.

Warnings



⚠ Note:

- **After installation and replacement of the encoder, an acceptance test of the machine is to be performed as specified by the manufacturer.**
- Mounting and commissioning is to be conducted by a qualified specialist under compliance with local safety regulations.
- Do not engage or disengage any connections while under power.
- The system must be disconnected from power.
- The machine manufacturer/designer is responsible for defining the required additional information for final assembly (e.g. anti-rotation lock for screws: yes/no). The tolerance ranges of the present mounting instructions must be complied with.
- Avoid direct contact of aggressive media with the encoder and connector.
- Do not clean the encoder with organic solvents like thinners, alcohol or benzene.
- Encoders that have contributed to the failure of a safety function in the application must be returned to HEIDENHAIN, together with the fasteners (screws).

Warnhinweise



⚠ Achtung:

- **Nach Installation sowie Austausch des Messgeräts ist ein Abnahmetest der Maschine gemäß den Angaben des Herstellers durchzuführen.**
- Die Montage und Inbetriebnahme ist von einer qualifizierten Fachkraft unter Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.
- Die Steckverbindung darf nur spannungsfrei verbunden oder gelöst werden.
- Die Anlage muss spannungsfrei geschaltet sein!
- Der Maschinenhersteller/-konstrukteur muss weitere erforderliche Angaben zur Endmontage selbst festlegen (z. B. Losdrehsicherung für Schrauben ja/nein). Dabei sind die Toleranzbereiche dieser Montageanleitung zu beachten.
- Der direkte Kontakt von aggressiven Medien mit Messgerät und Steckverbinder ist zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit organischen Lösungsmitteln wie Verdünner, Alkohol oder Benzin.
- Messgeräte, die in der Applikation zum Ausfall einer Sicherheitsfunktion beigetragen haben, sind inklusive der Befestigungsteile (Schrauben) an HEIDENHAIN zurückzusenden.

Avertissements



⚠ Attention:

– Un test de réception de la machine doit être effectué après toute installation ou échange de système de mesure, conformément aux indications du fabricant.

- Le montage et la mise en service doivent être assurés par un personnel qualifié dans le respect des consignes de sécurité locales.
- Le connecteur ne doit être connecté ou déconnecté qu'hors tension.
- L'équipement doit être hors tension.
- Le concepteur ou le constructeur de la machine est censé définir lui-même d'autres données requises pour le montage final (par ex. vis avec ou sans frein filet). Dans ce cas, les plages de tolérance mentionnées dans ces instructions doivent être respectées.
- Éviter tout contact direct des systèmes de mesure et des connecteurs avec des produits agressifs.
- Ne pas utiliser de solvants organiques de type diluant, alcool ou essence pour nettoyer l'appareil.
- Les systèmes de mesure qui sont à l'origine d'une défaillance d'une fonction de sécurité dans l'application doivent être retournés à HEIDENHAIN avec leurs pièces de fixation (vis).

Avvertenze



⚠ Attenzione:

- **Dopo l'installazione e la sostituzione del sistema di misura eseguire un test di funzionamento della macchina secondo le indicazioni del costruttore.**
- Il montaggio e la messa in funzione devono essere eseguiti da personale qualificato nel rispetto delle norme di sicurezza locali.
- I cavi possono essere collegati o scollegati solo in assenza di tensione.
- L'impianto deve essere spento.
- Il costruttore della macchina deve stabilire ulteriori procedure per completare il montaggio (ad esempio: frenafiletto per viti sì/no). Devono essere rispettati i valori di tolleranza indicati in queste istruzioni di montaggio.
- È da evitare il contatto diretto di mezzi aggressivi con il sistema di misura e il connettore.
- Non pulire l'apparecchio con solventi organici quali diluenti, alcool o benzina.
- Sistemi di misura, utilizzati in applicazioni di sicurezza, devono essere inviati in HEIDENHAIN completi di sistemi di fissaggio (viti).

Advertencias



⚠ Attention:

- **Tras la instalación o intercambio del sistema de medida debe realizarse un test de recepción siguiendo las indicaciones del fabricante.**
- El montaje y la puesta en marcha deben ser realizados por un especialista cualificado, observando las prescripciones locales de seguridad.
- Conectar o desconectar el conector sólo en ausencia de tensión.
- ¡La instalación debe ser conectada en ausencia de tensión!
- El fabricante/constructor de la máquina debe definir otras especificaciones necesarias para el montaje final (p.ej., tornillos con seguro antigiro por adhesión si/no) en las que deberán tenerse en cuenta los márgenes de tolerancia de estas instrucciones de montaje.
- Debe evitarse el contacto directo de medios agresivos con el sistema de medida y con el conector.
- No limpiar el aparato con disolventes orgánicos como diluyentes, alcohol o gasolina.
- Los sistemas de medida que durante su aplicación hayan contribuido al fallo de una función de seguridad deben ser devueltos a HEIDENHAIN incluyendo las piezas de sujeción (tornillos).


Items supplied

Lieferumfang

Contenu de la livraison

Standard di fornitura

Elementos suministrados



Order separately:

Separat bestellen:

A commander séparément:

Da ordinare a parte:

Para pedir por separado:

Mounting aid

Montagehilfswerkzeug

Outil d'aide au montage

Aiuto di montaggio

Herramienta de ayuda al montaje



ID 1075573-01


Testing cable for encoder A

Prüfkabel Messgerät A

Câble de contrôle du système de mesure A

Cavi di prova sistema di misura A

Cable de prueba sistema de medida A



ID 1311046


Testing cable for encoder B

Prüfkabel Messgerät B

Câble de contrôle du système de mesure B

Cavi di prova sistema di misura B

Cable de prueba sistema de medida B



ID 1311047

Follow the Mounting Instructions carefully!
Montagehinweise dringend beachten!
Suivre attentivement les instructions de montage !
Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di montaggio!
Seguir fielmente las indicaciones para el montaje!

The mounting surfaces of the mating stator and the threads must be clean and free of grease.

Montageflächen des Kundenstators und Gewinde müssen sauber und fettfrei sein.

Les surfaces de montage du stator du client et le filetage doivent être propres et exempts de graisse.

Superfici di montaggio dello statore lato cliente e filettatura devono essere puliti e liberi da grasso.

Las superficies de montaje del estátor y la rosca del lado del cliente deben estar limpios y libres de grasa.

Required mating dimensions (mm)
Kundenseitige Anschlussmaße (mm)
Cotes requises pour le montage (mm)
Quote per il montaggio (mm)
Cotas de montaje requeridas (mm)

mm

 Tolerancing ISO 8015
 ISO 2768:1989-mH
 ≤ 6 mm: ±0.2 mm





1 = Chamfer is mandatory at start of thread for material-bonding anti-rotation lock.

Fase am Gewindefang obligatorisch für stoffschlüssige Losdreh-sicherung.

Chanfrein obligatoire en début de filet pour le frein filet.

Smusso a inizio filetto obbligatorio per frenafilletti.

El chaflán al comienzo de la rosca es obligatorio para el seguro antigiro por adhesión.




Mating dimensions for FOROA1: 06A, 06B
Kundenmaße für FOROA1: 06A, 06B
Cotes de montage pour FOROA1: 06A, 06B
Quote lato cliente per FOROA1: 06A, 06B
Dimensiones del cliente para FOROA1: 06A, 06B

mm

Tolerancing ISO 8015
ISO 2768:1989-mH
≤ 6 mm: ±0.2 mm


A = Bearing of A rotor
Lagerung A-Rotor
Palier, rotor A
Cuscinetto rotore A
Rodamiento Rotor A

B = Bearing of B rotor
Lagerung B-Rotor
Palier, rotor B
Cuscinetto rotore B
Rodamiento Rotor B



2 = Transition rounded
Übergang gerundet
Transition arrondie
Spigolo arrotondato
Transición redondeada

3 = Ensure space for electronics
Bauraum für Elektronik beachten
Prévoir l'espace pour l'électronique
Assicurare lo spazio per il montaggio dell'elettronica
Tener en cuenta el espacio de montaje para la electrónica



Assembly
Montage
Montage
Montaggio
Montaje



The press-fitting process may be performed only once for each disk/hub assembly. When press-fitting onto the shafts, the material properties and the conditions for the customer's mating surfaces must be adhered to for the intended purposes stated in the relevant documents. These requirements must also be followed when press-fitting new disk/hub assemblies onto customer shafts that have already been used. Once the lower limit of the press-fit force has been exceeded, the press-fit force being applied must remain within the specified range for the rest of the procedure, including until the end position is reached.

Der Aufpressvorgang ist pro Teilkreis mit Nabe nur einmal zulässig. Für das Aufpressen müssen die Werkstoffeigenschaften und Bedingungen für die kundenseitigen Montageflächen aus den für eine bestimmungsgemäße Verwendung relevanten Dokumenten eingehalten werden. Diese Vorgaben müssen auch beim Aufpressen neuer Teilkreise mit Nabe auf eine bereits verwendete Kundenwelle eingehalten werden. Nach dem erstmaligen Überschreiten der unteren Grenze der Aufpresskraft muss für den restlichen Aufpressvorgang, bis zum Erreichen der Endlage, die Aufpresskraft im angegebenen Bereich liegen.



Chaque ensemble disque gradué/moyeu ne peut être inséré par précontrainte qu'une seule fois. Lors de l'insertion par précontrainte, les propriétés des matériaux et l'état des surfaces de montage côté client, telles qu'elles sont spécifiées dans la documentation pertinente pour l'usage prévu, doivent être respectées. Ces mêmes prescriptions doivent également être respectées au moment d'insérer un nouvel ensemble disque gradué/moyeu sur un arbre client qui a déjà été utilisé. Dès lors que la force de contrainte appliquée a dépassé une première fois la limite inférieure, elle doit être maintenue dans les limites de la plage indiquée, et ce jusqu'à ce que la position finale soit atteinte.

È consentito un solo montaggio a pressione per disco graduato con mozzo. Durante la pressione è necessario rispettare le caratteristiche e le condizioni per le superfici di montaggio lato cliente secondo l'utilizzo previsto riportato nei relativi documenti. Queste indicazioni devono essere rispettate anche quando si preme un disco graduato nuovo su un albero lato cliente già utilizzato. Una volta che è stato superato il limite inferiore della forza di pressione, la forza di pressione applicata deve rimanere nell'intervallo specificato per il resto della procedura, incluso quando viene raggiunta la posizione finale.

El proceso de montaje a presión sólo puede realizarse una vez para cada disco graduado con buje. Al realizar el montaje a presión en los ejes, deben respetarse las propiedades del material y las condiciones de las superficies de montaje del lado del cliente para los fines previstos indicados en los documentos correspondientes. Estos requisitos también deben respetarse cuando se realicen procesos de montaje a presión de nuevos discos graduados en ejes del lado del cliente que ya hayan sido utilizados. Una vez superado el límite inferior de la fuerza de presión, la fuerza de presión aplicada debe permanecer dentro del rango especificado durante el resto del procedimiento hasta alcanzar la posición final.

1.



The disk/hub assembly is press-fit onto the motor shaft (nominal scanning gap). Any external force applied to the circular scale must be evenly distributed (see image of pressing stamp). Lubrication recommended in the joining areas.

Der Teilkreis mit Nabe wird auf die Motorwelle (nominalen Abtastspalt) aufgedrückt. Krafteinwirkung ausschließlich flächig auf den Teilkreis (siehe Abbildung Pressstempel). Schmierung im Bereich der Fügeflächen empfohlen.

L'ensemble disque gradué/moyeu est inséré en butée sur l'arbre moteur (distance de balayage nominale). Appliquer la force sur la surface du disque gradué uniquement (voir figure Poinçon). Lubrification recommandée au niveau des zones d'assemblage.

Montaggio a pressione del disco graduato con mozzo sull'albero motore (distanza di scansione nominale). Applicare la forza soltanto in modo uniforme sulla superficie del disco graduato (vedere figura punzone). Lubrificazione nella zona di accoppiamento consigliata.

El disco graduado con buje se encaja a presión sobre un bloque en el eje del motor (distancia de captación nominal). Aplicación de la fuerza exclusivamente en la superficie del círculo graduado (ver figura del troquel de la prensa). Se recomienda el lubricado en el área de las superficies de unión.




Check the axial runout on the fine track (\varnothing 33.5 mm to \varnothing 40 mm).

Planlauf auf der Feinspur (\varnothing 33,5 mm bis \varnothing 40 mm) prüfen.

Vérifier le battement axial sur la piste fine (\varnothing 33,5 mm à \varnothing 40 mm).

Verificare l'errore di oscillazione assiale sulla traccia fine (da \varnothing 33,5 mm a \varnothing 40 mm).

Comprobar la excentricidad en la pista fina (\varnothing 33.5 mm hasta \varnothing 40 mm).



2.

Press the scanning unit with the two holes (\varnothing 1.5 mm) onto the corresponding customer-side mounting pins.

Note: The scanning unit board must seat on the three corner studs.

Die Abtasteinheit mit den zwei Bohrungen (\varnothing 1,5 mm) auf die entsprechenden kundenseitigen Aufnahme-Stifte schieben.

Achtung: Die Abtasteinheit muss auf den 3 Ecken aufliegen.

Placer la tête caprice de manière à ce que les deux trous (\varnothing 1,5 mm) de chacun de ses coins soient en appui sur les éléments prévus à cet effet.


Attention : La tête caprice doit être en appui sur ses 3 coins.

Spingere l'unità di scansione con i due fori (\varnothing 1,5 mm) sui relativi perni di centraggio lato cliente.

Attenzione: l'unità di scansione deve appoggiare sui 3 angoli.

Deslizar el cabezal lector con los 2 agujeros (\varnothing 1.5 mm) en los correspondientes pasadores de localización del lado del cliente.

Atención: el cabezal lector debe descansar sobre las 3 esquinas.



3.

Fasten the scanning unit with the mating counterpart using 3x M2.5.


Die Abtasteinheit mit dem kundenseitigen Gegenstück mit 3x M2.5 befestigen.

Fixer la tête caprice à la surface d'appui côté client avec 3x M2.5.

Fissare l'unità di scansione utilizzando relativo elemento di accoppiamento lato cliente con 3x M2.5.

Sujetar el cabezal lector con la pieza contraria del lado del cliente con 3x M2.5.

M_d = 0.7 ± 0.05 Nm



Convex side to the screw head
Konvexe Seite zum Schraubenkopf
Côté convexe vers la tête de vis
Lato convesso verso testa della vite
Lado convexo a la cabeza del tornillo

Screws and spring washers with washer for fastening the board

Schrauben und Spannscheiben mit Scheibe zur Platinenbefestigung

Vis et rondelles ressorts, avec rondelles plates, pour la fixation de la platine

Viti e rosette elastiche per il fissaggio della scheda

Tornillos y arandelas tensoras con disco para la sujeción de la pletina

ISO 4762 / ISO 14583 – M2.5x12 – 8.8 – **MKL**
DIN 6796 – 2.5 – FSt

MKL (DIN 267-27) = Materially bonding anti-rotation lock

Stoffschlüssige Losdrehsicherung

Frein filet

Frenafiletti

Seguro anti-giro por adhesión

4.



Press the second disk/hub assembly onto the output side shaft (nominal scanning gap) (see image of pressing stamp). Force must be applied only to the hub. Lubrication recommended in the joining areas.

Den zweiten Teilkreis mit Nabe auf die abtriebsseitige Welle (nominalen Abtastspalt) aufpressen (siehe Abbildung Presstempel). Krafteinwirkung ausschließlich auf die Nabe. Schmierung im Bereich der Fügeflächen empfohlen.

Insérer le deuxième ensemble disque gradué/moyeu sur l'arbre client, à la distance de balayage nominale (voir Poinçon). Pression sur le moyeu uniquement. Lubrification recommandée au niveau des zones d'assemblage.

Montare a pressione il secondo disco graduato con mozzo sull'albero lato uscita (distanza di scansione nominale) (vedere figura punzone). Forza applicata esclusivamente sul mozzo. Lubrificazione nella zona di accoppiamento consigliata.

Encajar a presión el segundo disco graduado con buje sobre el eje del lado de la salida (brecha de captación nominal) (ver figura del troquel de la prensa). La fuerza debe ser solo aplicada en el buje. Se recomienda el lubricado en el área de las superficies de unión.



Punch
Presstempel
Poinçon
Punzone
Troquel de la prensa

5.


Insert the connector of the testing cable.

Stecker des Prüfkabels einstecken.

Insérer le connecteur du câble de contrôle.

Inserire il connettore del cavo di prova.

Inserte el conector del cable de prueba.



ID 1311047

Testing cable for encoder B

Prüfkabel Messgerät B

Câble de contrôle du système de mesure B

Cavi di prova sistema di misura B

Cable de prueba sistema de medida B


To avoid damage to the cable, use the mounting aid to disconnect the cable assembly. The pulling force must be applied only to the connector of the cable assembly, and not to the wires!

Zur Vermeidung von Kabelbeschädigungen die Montagehilfe zum Abziehen der Kabelbaugruppe verwenden. Die Abziehkraft darf nur am Stecker der Kabelbaugruppe und nicht an den Adern wirken.

Pour éviter d'endommager les câbles, utiliser l'outil d'aide au montage pour déconnecter le groupe de câbles. La force de retrait doit uniquement être appliquée sur le connecteur du groupe de câbles, et non sur les fils.

Per evitare danni al cavo, utilizzare l'ausilio al montaggio per sfilare il gruppo cavo. La forza deve essere esercitata solo sul connettore del gruppo cavo e non sui fili.

A fin de evitar daños en el cable, utilizar la ayuda de montaje para la extracción del kit del cable. La fuerza de extracción debe aplicarse sólo en el conector del kit del cable y nunca en los hilos.



ID 1075573-01

Mounting clearance: for inspection of encoder B (motor side) with the ATS software

Anbaumaß: Zur Überprüfung Messgerät B (motorseitig) mit ATS Software

Cote de montage : pour le contrôle du système de mesure B (côté moteur) avec le logiciel ATS

Dimensioni di montaggio: per la verifica del sistema di misura B (lato motore) con software ATS

Dimensiones de montaje: Para la comprobación del sistema de medida B (lado del motor) con el software ATS

*) Mating dimensions of B rotor.

Tolerance includes compensation of mounting tolerances and thermal expansion.

Anbaumaß B-Rotor.

Toleranz beinhaltet Ausgleich von Montagetoleranzen und thermische Ausdehnung.

Cote de montage, rotor B.


La tolérance inclut la compensation des tolérances de montage et la dilatation thermique.

Distanza di montaggio rotore B.

La tolleranza comprende la compensazione di tolleranze di montaggio e dilatazione termica.


Dimensiones de montaje Rotor B.

La tolerancia incluye la compensación de las tolerancias de montaje y de expansión térmica.



6.

Insert the connector of the testing cable.
Stecker des Prüfkabels einstecken.
Insérer le connecteur du câble de contrôle.
Inserire il connettore del cavo di prova.
Inserte el conector del cable de prueba.




Testing cable for encoder A
Prüfkabel Messgerät A
Câble de contrôle du système de mesure A
Cavi di prova sistema di misura A
Cable de prueba sistema de medida A

Mounting clearance: for inspection of encoder A (output side) with the ATS software
Anbaumaß: Zur Überprüfung Messgerät A (abtriebsseitig) mit ATS Software
Cote de montage : pour le contrôle du système de mesure A (en sortie) avec le logiciel ATS
Dimensioni di montaggio: per la verifica del sistema di misura A (lato uscita) con software ATS
Dimensiones de montaje: Para la comprobación del sistema de medida A (lado de la salida) con el software ATS

*) Mating dimensions of A rotor.
Tolerance includes compensation of mounting tolerances and thermal expansion.
Anbaumaß A-Rotor.
Toleranz beinhaltet Ausgleich von Montagetoleranzen und thermische Ausdehnung.

Cote de montage, rotor A.
La tolérance inclut la compensation des tolérances de montage et la dilatation thermique.
Distanza di montaggio rotore A.
La tolleranza comprende la compensazione di tolleranze di montaggio e dilatazione termica.
Dimensiones de montaje Rotor A.
La tolerancia incluye la compensación de las tolerancias de montaje y de expansión térmica.



7.

Check the resistance between the mating stator and the two mating shafts.

Nominal value: < 1 ohm

Elektrischen Widerstand zwischen Kundenstator und beiden Kundenwellen prüfen. Sollwert: < 1 Ohm

Vérifier la résistance électrique entre le stator du client et les deux arbres clients.


Valeur nominale : < 1 ohm

Verificare la resistenza elettrica tra statore lato cliente e i due alberi lato cliente.

Valore nominale: < 1 Ohm

Comprobar la resistencia eléctrica entre el estátor y los dos ejes del lado del cliente. Valor nominal: < 1 Ohm

Valor nominal: < 1 Ohm






Pay attention to the general electrical information in the documentation


Auf allgemeine elektrische Hinweise in der Dokumentation achten

Respecter les informations électriques d'ordre général que contient la documentation

Rispettare le indicazioni elettriche generali nella documentazione

Preste atención a la información eléctrica general que aparece en la documentación



Pin layout AE KCI 120 Dplus**Anschlussbelegung AE KCI 120 Dplus****Affectation des plots AE KCI 120 Dplus****Piedinatura AE KCI 120 Dplus****Distribución del conector AE KCI 120 Dplus**

				Serial data transmission <i>Serielle Datenübertragung</i> Transmission de données série <i>Trasmissione dati seriale</i> Transmisión de datos en serie (Encoder A)				Serial data transmission <i>Serielle Datenübertragung</i> Transmission de données série <i>Trasmissione dati seriale</i> Transmisión de datos en serie (Encoder B)			
13	11	14	12	7	8	9	10	1	2	3	4
Up	Sensor Up	0 V	Sensor 0 V	DATA A	$\overline{\text{DATA}}$ A	CLOCK A	$\overline{\text{CLOCK}}$ A	DATA B	$\overline{\text{DATA}}$ B	CLOCK B	$\overline{\text{CLOCK}}$ B
●————●		●————●									

Vacant pins or wires must not be used!

Nichtverwendete Pins oder Adern dürfen nicht belegt werden!

Les plots ou fils non utilisés ne doivent pas être raccordés!

Lasciare liberi i pin e i fili inutilizzati!

¡No conectar los pins o hilos no utilizados!

The sensor line is connected inside the encoder to the supply line.


Die Sensorleitung ist intern im Messgerät mit der Versorgungsleitung verbunden.

La ligne de retour est reliée à la ligne d'alimentation à l'intérieur du système de mesure.

La linea del sensore è collegata internamente allo strumento di misura con la linea di alimentazione.

La línea de sensor está unida internamente en el aparato de medida con la línea de alimentación.

Pin layout AE KBI 136 Dplus
Anschlussbelegung AE KBI 136 Dplus
Affectation des plots AE KBI 136 Dplus
Piedinatura AE KBI 136 Dplus
Distribución del conector AE KBI 136 Dplus



Serial data transmission <i>Serielle Datenübertragung</i> Transmission de données série <i>Trasmissione dati seriale</i> Transmisión de datos en serie (Encoder A)	Serial data transmission <i>Serielle Datenübertragung</i> Transmission de données série <i>Trasmissione dati seriale</i> Transmisión de datos en serie (Encoder B)
---	---

13	11	14	12	7	8	9	10	1	2	3	4
U_P	U_{BAT}	0V ¹⁾	0V_{BAT} ¹⁾	DATA A	$\overline{\text{DATA}}$ A	CLOCK A	$\overline{\text{CLOCK}}$ A	DATA B	$\overline{\text{DATA}}$ B	CLOCK B	$\overline{\text{CLOCK}}$ B

Vacant pins or wires must not be used!

Nichtverwendete Pins oder Adern dürfen nicht belegt werden!

Les plots ou fils non utilisés ne doivent pas être raccordés!

Lasciare liberi i pin e i fili inutilizzati!

¡No conectar los pins o hilos no utilizados!

1) = Connected internally in the encoder.

Intern im Messgerät verbunden

Chacun raccordé à l'intérieur du système de mesure

Relativo collegamento interno nell'encoder

En cada caso conectado internamente en el sistema de medida

BAT = External buffer battery


Externe Pufferbatterie

Batterie-tampon externe

Batteria tampone esterna

Batería externa

Secure cable with strain relief
Kabel durch Zugentlastung sichern
Consolider le câble per décharge de traction
Fissare il cavo con fermacavo
Asegurar el cable mediante la descarga de tracción



HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

☎ +49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

Technical support ☎ +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104
service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101
service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103
service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102
service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106
service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.com