



# HEIDENHAIN



## ND 7000 Demo

ユーザーマニュアル  
回転

ポジション表示  
ファームウェアバージョン  
1235720.1.7.x

日本語 (ja)  
11/2024

## 目次

<b>1</b>	<b>基本事項</b>	<b>7</b>
1.1	概観	8
1.2	製品情報	8
1.2.1	装置機能を実演するためのデモソフトウェア	8
1.2.2	デモ用ソフトウェアの機能範囲	8
1.3	使用上の決まり	8
1.4	使用上の決まりに反する使用	8
1.5	説明書を読む際の注意事項	8
1.6	表記上の規則	9
<b>2</b>	<b>ソフトウェアインストール</b>	<b>11</b>
2.1	概要	12
2.2	インストールファイルのダウンロード	12
2.3	システム前提条件	12
2.4	ND 7000 Demo を Microsoft Windows にインストール	13
2.5	ND 7000 Demo アンインストール	15

<b>3</b>	<b>操作の概要</b>	<b>17</b>
3.1	概要	18
3.2	タッチスクリーンと入力装置による操作	18
3.2.1	入力装置	18
3.2.2	ジェスチャーとマウス動作	18
3.3	操作エレメントおよび機能全般	20
3.4	ND 7000 Demo 開始および終了	22
3.4.1	ND 7000 Demo起動	22
3.4.2	ND 7000 Demo の終了	23
3.5	ユーザーのログイン/ログアウト	23
3.5.1	ユーザーログイン	23
3.5.2	ユーザーのログアウト	23
3.6	言語の設定	24
3.7	ユーザーインターフェース	25
3.7.1	スタート後のユーザーインターフェース	25
3.7.2	ユーザーインターフェースのメインメニュー	25
3.7.3	「手動モード」メニュー	27
3.7.4	「MDI モード」メニュー	28
3.7.5	プログラムランメニュー (ソフトウェアオプション)	30
3.7.6	プログラミングメニュー (ソフトウェアオプション)	31
3.7.7	メニュー「ファイル管理」	33
3.7.8	メニュー「ユーザーログイン」	34
3.7.9	メニュー「設定」	35
3.7.10	「スイッチオフ」メニュー	36
3.8	位置値表示	36
3.8.1	位置値表示の操作エレメント	36
3.8.2	位置値表示の機能	37
3.9	ステータスバー	40
3.9.1	ステータスバーの操作エレメント	41
3.9.2	手動モードの追加機能	42
3.10	OEMバー	42
3.10.1	OEMメニューの操作エレメント	42

<b>4</b>	<b>ソフトウェア設定</b>	<b>43</b>
4.1	概要	44
4.2	言語の設定	44
4.3	ソフトウェアオプションの有効化	44
4.4	製品仕様の選択 (オプション)	45
4.5	応用例の選択	46
4.6	設定ファイルのコピー	46
4.7	設定ファイルの読み込み	47
<b>5</b>	<b>使用例</b>	<b>49</b>
5.1	概要	50
5.2	使用例のためのログイン	50
5.3	条件	51
5.4	旋盤の設定	54
5.4.1	起点工具の計測	55
5.4.2	工具を計測する	56
5.4.3	プリセットの決定	57
5.5	外輪郭の粗加工	58
5.6	リセス加工	59
5.7	外輪郭の仕上げ	60

<b>6</b>	<b>ScreenshotClient.....</b>	<b>63</b>
6.1	概要.....	64
6.2	ScreenshotClient に関する情報.....	64
6.3	ScreenshotClient の開始.....	65
6.4	ScreenshotClientとDemoソフトウェアの接続.....	65
6.5	ScreenshotClientと装置の接続.....	66
6.6	ScreenshotClient をスクリーンショット用に設定.....	66
6.6.1	スクリーンショットの保存場所とファイル名の設定.....	66
6.6.2	スクリーンショットのユーザーインタフェース言語を設定.....	67
6.7	スクリーンショットの作成.....	68
6.8	ScreenshotClient の終了.....	68
<b>7</b>	<b>インデックス.....</b>	<b>69</b>
<b>8</b>	<b>図のリスト.....</b>	<b>71</b>



# 1

**基本事項**

## 1.1 概観

この章には、本製品および本説明書に関する情報が記載されています。

## 1.2 製品情報

### 1.2.1 装置機能を実演するためのデモソフトウェア

ND 7000 Demo は、装置に関係なくコンピュータにインストールできるソフトウェアです。ND 7000 Demo を利用して、装置の機能を体験、お試し、実演いただけます。

### 1.2.2 デモ用ソフトウェアの機能範囲

ハードウェア環境が欠けているため、デモソフトウェアの機能範囲は、装置の全機能範囲には対応しません。しかし、説明に基づいて重要な機能とユーザーインタフェースに習熟することは可能です。

## 1.3 使用上の決まり

ND 7000 シリーズの装置は、手動操作の工作機械を運転するための高品質デジタル式ポジション表示装置です。リニアエンコーダおよび角度エンコーダとの併用により、シリーズの装置は、複数の軸での工具位置をもたらし、工作機械を操作するためのさらなる機能を提供します。

ND 7000 Demo は、ND 7000 シリーズの製品の基本機能を実演するためのソフトウェア製品です。ND 7000 Demo は、実演、スクーリング、または練習目的にのみご使用ください。

## 1.4 使用上の決まりに反する使用

ND 7000 Demo は、使用上の決まりにしたがってのみご使用ください。その他の、特に以下の目的には使用しないでください。

- 生産システムでの生産目的
- 生産システムの一部として

## 1.5 説明書を読む際の注意事項

### 変更を希望される場合やタイプミスを発見した場合

当社では継続してマニュアルの向上に取り組んでおります。次の電子メールアドレスにご意見をお送りいただき、マニュアルの向上にご協力ください。

[userdoc@heidenhain.de](mailto:userdoc@heidenhain.de)

## 1.6 表記上の規則

本説明書では、以下の表記上の規則を使用します：

表示	意味
▶ ...	操作手順と操作の結果を表示します
> ...	例： ▶ 「OK」をタップします > メッセージが消えます。
■ ...	箇条書きのリストを表示します
■ ...	例： ■ TTL インタフェース ■ EnDat インタフェース ■ ...
<b>太字</b>	メニュー、表示およびボタンを示します 例： ▶ 「 <b>シャットダウン</b> 」をタップします > オペレーティングシステムがシャットダウンします。 ▶ 装置の電源スイッチをオフにします



# 2

ソフトウェア  
インストール

## 2.1 概要

この章には、ND 7000 Demo をダウンロードして、決まったとおりにコンピュータ上にインストールするために必要な情報がすべて含まれています。

## 2.2 インストールファイルのダウンロード

デモソフトウェアをコンピュータにインストールする前に、HEIDENHAIN のポータルサイトからインストールファイルをダウンロードする必要があります。

**i** HEIDENHAIN のポータルサイトからインストールファイルをダウンロードするには、対応する製品のディレクトリ中にあるポータルフォルダ **Software** へのアクセス権が必要です。  
ポータルフォルダ **Software** へのアクセス権をお持ちでない場合は、HEIDENHAIN のお客様担当窓口へアクセス権を申請ください。

- ▶ ND 7000 Demo の最新バージョンをダウンロードします：  
**www.heidenhain.de**
- ▶ ブラウザのダウンロードフォルダへと移動します
- ▶ 拡張子が **.zip** のダウンロードしたファイルを一時保存フォルダ内で解凍します
- ▶ 次のファイルが一時保存フォルダ内で解凍されます。
  - 拡張子が **.exe** のインストールファイル
  - **DemoBackup.mcc** ファイル

## 2.3 システム前提条件

ND 7000 Demo をコンピュータにインストールするには、コンピュータシステムが次の要件を満たす必要があります。

- Microsoft Windows 7 以降
- 最低限 1280 × 800 のスクリーン解像度を推奨

## 2.4 ND 7000 Demo を Microsoft Windows にインストール

- ▶ 拡張子が **.zip** のダウンロードしたファイルを解凍した一時保存フォルダに移動します  
詳細情報: "インストールファイルのダウンロード", 12 ページ
- ▶ 拡張子が **.exe** のインストールファイルを実行します
- ▶ インストールウィザードが開きます。




図 1: インストールウィザード

- ▶ 「**Next**」をクリックします
- ▶ インストールステップ **License Agreement** でライセンス条項に同意します
- ▶ 「**Next**」をクリックします

**i** インストールステップ **Select Destination Location** で保存場所が提案されます。提案された保存場所のままにすることをお勧めします。

- ▶ インストールステップ **Select Destination Location** で、ND 7000 Demo を保存したい保存場所を選択します
- ▶ 「**Next**」をクリックします

**i** インストールステップ **Select Components** では、デフォルトでプログラム ScreenshotClient もインストールされます。ScreenshotClient を使って、装置のアクティブな画面のスクリーンショットを作成できます。  
ScreenshotClient をインストールするには：

- ▶ インストールステップ **Select Components** でデフォルト設定を変更しません

詳細情報: "ScreenshotClient", 63 ページ

- ▶ インストールステップ **Select Components** :
  - インストールタイプを選択します
  - オプション **Screenshot Utility** をオン/オフにします




図 2: オプション**Demo**ソフトウェアが有効になっているインストールウィザード **Screenshot Utility**

- ▶ 「**Next**」をクリックします
- ▶ インストールステップ **Select Start Menu Folder** で、スタートメニューフォルダを作成したい保存場所を選択します
- ▶ 「**Next**」をクリックします
- ▶ インストールステップ **Select Additional Tasks** で、オプション **Desktop icon** を選択/選択解除します
- ▶ 「**Next**」をクリックします
- ▶ 「**Install**」をクリックします
- ▶ インストールがスタートし、プログレスバーがインストールステータスを示します。
- ▶ インストールに成功したら、「**Finish**」でインストールウィザードを終了します
- ▶ プログラムのインストールに成功しました。

## 2.5 ND 7000 Demo アンインストール

- ▶ Windows タスクバーの検索フィールドをクリックします
- ▶ 検索ワードとして「削除」を入力します
- ▶ 以下のエレメントを順にクリックします：
  - **プログラムを追加または削除する**
  - **ND 7000 Demo**
  - **アンインストール**
- ▶ アシスタントの指示に従います
- ▶ プログラムは正常にコンピュータからアンインストールされました。



# 3

**操作の概要**

## 3.1 概要

この章では、ソフトウェアの操作エレメントならびに基本機能について説明します。

## 3.2 タッチスクリーンと入力装置による操作

### 3.2.1 入力装置

ND 7000 Demo のユーザーインターフェースの操作エレメントの操作は、タッチスクリーンまたは接続された マウスを介して行います。

データを入力するには、タッチスクリーンのスクリーンキーボードまたは接続された キーボードを使用します。

### 3.2.2 ジェスチャーとマウス動作

ユーザーインターフェースの操作エレメントの有効化、切替え、移動には、ND 7000 Demo のタッチスクリーンまたはマウスを使用します。タッチスクリーンやマウスの操作はジェスチャーで行います。

**i** タッチスクリーンで操作する際のジェスチャーは、マウスで操作する際のジェスチャーとは異なる場合があります。  
 タッチスクリーンおよびマウスで操作する際にジェスチャーが異なる場合は、両方の操作オプションともが代わりの動作手順として説明されます。  
 タッチスクリーンおよびマウスで操作する際の代案的な動作手順は、次のアイコンで示されます。



タッチスクリーンでの操作



マウスでの操作

次の一覧は、タッチスクリーンおよびマウスで操作する際のさまざまなジェスチャーを説明します。

#### タップ



タッチスクリーンに軽くタッチすることを意味します



マウスの左ボタンを 1 回押すことを意味します

**タップにより、とくに以下の操作が行われます**



- メニュー、要素、パラメータの選択
- スクリーンキーボードでの記号入力
- ダイアログボックスを閉じる

---

**ホールド**

---

タッチスクリーンを長押しすることを意味します

マウスの左ボタンを 1 回押してから押したままにすることを意味します

**ホールドにより、特に以下の操作が行われます**

- 「+」ボタンと「-」ボタンのある入力フィールドの値のすばやい変更

---

**ドラッグ**

---



タッチスクリーン上で動きの始点を一意に定めて、1 本の指を動かすことを意味します



マウスの左ボタンを 1 回押してから押したままにすると同時に、マウスの動きの始点を一意に定めて動かすことを意味します

**ドラッグにより、特に以下の操作が行われます**



- リストとテキストのスクロール

### 3.3 操作エレメントおよび機能全般

以下の操作エレメントにより、タッチスクリーンまたは入力装置を介した設定と操作が可能です。




#### スクリーンキーボード


スクリーンキーボードを使って、ユーザーインターフェースの入力フィールドにテキストを入力します。入力フィールドに応じて、数字または英数字のスクリーンキーボードが表示されます。






#### スクリーンキーボードの使用

- ▶ 値を入力するには、入力フィールドをタップします
- > 入力フィールドがハイライト表示されます。
- > スクリーンキーボードが表示されます。
- ▶ テキストまたは数字を入力します
- > 入力が正しく完全な場合は、緑色のチェックマークが表示されます。
- > 入力が不完全な場合や誤った値が入力された場合、赤色の感嘆符が表示されます。その場合、入力を終了することはできません。
- ▶ 値を適用するには、「RET」で入力を確定します
- > 値が表示されます。
- > スクリーンキーボードが非表示になります。

#### 操作エレメント操作エレメント

操作エレメント	機能
	<p><b>「+」ボタンと「-」ボタンのある入力フィールド</b></p> <p>数値の両側のプラス「+」ボタンとマイナス「-」ボタンで数値を調整できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 希望の値が表示されるまで、「+」または「-」をタップします</li> <li>▶ 値をより速く変更するには、「+」または「-」をタップし続けます</li> <li>&gt; 選択した値が表示されます。</li> </ul>
	<p><b>切替えスイッチ</b></p> <p>切替えスイッチで機能を切り替えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 希望する機能をタップします</li> <li>&gt; 有効になった機能は、緑色で表示されます。</li> <li>&gt; 無効な機能は、ライトグレーで表示されます。</li> </ul>
	<p><b>スライドスイッチ</b></p> <p>スライドスイッチで機能をオンまたはオフにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ スライドスイッチを希望の位置にスライドさせます あるいは</li> <li>▶ スライドスイッチをタップします</li> <li>&gt; 機能がオンまたはオフになります。</li> </ul>

操作エレメント	機能
	<p><b>ドロップダウンリスト</b></p> <p>ドロップダウンリストのボタンには下向きの三角マークが付いています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ボタンをタップします</li> <li>&gt; ドロップダウンリストが表示されます。</li> <li>&gt; 有効なエントリは緑色でマークされています。</li> <li>▶ 希望のエントリをタップします</li> <li>&gt; 希望のエントリが適用されます。</li> </ul>

操作エレメント	機能
	<p><b>元に戻す</b></p> <p>このボタンで直前のステップを元に戻します。 すでに完了したプロセスを元に戻すことはできません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 「元に戻す」をタップします</li> <li>&gt; 直前の手順がリセットされます。</li> </ul>
	<p><b>追加</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 他のエレメントを追加するには、「追加」をタップします</li> <li>&gt; 新しいエレメントが追加されます。</li> </ul>
	<p><b>終了</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ダイアログボックスを終了するには、「終了」をタップします</li> </ul>
	<p><b>確定</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 操作を終了するには、「確定」をタップします</li> </ul>
	<p><b>戻る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ メニュー構造の上位レベルに戻るには、「戻る」をタップします</li> </ul>

## 3.4 ND 7000 Demo 開始および終了

### 3.4.1 ND 7000 Demo起動

**i** ND 7000 Demo を使用する前に、ソフトウェア設定のための手順を実行する必要があります。

**ND**

- ▶ Microsoft Windows のデスクトップ上で **ND 7000 Demo** をタップします  
あるいは
- ▶ Microsoft Windows で順々に開きます。
  - スタート
  - すべてのプログラム
  - HEIDENHAIN
  - ND 7000 Demo

**i** 表示モードの異なる 2 つのファイルが実行可能です。

- **ND 7000 Demo** : Microsoft Windows のウィンドウ内でスタート
- **ND 7000 Demo (フルスクリーン)** : フルスクリーンモードでスタート

**ND**

- ▶ **ND 7000 Demo** または **ND 7000 Demo (フルスクリーン)** をタップします
- > ND 7000 Demo の出力ウィンドウが背景でスタートします。出力ウィンドウは、操作に関しては重要でなく、ND 7000 Demo を終了すると再び閉じます。
- > 「**ユーザーログイン**」メニューにより、ND 7000 Demo のユーザーインターフェースがスタートします。




図 3: 「ユーザーログイン」メニュー

### 3.4.2 ND 7000 Demo の終了



- ▶ メインメニューで「**スイッチオフ**」をタップします



- ▶ 「**シャットダウン**」をタップします
- > ND 7000 Demo が終了します。



Microsoft Windows のウィンドウ内の ND 7000 Demo も、「**スイッチオフ**」メニューから終了します。  
Microsoft Windows のウィンドウを「**終了**」で終了すると、すべての設定が失われます。

## 3.5 ユーザーのログイン/ログアウト

「**ユーザーログイン**」メニューでユーザーとして装置にログインとログアウトを行います。

装置にログインできるユーザーは 1 人だけです。ログインしたユーザーが表示されます。新規ユーザーをログインするには、ログインしているユーザーをログアウトする必要があります。



本装置は、権限レベルを使用して、ユーザーによる包括的または限定された管理と操作を設定します。

### 3.5.1 ユーザーログイン



- ▶ メインメニューで「**ユーザーログイン**」をタップします
- ▶ ドロップダウンリストでユーザー「**OEM**」を選択します
- ▶ 「**パスワード**」入力フィールドをタップします
- ▶ ユーザー **OEM** のパスワード「**oem**」を入力します
- ▶ 入力を「**RET**」で確定します



- ▶ 「**ログイン**」をタップします
- > ユーザーがログインされ、が表示されます。

### 3.5.2 ユーザーのログアウト



- ▶ メインメニューで「**ユーザーログイン**」をタップします



- ▶ 「**ログアウト**」をタップします
- > ユーザーがログアウトされます。
- > 「**スイッチオフ**」を除き、メインメニューのすべての機能が無効になります。
- > 装置は、ユーザーがログインすることによって、再度使用できるようになります。

## 3.6 言語の設定

工場出荷状態では、ユーザーインターフェースの言語は英語です。ユーザーインターフェースは希望の言語に切り替えることができます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「ユーザー」をタップします
- > ログインしているユーザーにはチェックマークが付いています。
- ▶ ログインしているユーザーを選択します
- > ユーザーに選択した言語がドロップダウンリスト「言語」に、対応するフラグとともに表示されます。
- ▶ 「言語」ドロップダウンリストで希望の言語のフラグを選択します
- > 選択した言語でユーザーインターフェースが表示されます。

## 3.7 ユーザーインターフェース

### 3.7.1 スタート後のユーザーインターフェース

#### 起動後のユーザーインターフェース


最後に、Operator タイプのユーザーが、有効な自動ユーザーログインによってログインしていた場合、起動後に、「**手動モード**」メニューが表示されます。

自動ユーザーログインが無効になっている場合、「**ユーザーログイン**」メニューが表示されます。

詳細情報: "メニュー「ユーザーログイン」", 34 ページ




### 3.7.2 ユーザーインターフェースのメインメニュー

#### ユーザーインターフェース (手動モード)



- 1 時刻と閉じられていないメッセージの数を表示するメッセージ表示エリア
- 2 操作エレメントを示すメインメニュー

#### メインメニューの操作エレメント

操作エレメント	機能
	<b>メッセージ</b> すべてのメッセージの一覧表示と閉じられていないメッセージ数の表示
	<b>手動モード</b> 機械軸の手動位置決め 詳細情報: "「手動モード」メニュー", 27 ページ
	<b>MDI モード</b> 希望する軸動作の直接入力 (Manual Data Input) ; 残存距離の算出および表示 詳細情報: "「MDI モード」メニュー", 28 ページ



操作エレメント	機能
	<p><b>プログラムラン</b> (ソフトウェアオプション) 操作ガイダンスによる、あらかじめ作成したプログラムの実行 詳細情報: "プログラムランメニュー (ソフトウェアオプション)", 30 ページ</p>
	<p><b>プログラミング</b> (ソフトウェアオプション) 個々のプログラムの作成および管理 詳細情報: "プログラミングメニュー (ソフトウェアオプション)", 31 ページ</p>
	<p><b>ファイルマネージャ</b> 装置で使用できるファイルの管理 詳細情報: "メニュー「ファイル管理」", 33 ページ</p>
	<p><b>ユーザーのログイン</b> ユーザーのログイン/ログアウト 詳細情報: "メニュー「ユーザーログイン」", 34 ページ</p>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>i</b> ユーザーが拡張された権限 (ユーザータイプ Setup または OEM) でログインしている場合、歯車アイコンが表示されます。</p> </div>
	<p><b>設定</b> 装置の設定 (ユーザーの調整、センサーの設定、ファームウェアの更新など) 詳細情報: "メニュー「設定」", 35 ページ</p>
	<p><b>スイッチオフ</b> オペレーティングシステムのシャットダウンまたは節電モードのオン 詳細情報: "「スイッチオフ」メニュー", 36 ページ</p>

#### グループ化された操作エレメントの選択

「Software-Option ND 7000 PGM」が有効になっている場合、以下の操作エレメントがメインメニューでグループ化されます。

- MDI モード
- プログラムラン
- プログラミング

**i** グループ化された操作エレメントは矢印アイコンで表示されます。

- 
  - ▶ グループから操作エレメントを選択するには、矢印アイコンの付いた操作エレメント (**MDI モード**など) をタップします
  - > 操作エレメントが有効化されて表示されます。
- 
  - ▶ もう一度操作エレメントをタップします
  - > グループが開かれます。
  - ▶ 希望の操作エレメントを選択します
  - > 選択した操作エレメントが有効化されて表示されます。

### 3.7.3 「手動モード」メニュー

#### 呼出し



- ▶ メインメニューで「手動モード」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます。




図 4: 「手動モード」メニュー

- 1 軸ボタン
- 2 リファレンス
- 3 ポジション表示
- 4 ステータスバー
- 5 スピンドル回転数 (工作機械)

「手動モード」メニューは、作業エリアに機械軸で測定した位置値を表示します。  
ステータスバーには、追加機能が提供されます。

### 3.7.4 「MDI モード」メニュー

#### 呼出し



- ▶ メインメニューで「MDI モード」をタップします



操作エレメントは 1 つのグループに属することができます (設定により異なる)。

詳細情報: "グループ化された操作エレメントの選択", 26 ページ

- > MDI モード用のユーザーインターフェースが表示されます。




図 5: 「MDI モード」メニュー

- 1 軸ボタン
- 2 現在位置
- 3 連結された軸
- 4 残り距離
- 5 ステータスバー
- 6 スピンドル回転数 (工作機械)

### 「MDIブロック」ダイアログボックス



- ▶ メインメニューで「MDIモード」をタップします



操作エレメントは1つのグループに属することができます (設定により異なる)。  
 詳細情報: "グループ化された操作エレメントの選択", 26 ページ



- ▶ ステータスバーの「作成」をタップします
- > MDIモード用のユーザーインターフェースが表示されます。




図 6: 「MDIブロック」ダイアログボックス

- 1 ビューバー
- 2 ブロックパラメータ
- 3 MDIデータレコード
- 4 ステータスバー
- 5 ブロック工具

「MDIモード」メニューでは、希望する軸動作を直接指定できます (Manual Data Input)。その際、目標点までの距離を設定すると、残存距離が算出されて表示されます。

ステータスバーには、追加の測定値と機能が提供されます。

### 3.7.5 プログラムランメニュー (ソフトウェアオプション)

#### 呼出し



- ▶ メインメニューで「プログラムラン」をタップします



操作エレメントは 1 つのグループに属することができます。

詳細情報: "グループ化された操作エレメントの選択", 26 ページ

- > プログラムラン用のユーザーインターフェースが表示されます。



図 7: 「プログラムラン」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 ステータスバー
- 3 プログラム制御
- 4 スピンドル回転数 (工作機械)
- 5 プログラム管理

「プログラムラン」メニューにより、あらかじめプログラミングモードで作成したプログラムを実行します。実行する間、アシスタントが個々のプログラムステップをガイドします。

「プログラムラン」メニューでシミュレーションウィンドウを表示して、選択したブロックを視覚化することができます。

ステータスバーには、追加の測定値と機能が提供されます。

### 3.7.6 プログラミングメニュー (ソフトウェアオプション)

#### 呼出し



- ▶ メインメニューで「プログラミング」をタップします



操作エレメントは 1 つのグループに属することができます。  
 詳細情報: "グループ化された操作エレメントの選択", 26 ページ

- > プログラミング用のユーザーインターフェースが表示されます。



ステータスバーとオプションの OEM バーは、「プログラミング」メニューでは使用できません。

オプションのシミュレーションウィンドウで、選択したブロックを視覚化することができます。




図 8: 「プログラミング」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 ツールバー
- 3 プログラム管理



図 9: シミュレーションウィンドウが開いている「プログラミング」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 シミュレーションウィンドウ (オプション)
- 3 ツールバー
- 4 プログラムブロック
- 5 プログラム管理

「プログラミング」メニューで、プログラムの作成と管理ができます。そのためには、個々の加工ステップまたは加工パターンをブロックとして定義します。連続する複数のブロックが 1 つのプログラムを形成します。

### 3.7.7 メニュー「ファイル管理」

#### 呼出し



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- > ファイルマネージャのユーザーインターフェースが表示されます

#### 概略説明




図 10: 「ファイルマネージャ」メニュー

- 1 使用可能な保存場所のリスト
- 2 選択した保存場所のフォルダのリスト

**ファイル管理**メニューには、制御のメモリに保存されているファイルの一覧が表示されます。

### 3.7.8 メニュー「ユーザーログイン」

#### 呼出し



- ▶ メインメニューで「ユーザーログイン」をタップします
- > ユーザーログイン / ログアウト用のユーザーインターフェースが表示されます。

#### 概略説明




図 11: 「ユーザーログイン」メニュー

- 1 ログインユーザーの表示
- 2 ユーザーのログイン

「ユーザーログイン」メニューの左の列に、ログインしたユーザーが表示されます。新しいユーザーのログインは、右の列に表示されます。

別のユーザーをログインするには、ログインしているユーザーをログアウトする必要があります。

詳細情報: "ユーザーのログイン/ログアウト", 23 ページ

### 3.7.9 メニュー「設定」

#### 呼出し



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします
- > 装置設定用のユーザーインターフェースが表示されます。

#### 概略説明



図 12: 「設定」メニュー

- 1 設定オプションのリスト
- 2 設定パラメータのリスト

「設定」メニューには、装置を設定するためのすべてのオプションが表示されます。設定パラメータで、装置を使用場所のニーズに合わせて調整します。



本装置は、権限レベルを使用して、ユーザーによる包括的または限定された管理と操作を設定します。

### 3.7.10 「スイッチオフ」メニュー

#### 呼出し



- ▶ メインメニューで「**スイッチオフ**」をタップします
- > オペレーティングシステムのシャットダウン、節電モードの有効化、クリーニングモードの有効化のための操作エLEMENTが表示されます。

#### 概略説明

「**スイッチオフ**」メニューには、次のオプションが表示されます。

操作エLEMENT	機能
	<b>シャットダウン</b> 終了します ND 7000 Demo
	<b>節電モード</b> 画面がオフになり、オペレーティングシステムが節電モードになります
	<b>クリーニングモード</b> 画面がオフになり、オペレーティングシステムはそのまま進行します









詳細情報: "ND 7000 Demo 開始および終了", 22 ページ

## 3.8 位置値表示

位置値表示には、軸の位置や、設定されている軸の付加情報が表示されます。また、軸の表示を連結したり、スピンドル機能を使用したりできます。

### 3.8.1 位置値表示の操作エLEMENT


記号	意味
	軸ボタン <b>軸ボタンの機能:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 軸ボタンをタップ: 位置値の入力フィールド (手動モード) または「<b>MDIブロック</b>」ダイアログボックス (MDIモード) が開く</li> <li>■ 軸ボタンをホールド: 現在の位置がデータムに設定される</li> <li>■ 軸ボタンを右にドラッグ: その軸で使用できる機能がある場合はメニューが開く</li> </ul>
	位置値表示が半径方向機械加工軸 X の直径を表示します
	リファレンスマーク検索が正常に実行されました
	リファレンスマーク検索が実行されなかったか、リファレンスマークが認識されませんでした

記号	意味
	<p>軸 Z<sub>0</sub> は軸 Z と連結されています。位置値表示に両方の位置値の和が表示されます</p> <p>詳細情報: "軸の連結", 37 ページ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Z<sub>0</sub> 軸は Z 軸に対してのみ連結できます。</p> </div>
	<p>選択されているスピンドルのギア</p> <p>詳細情報: "スピンドルのギアの設定", 39 ページ</p>
	<p>選択されているギアでは指定のスピンドル回転数に達しません</p> <p>▶ より高いギアを選択してください</p>
	<p>選択されているギアでは指定のスピンドル回転数に達しません</p> <p>▶ より低いギアを選択してください</p>
	<p>スピンドルモード <b>CSS</b> (切断速度が一定) が有効になっています</p> <p>詳細情報: "スピンドルモードの設定", 40 ページ</p> <p>アイコンの点滅は、計算されたスピンドル回転数が定義されている回転数範囲の外にあることを示します。希望の切断速度に達しません。スピンドルは、引き続き最大回転数または最小回転数で回転します</p>
	<p>MDI モードとプログラムランでは、軸にスケーリングが適用されます</p>
1250 <sup>mm</sup>	スピンドルの実際回転数
	<p>スピンドル回転数の制御用の入力フィールド</p> <p>詳細情報: "スピンドル回転数の設定", 38 ページ</p>




### 3.8.2 位置値表示の機能

#### 軸の連結



Z<sub>0</sub> 軸と Z 軸の表示を連結することができます。軸を連結すると、Z 軸の位置値表示が両方の軸の位置値の合計になります。

 Z 軸と Z<sub>0</sub> 軸とを連結させた場合、「プログラムラン」操作モードはロックされています。

#### 軸の連結



-  ▶ 作業エリアで「**軸ボタン Z**」を右にドラッグします
-  ▶ 「**連結**」をタップします
- ▶ Z<sub>0</sub> 軸が Z 軸と連結されます。
-  ▶ 連結された軸を示すアイコンが、**軸ボタン Z** の隣に表示されます。
- ▶ 連結された軸の位置値が合計値として表示されます。

### 軸の連結解除

-  ▶ 作業エリアで「**軸ボタン Z**」を右にドラッグします
-  ▶ 「**連結解除**」をタップします
  - > 表示された合計値は、**Z** 軸に適用されます。
  - > **Zo** 軸は 0 に設定されます。

### 例：軸の連結

次の表は、**Z** 軸と **Zo** 軸の連結中および連結後の位置値を示しています。


<b>X<math>\emptyset</math></b>	19.250		<b>X<math>\emptyset</math></b>	19.250		<b>X<math>\emptyset</math></b>	19.250
<b>Zo</b>	-5.000		<b>Z</b>	-15.000		<b>Zo</b>	0.000
<b>Z</b>	-10.000					<b>Z</b>	-15.000

**Zo** 軸と **Z** 軸は連結されていない。

**Zo** 軸と **Z** が連結されている。  
2 つの軸の合計値が **Z** 軸に表示される。


**Zo** 軸と **Z** 軸の連結が解消される。  
合計値は引き続き **Z** 軸に表示される。  
**Zo** 軸が 0 に設定される。

### スピンドル回転数の設定

 以下の情報は、ID 番号が 1089179-xx である装置にのみ該当します。


接続された工作機械の設定に応じて、スピンドル回転数を制御できます。

- ▶ 必要に応じてスピンドル回転数の表示から入力フィールドに切り替えるには、表示を右へドラッグします
- > 「**スピンドル回転数**」入力フィールドが表示されます。
- ▶ 「+」または「-」をタップあるいはホールドして、スピンドル回転数を希望の値に設定します  
あるいは
- ▶ 「**スピンドル回転数**」入力フィールドをタップします
- ▶ 希望する値を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- > 入力されたスピンドル回転数が目標値として適用され、制御されます。
- ▶ 実際のスピンドル回転数の表示に戻るには、入力フィールドを左へドラッグします


 1250 1/min



## スピンドルのギアの設定

 以下の情報は、ID 番号が 1089179-xx である装置にのみ該当します。

お使いの工作機械がギアスピンドルを使用している場合、使用するギアを選択することができます。

 ギアの選択は、外部信号で制御することも可能です。



▶ 作業エリアで軸ボタン「S」を右にドラッグします




▶ 「**ギア**」をタップします  
 > 「**ギアステージを設定**」ダイアログボックスが表示されます。  
 ▶ 希望するギアをタップします



▶ 「**確定**」をタップします  
 > 選択したギアステージが新しい値として適用されます。  
 ▶ 軸ボタン「S」を左にドラッグします



> 選択したギアステージのアイコンが軸ボタン「S」の隣に表示されます。

 選択したギアでは希望のスピンドル回転数に達しない場合は、ギアのアイコンが点滅し、上矢印 (より高いギア) または下矢印 (より低いギア) が表示されます。

## スピンドルモードの設定



以下の情報は、ID 番号が 1089179-xx である装置にのみ該当します。

装置がスピンドルモードでデフォルトの回転数モードを使用するか、「CSS」（一定の速度）を使用するかを指定できます。

スピンドルモードの CSS では、旋削工具の速度がワークの形状とは無関係に一定になるよう、計算されます。

### スピンドルモード CSS の有効化



- ▶ 作業エリアで軸ボタン「S」を右にドラッグします



- ▶ 「CSS モード」をタップします
- ▶ 「CSSを有効化」ダイアログボックスが表示されます。
- ▶ **最大スピンドル速度**の値を入力します



- ▶ 「**確定**」をタップします
- ▶ スピンドルモード「CSS」が有効になります。
- ▶ スピンドル速度 (単位は「m/min」) が表示されます。



- ▶ 軸ボタン「S」を左にドラッグします
- ▶ スピンドルモード「CSS」アイコンが **軸ボタン S** の隣に表示されます。

### 回転数モードの有効化



- ▶ 作業エリアで軸ボタン「S」を右にドラッグします



- ▶ 「**回転数モード**」をタップします
- ▶ 「**速度モードを有効化**」ダイアログボックスが表示されます。



- ▶ 「**最大スピンドル速度**」の値を入力します
- ▶ 「**確定**」をタップします
- ▶ 回転数モードが有効になります。
- ▶ スピンドル速度 (単位は「1/min」) が表示されます。
- ▶ 軸ボタン「S」を左にドラッグします

## 3.9 ステータスバー



ステータスバーとオプションの OEM バーは、「プログラミング」メニューでは使用できません。

ステータスバーには、送り速度および走査速度が表示されます。さらに、ステータスバーの操作エレメントにより、基準点表および工具表、ならびに補助プログラムのストップウォッチや電卓に直接アクセスできます。

### 3.9.1 ステータスバーの操作エレメント

ステータスバーでは、以下の操作エレメントを使用できます。

操作エレメント	機能
	<b>クイックアクセスメニュー</b> リニア値と角度値の単位の設定、スケーリングの設定、半径方向機械加工軸の位置値表示の設定：タップするとクイックアクセスメニューが開きます
	<b>基準点テーブル</b> 現在の基準点表の表示；タップすると基準点表が開きます
	<b>工具表</b> 現在の工具表の表示；タップすると工具表が開きます
	<b>ストップウォッチ</b> スタート/ストップ機能のある時間表示 (h:mm:ss 形式)
	<b>計算機</b> 主要な数学関数を含む計算機、回転数計算機、テーパ計算機
	<b>送り速度</b> 最速のリニア軸の現在送り速度の表示 すべてのリニア軸が停止すると、最速の回転軸の送り速度が表示されます
	<b>追加機能</b> 手動モードの追加機能
	<b>MDIブロック</b> MDIモードでの加工ブロックの生成

### 3.9.2 手動モードの追加機能



- ▶ 追加機能呼び出すには、ステータスバーの「追加機能」をタップします

以下の操作エレメントを使用できます。

操作エレメント	機能
	<b>原点</b> リファレンスマークの検索を開始する
	<b>データム数</b> 基準点の設定
	<b>ツールデータ</b> 工具の較正 (スクラッチ)

### 3.10 OEMバー



ステータスバーとオプションの OEM バーは、「プログラミング」メニューでは使用できません。

オプションの OEM バーを使うと、設定に応じて、接続された工作機械の機能を制御すること。

#### 3.10.1 OEMメニューの操作エレメント



OEM バーで使える操作エレメントは、装置および接続された工作機械の設定に応じます。

OEMメニューでは、典型的には以下の操作エレメントを使用できます。

操作エレメント	機能
	OEM バーは、つまみをタップすると表示と非表示が切り替わります
	<b>ロゴ</b> 設定された OEM ロゴを表示します
	<b>スピンドル速度</b> スピンドル回転数の 1 つまたは複数の初期値を示します

# 4

ソフトウェア設定

## 4.1 概要



以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: "操作の概要", 17 ページ

インストールに成功した後、ND 7000 Demoを的確に使用するためには、ND 7000 Demo を設定する必要があります。この章では、以下の設定を行う方法を説明します。

- 言語の設定
- ソフトウェアオプションの有効化
- 製品仕様の選択 (オプション)
- 応用例の選択
- 設定ファイルのコピー
- 設定ファイルの読み込み

## 4.2 言語の設定

工場出荷状態では、ユーザーインターフェースの言語は英語です。ユーザーインターフェースは希望の言語に切り替えることができます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「ユーザー」をタップします
- > ログインしているユーザーにはチェックマークが付いています。
- ▶ ログインしているユーザーを選択します
- > ユーザーに選択した言語がドロップダウンリスト「言語」に、対応するフラグとともに表示されます。
- ▶ 「言語」ドロップダウンリストで希望の言語のフラグを選択します
- > 選択した言語でユーザーインターフェースが表示されます。

## 4.3 ソフトウェアオプションの有効化

ND 7000 Demo を使って、ソフトウェアオプションに応じた特性および機能をシミュレーションすることもできます。そのためには、ライセンスキーでソフトウェアオプションを有効化する必要があります。提供されているソフトウェアオプションを有効化するために、ライセンスファイルを作成し、再度読み込んでください。

### ライセンスファイルの作成



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします
- > 装置設定が表示されます。



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 「**ソフトウェアオプション**」をタップします
- ▶ 「**リクエストオプション**」をタップします
- ▶ 希望のソフトウェアオプションを選択します
- ▶ 「**リクエストの作成**」をタップします
- ▶ 希望の保存先を選択します
- ▶ **別名で保存** をタップします
- > ライセンスファイルが作成されました。

### ライセンスファイルの読取り



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします
- > 装置設定が表示されます。



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 「**ソフトウェアオプション**」をタップします
- ▶ 「**アクティブ化オプション**」をタップします
- ▶ 希望のソフトウェアオプションを選択します
- ▶ 「**リクエストの作成**」をタップします
- ▶ 「**ライセンスファイルの読み込み**」をタップします
- ▶ 事前に希望の保存場所を選択し、ライセンスファイルを選択します
- ▶ 「**選択**」で選択を確定します
- > ライセンスキーが有効になります。
- ▶ 「**OK**」をタップします
- > 再起動が必要です。
- ▶ 再起動を行います
- > ソフトウェアオプションに応じた機能が使用可能になります。

## 4.4 製品仕様の選択 (オプション)

ND 7000は、さまざまなバージョンで提供されています。これらのバージョンは、接続可能なエンコーダに対するインターフェースが異なります。

- バージョンND 7013
- バージョンND 7013 I/O、切替え機能用の追加の入出力付き

メニュー「**設定**」では、ND 7000 Demoを使ってどのバージョンをシミュレーションするか選択できます



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 「**製品名**」をタップします
- ▶ 希望のバージョンを選択します
- > 再起動が必要です。
- > ND 7000 Demo が、ご希望のバージョンで使用できます。

## 4.5 応用例の選択

デモソフトウェアを使用して、装置が対応している様々なアプリケーションをシミュレーションできます。



装置の使用方法を切り替えると、軸の設定がすべてリセットされます。

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ 設定

パラメータ	説明
応用例	<p>アプリケーションの種類 (変更は再起動後に有効になります)</p> <p>設定 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ミリング加工</li> <li>■ 旋盤</li> <li>■ ラジアルボール盤加工 (ソフトウェアオプション)</li> </ul> <p>標準値 : ミリング加工</p>

## 4.6 設定ファイルのコピー

ND 7000 Demoの設定データを読み込む前に、ダウンロードした設定ファイル **DemoBackup.mcc** をND 7000 Demoがアクセスできるエリアにコピーします。

- ▶ 一時保存フォルダへ移動します
- ▶ 設定ファイル **DemoBackup.mcc** を、たとえば以下のフォルダにコピーします : **C: ▶ HEIDENHAIN ▶ [製品名] ▶ ProductsMGE5 ▶ Mom ▶ [製品略称] ▶ user ▶ User**



ND 7000 Demo が設定ファイル **DemoBackup.mcc** にアクセスできるようにするには、ファイル保存時にパスの次の部分を確保しておきます : ▶ **[Produktbezeichnung] ▶ ProductsMGE5 ▶ Mom ▶ [Produktkürzel] ▶ user ▶ User**

- ▶ ND 7000 Demo は、設定ファイルにアクセスできます。

## 4.7 設定ファイルの読み込み

**i** 設定データを読み込む前に、ライセンスキーを有効化しておく必要があります。  
 詳細情報: "ソフトウェアオプションの有効化", 44 ページ

コンピュータで使用するためにND 7000 Demoを設定するには、設定ファイル **DemoBackup.mcc** を読み込みます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします
- > 装置の設定が表示されます。



図 13: 「設定」メニュー



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
  - バックアップおよびリストア設定
  - リストア設定
  - 完全リストア
- ▶ ダイアログボックスで保存場所を選択します。
  - Internal
  - User
- ▶ 設定ファイル **DemoBackup.mcc** を選択します
- ▶ 「選択」を押して選択を確定します
- > 設定が適用されます。
- > アプリケーションのシャットダウンが要求されます。
- ▶ 「OK」をタップします
- > ND 7000 Demo がシャットダウンし、Microsoft Windows のウィンドウが閉じられます。
- ▶ ND 7000 Demo を再起動します
- > ND 7000 Demo が使用可能になりました。



# 5

**使用例**

## 5.1 概要

この章では、サンプルワークの製作を説明します。サンプルワークを製作しながら、装置のさまざまな加工オプションをステップごとに説明します。軸受の製作には、以下の加工ステップが必要です。

加工ステップ	操作モード
旋盤の設定	手動モード
外輪郭の粗加工	手動モード
リセス	手動モード
外輪郭の仕上げ	手動モード




図 14: サンプルワーク

**i** 以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。  
 詳細情報: 「操作の概要」, 17 ページ

## 5.2 使用例のためのログイン

### ユーザーのログイン

使用例に進むには、「Operator」ユーザーがログインする必要があります。



- ▶ メインメニューで「ユーザーログイン」をタップします
- ▶ 必要に応じて、ログインしているユーザーをログアウトします
- ▶ 「Operator」ユーザーを選択します
- ▶ 「パスワード」入力フィールドをタップします
- ▶ パスワード「operator」を入力します

**i** パスワードが標準設定と一致しない場合は、機械設置/調整業者 (Setup) または機械メーカー (OEM) にお問い合わせください。  
 パスワードを忘れた場合は、HEIDENHAIN のサービス窓口にお問い合わせください。

- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「ログイン」をタップします



### 5.3 条件

軸受を製作するために、手動操作の旋盤で作業します。軸受用に、以下の寸法の図面があります。




図 15: サンプルワーク - 図面

#### 旋盤

- 旋盤のスイッチが入っていること
- $\varnothing 24$  mm の未加工ワークが旋盤に固定されていること

#### 装置


- 軸がリファレンス点復帰していること

**工具**


次の工具が使用可能です。

**工具****表示**


粗加工バイト




仕上げバイト



スクレーパ 1 mm



曲がりバイト 45°



## 工具表

サンプルに関しては、加工用の工具がまだ定義されていないと前提します。  
事前に、使用する工具をすべて工具表内で作成する必要があります。



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます。



- ▶ 「**テーブルを開く**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが表示されます。



- ▶ 「**追加**」をタップします
- ▶ 「**工具種類**」入力フィールドに「**仕上げバイト**」の名称を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**X**」入力フィールドに「**0**」の値を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**Z**」入力フィールドに「**0**」の値を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- > 定義した仕上げバイトが工具表に追加されます。
- ▶ 残りの工具についてプロセスを繰り返します



- ▶ 「**終了**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが閉じます。

## 5.4 旋盤の設定

最初の加工ステップでは、旋盤をセットアップします。装置では、相対座標系の計算のために個々の工具のパラメータを必要となります。ワークを製作するためには、基準点を設定する必要があります。




図 16: 仕上げバイトのパラメータ




図 17: 基準点

### 呼出し



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます。

### 軸の連結



サドル **Z** とトップスライド **Zo** を装備した旋盤の場合、**Z** 軸と **Zo** 軸を連結することができます。



- ▶ 作業エリアで「**軸ボタン Z**」を右にドラッグします



- ▶ 「**連結**」をタップします
- > **Zo** 軸が **Z** 軸と連結されます。



- > 連結された軸を示すアイコンが、**軸ボタン Z** の隣に表示されます。
- > 連結された軸の位置値が合計値として表示されます。

### 5.4.1 起点工具の計測

使用するすべての工具について、機械座標系またはワークの基準点を基準としたエッジの位置 (X や Z) を算出します。それには、まず起点となる工具を 1 つ決め、それに基づいて他の工具のすべてのパラメータを計算します。以下の例では、仕上げバイトを起点工具として使用します。



- ▶ 工具ホルダーに仕上げバイトをはめ込みます
- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- ▶ 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます。



- ▶ 「**仕上げバイト**」をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- ▶ 「**仕上げバイト**」がステータスバーに表示されます。



- ▶ スピンドル回転数 1500 rpm を設定します
- ▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします



- ▶ 「**ツールデータ**」をタップします
- ▶ 「**工具データの設定**」ダイアログボックスが開きます。
- ▶ 仕上げバイトを未加工ワークに近づけ、スクラッチします



- ▶ 最適な Z 値に達したら、「**位置を保存**」をタップします
- ▶ 仕上げバイトを使って端面加工します
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます



- ▶ 「**Z**」入力フィールドに「**0**」の値を入力します
- ▶ 仕上げバイトを未加工ワークに近づけます
- ▶ 最適な X 値に達したら、「**位置を保存**」をタップします



- ▶ 仕上げバイトで未加工ワークの外径を 1 ステップ加工します
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます
- ▶ スピンドルのスイッチをオフにします



- ▶ 適切な測定具を使って加工した外形を計測します
- ▶ 「**X**」入力フィールドに測定値を入力します

- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- ▶ 「**工具の選択**」ダイアログボックスが表示されます。

- ▶ 「**仕上げバイト**」をタップします
- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- ▶ このパラメータが工具表に適用されます。

## 5.4.2 工具を計測する

すでに仕上げバイトを起点工具に指定しました。使用する他の工具については、起点工具とのオフセットを特定する必要があります。計測する工具のパラメータは、測定中に自動的に起点工具のパラメータで計算されます。算出された各工具のパラメータは、独立した値として、起点工具を削除した場合でも維持されます。以下の例では、粗加工バイトを工具として追加します。



- ▶ 工具ホルダーに粗加工バイトをはめ込みます
- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- ▶ 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます。
- ▶ 「**粗加工バイト**」をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- ▶ 「**粗加工バイト**」がステータスバーに表示されます。
- ▶ スピンドル回転数 1500 rpm を設定します
- ▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします



- ▶ 「**ツールデータ**」をタップします
- ▶ 「**工具データの設定**」ダイアログボックスが開きます。
- ▶ 小さなチップが発生するまで、工具を端面に近づけます
- ▶ 最適な Z 値に達したら、「**位置を保存**」をタップします
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます
- ▶ 「**Z**」入力フィールドに値「**0**」を入力します
- ▶ 粗加工バイトを未加工ワークに近づけます



- ▶ 最適な X 値に達したら、「**位置を保存**」をタップします
- ▶ 粗加工バイトで未加工ワークの外径を 1 ステップ加工します
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます
- ▶ スピンドルのスイッチをオフにします
- ▶ 適切な測定具を使って加工した外形を計測します



- ▶ 「**X**」入力フィールドに測定値を入力します
- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- ▶ 「**工具の選択**」ダイアログボックスが表示されます。



- ▶ 「**粗加工バイト**」をタップします
- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- ▶ このパラメータが工具表に適用されます。
- ▶ 残りの工具についてプロセスを繰り返します

### 5.4.3 プリセットの決定

軸受を製作するには、基準点を指定する必要があります。図面の寸法は、ベアリングの座面です。図面では表面が緑色で強調されています。基準点を起点に、相対座標系に必要なすべての値が計算されます。




図 18: サンプルワーク – 基準点の指定

- ▶ 工具ホルダーに仕上げバイトをはめ込みます
  - ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
  - ▶ 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます。
  - ▶ 「**仕上げバイト**」をタップします
  - ▶ 「**確定**」をタップします
  - ▶ 「**仕上げバイト**」がステータスバーに表示されます。
  - ▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで「**データム数**」をタップします
  - ▶ 「**プリセットデータの設定**」ダイアログボックスが開きます。
  - ▶ 未加工ワークで、仕上げバイトを Z のマイナス方向に約 17 mm 移動させます
  - ▶ 「**位置を保存**」をタップします
  - ▶ 工具の現在の位置が保存されます。
  - ▶ 工具を安全な位置に移動させます
  - ▶ 「Z」入力フィールドに値「**0**」を入力します
  - ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
  - ▶ 「**基準点を選択**」ダイアログボックスが表示されます。
  - ▶ 「**選択した基準点**」入力フィールドで基準点 **0** を選択します
  - ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
  - ▶ プロービングされた座標が基準点として適用されます。

## 5.5 外輪郭の粗加工

第 2 の加工ステップでは、外輪郭を粗加工します。輪郭全体に研削しろを残しながら旋削加工します。研削しろがあることで、仕上げバイトを使った最後の加工ステップで完璧な表面を仕上げることができます。




図 19: サンプルワーク – 外輪郭の粗加工



- ▶ 工具ホルダーに粗加工バイトをはめ込みます
- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます。
- ▶ 「**粗加工バイト**」をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます。
- > 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます。
- ▶ スピンドル回転数 1500 rpm を設定します
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - X : 25.0 mm
  - Z : 16.2 mm
- ▶ 粗加工バイトを使って端面加工します
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - X : 20.2 mm
  - Z : 17.0 mm
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - Z : 0.2 mm
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - X : 25.0 mm
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます
- ▶ スピンドルのスイッチをオフにします
- > 外輪郭の粗加工に成功しました。

## 5.6 リセス加工

第3の加工ステップでは、2つのリセスを製作します。1つは座面のアンダーカット、もう1つはスナップリングを保持するリセットです。




図 20: サンプルワーク - リセスの製作



- ▶ 工具ホルダーに突切りバイトをはめ込みます
- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます。
- ▶ 「**突切りバイト 1 mm**」をタップします



- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます。
- > 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます。
- ▶ スピンドル回転数 400 rpm を設定します
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - X : 21.0 mm
  - Z : 12.3 mm
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - X : 18.935 mm
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - X : 21.0 mm
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - Z : 12.0 mm
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - X : 18.935 mm
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - X : 21.0 mm
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます
- ▶ 2つ目のリセスについてプロセスを繰り返します
- ▶ スピンドルのスイッチをオフにします
- > リセスの製作に成功しました。

## 5.7 外輪郭の仕上げ

最後の加工ステップでは、仕上げバイトを使って外輪郭を加工します。

**i** 仕上げの前に、 $1 \times 45^\circ$  の面取り加工を行い、他のすべてのエッジを軽く面取りしてください。これにより、まくれ形成を防ぐことができます。




図 21: サンプルワーク – 外輪郭の仕上げ加工



- ▶ 工具ホルダーに仕上げバイトをはめ込みます
- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- ▶ 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます。
- ▶ 「**仕上げバイト**」をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- ▶ 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます。
- ▶ 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます。
- ▶ スピンドル回転数 1500 rpm を設定します
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - X : 25.0 mm
  - Z : 16.0 mm
- ▶ 仕上げバイトを使って端面加工します
- ▶ 工具を安全な位置に移動させます
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - X : 19.8 mm
  - Z : 17.0 mm
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - Z : 12.5 mm
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - X : 20.015 mm
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - Z : 1.5 mm
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - X : 19.5 mm
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - Z : 0.0 mm
- ▶ 工具を以下の位置に移動させます：
  - X : 25.0 mm

- ▶ 工具を安全な位置に移動させます
- ▶ スピンドルのスイッチをオフにします
- > 外輪郭の仕上げ加工に成功しました。



# 6

**ScreenshotClient**

## 6.1 概要

ND 7000 Demo のデフォルトインストールには、ScreenshotClient プログラムも含まれています。ScreenshotClientを使って、Demoソフトウェアまたは装置のスクリーンショットを作成します。

この章では、ScreenshotClientの設定と操作について説明します。

## 6.2 ScreenshotClient に関する情報

ScreenshotClientを使って、コンピュータからDemoソフトウェアまたは装置の現在の画面のスクリーンショットを作成できます。その前に、希望するユーザーインターフェース言語を選択し、スクリーンショットのファイル名と保存場所を設定します。

ScreenshotClient が、希望する画面のグラフィックファイルを作成します。

- PNG 形式
- 設定された名前
- 付属の言語コード
- 日時 (年、月、日、時間、分、秒)




図 22: ScreenshotClient のユーザーインターフェース

- 1 接続ステータス
- 2 ファイルパスとファイル名
- 3 言語選択
- 4 ステータスメッセージ

## 6.3 ScreenshotClient の開始

- ▶ Microsoft Windows で順々に開きます。
  - スタート
  - すべてのプログラム
  - HEIDENHAIN
  - ND 7000 Demo
  - ScreenshotClient
- > ScreenshotClient が起動します。



図 23: ScreenshotClient が起動 (接続されていない)

- > これで、ScreenshotClient を Demo ソフトウェアまたは装置に接続できます。

## 6.4 ScreenshotClientとDemoソフトウェアの接続

**i** Demoソフトウェアを起動するか、装置のスイッチを入れ、ScreenshotClientとの接続を確立します。そうしないと、接続を試みた際に、ScreenshotClient がステータスメッセージ **Connection close.** を示します。

- ▶ まだ行っていない場合は、Demoソフトウェアを起動します  
詳細情報: "ND 7000 Demo起動", 22 ページ
- ▶ 「**Connect**」をタップします
- > Demo ソフトウェアとの接続が確立されます。
- > ステータスメッセージが更新されます。
- > 入力フィールド「**Identifier**」と「**Language**」が有効になります。

## 6.5 ScreenshotClientと装置の接続

**前提条件：**装置のネットワークが設定されていること。



装置でのネットワークの設定に関する詳細なインフォメーションは、ND 7000の操作説明書の「設定」章に記載されています。



Demoソフトウェアを起動するか、装置のスイッチを入れ、ScreenshotClientとの接続を確立します。そうしないと、接続を試みた際に、ScreenshotClient がステータスメッセージ **Connection close.** を示します。

- ▶ まだ行っていない場合は、装置のスイッチをオンにします
- ▶ 入力フィールド「**Connection**」で「**IPv4アドレス**」を入力します  
これについては以下の装置の設定を参照してください：**インターフェース ▶ ネットワーク ▶ X116**
- ▶ 「**Connect**」をタップします
- ▶ 装置との接続が確立されます。
- ▶ ステータスメッセージが更新されます。
- ▶ 入力フィールド「**Identifier**」と「**Language**」が有効になります。

## 6.6 ScreenshotClient をスクリーンショット用に設定

ScreenshotClient を開始すると、以下を設定できます。

- スクリーンショットを保存する保存場所およびファイル名
- スクリーンショットを作成するユーザーインターフェース言語

### 6.6.1 スクリーンショットの保存場所とファイル名の設定

ScreenshotClient は、デフォルトでは次の保存場所にスクリーンショットを保存します。

**C: ▶ HEIDENHAIN ▶ [Produktbezeichnung] ▶ ProductsMGE5  
▶ Mom ▶ [Produktkürzel] ▶ sources ▶ [Dateiname]**

必要に応じて、別の保存場所を指定できます。

- ▶ 「**Identifier**」入力フィールドをタップします
- ▶ 「**Identifier**」入力フィールドに、スクリーンショットの保存場所と名前を入力します



スクリーンショットの保存場所へのパスおよびファイル名を、次の形式で入力します。

**[ドライブ]:\[フォルダ]\[ファイル名]**

- ▶ ScreenshotClient により、すべてのスクリーンショットが入力した保存場所に保存されます。

## 6.6.2 スクリーンショットのユーザーインターフェース言語を設定

「Language」入力フィールドでは、Demoソフトウェアまたは装置のすべてのユーザーインターフェース言語が選択可能です。言語コードを選択すると、ScreenshotClient が、対応する言語でスクリーンショットを作成します。

**i** どのユーザーインターフェース言語でDemoソフトウェアまたは装置を操作するかは、スクリーンショットには重要ではありません。スクリーンショットは常に、ScreenshotClient で選択したユーザーインターフェース言語で作成されます。

### 希望するユーザーインターフェース言語のスクリーンショット

希望するユーザーインターフェース言語でスクリーンショットを作成するには：



▶ 「Language」入力フィールドで、矢印を使って希望の言語コードを選択します



- > 選択した言語コードが赤い文字で表示されます。
- > ScreenshotClient が、希望のユーザーインターフェース言語でスクリーンショットを作成します。

### 提供されるすべてのユーザーインターフェース言語のスクリーンショット

提供されるすべてのユーザーインターフェース言語でスクリーンショットを作成するには：



▶ 「Language」入力フィールドで、カーソルキーを使って **all** を選択します



- > 言語コード **all** が、赤い文字で表示されます。
- > ScreenshotClient が、提供されるすべてのユーザーインターフェース言語でスクリーンショットを作成します。

## 6.7 スクリーンショットの作成

- ▶ Demoソフトウェアまたは装置で、スクリーンショットを作成したい画面を呼び出します
- ▶ **ScreenshotClient** へと切り替えます
- ▶ 「Snapshot」をタップします
- ▶ スクリーンショットが作成され、設定した保存場所に保存されます。

**i** スクリーンショットは、[ファイル名]\_[言語コード]\_[YYYYMMDDhhmmss] 形式で保存されます (たとえば、`screenshot_de_20170125114100`)

- ▶ ステータスメッセージが更新されます。




図 24: スクリーンショットに成功した後の ScreenshotClient

## 6.8 ScreenshotClient の終了

- ▶ 「Disconnect」をタップします
- ▶ Demo ソフトウェアまたは装置への接続が終了します。
- ▶ 「終了」をタップします
- ▶ ScreenshotClient が終了します。

## 7 インデックス

### M

MDI モード：メニュー..... 28

### O

OEM バー..... 42

OEM バー：操作エレメント.... 42

### S

ScreenshotClient..... 64

ScreenshotClient：スクリーン

ショットの作成..... 68

ScreenshotClient：開始..... 65

ScreenshotClient：終了..... 68

ScreenshotClient：情報..... 64

ScreenshotClient：接続..... 65

ScreenshotClient：設定..... 66

### い

インストールファイル：ダウン

ロード..... 12

### く

クイックスタート..... 50

### し

ジェスチャー：タップ..... 18

ジェスチャー：ドラッグ..... 19

ジェスチャー：ホールド..... 19

ジェスチャー：操作..... 18

### す

スイッチオフ：メニュー..... 36

スクリーンショット：ファイル名

の設定..... 66

スクリーンショット：ユーザーイ

ンタフェース言語の設定..... 67

スクリーンショット：作成..... 68

スクリーンショット：保存場所の

設定..... 66

ステータスバー..... 40

ステータスバー：操作エレメント..

41

### そ

ソフトウェアオプション：有効化..

44

ソフトウェア：アンインストール..

15

ソフトウェア：インストール... 13

ソフトウェア：インストールファ

イルのダウンロード..... 12

ソフトウェア：システム前提条件..

12

ソフトウェア：起動..... 22

ソフトウェア：終了..... 23

ソフトウェア：設定データ..... 46

ソフトウェア：設定ファイル... 47

ソフトウェア：有効化..... 44

### た

タッチスクリーン：操作..... 18

タップ..... 18

### て

デモ用ソフトウェア：機能範囲.. 8

デモ用ソフトウェア：使用上の決

まり..... 8

### と

ドラッグ..... 19

### は

パスワード..... 23

パスワード：標準設定..... 50

### ふ

ファイル管理：メニュー..... 33

プログラミング：メニュー..... 31

プログラムラン：メニュー..... 30

### ほ

ホールド..... 19

### ま

マウス操作：タップ..... 18

マウス操作：ドラッグ..... 19

マウス操作：ホールド..... 19

マウス動作：操作..... 18

### め

メインメニュー..... 25

メニュー：MDI モード..... 28

メニュー：スイッチオフ..... 36

メニュー：ファイル管理..... 33

メニュー：プログラミング..... 31

メニュー：プログラムラン..... 30

メニュー：ユーザーログイン... 34

メニュー：手動モード..... 27

メニュー：設定..... 35

### ゆ

ユーザーインタフェース：プログ

ラムメニュー..... 31

ユーザーインタフェース：プログ

ラムランメニュー..... 30

ユーザーインタフェース：メイン

メニュー..... 25

ユーザーインタフェース：メ

ニュー「ファイル管理」..... 33

ユーザーインタフェース：メ

ニュー「ユーザーログイン」... 34

ユーザーインタフェース：メ

ニュー「設定」..... 35

ユーザーインタフェース：「MDI

モード」メニュー..... 28

ユーザーインタフェース：「ス

イッチオフ」メニュー..... 36

ユーザーインタフェース：「手動

モード」メニュー..... 27

ユーザーインタフェース：起動後..

25

ユーザーのログイン..... 23

ユーザーログイン..... 34

ユーザー：デフォルトのパスワー

ド..... 23

ユーザー：ユーザーログイン... 23

ユーザー：ログアウト..... 23

ユーザー：ログイン..... 23

### り

リセス加工..... 59

### 開

開始：ScreenshotClient..... 65

### 基

基準点：プロービング..... 42

### 起

起動：ソフトウェア..... 22

### 言

言語：設定..... 24, 44

### 工

工具表：作成..... 53

### 使

使用方法の選択..... 46

使用：決まり..... 8

使用：決まりに反する..... 8

### 軸

軸の連結..... 54

### 手

手動モード..... 27

手動モード：メニュー..... 27

### 終

終了：ScreenshotClient..... 68

終了：ソフトウェア..... 23

### 製

製品仕様..... 45

### 設

設定データ：ファイルのコピー 46

設定ファイル：ファイルの読み込み..

47

設定：ScreenshotClient..... 66

設定：スクリーンショットのファ

イル名..... 66

設定：スクリーンショットのユー

ザーインタフェース言語.....	67
設定：スクリーンショットの保存 場所.....	66
設定：ソフトウェア.....	44
設定：メニュー.....	35

## 説

説明書：読む際の注意事項.....	8
-------------------	---

## 旋

旋盤：工具の計測.....	55
---------------	----

## 操

操作エレメント：OEM バー....	42
操作エレメント：スクリーンキー ボード.....	20
操作エレメント：ステータスバー..	41
操作エレメント：スライドスイッ チ.....	20
操作エレメント：ドロップダウン リスト.....	21
操作エレメント：メインメニュー..	25
操作エレメント：「+/-」ボタン...	20
操作エレメント：確定.....	21
操作エレメント：元に戻す.....	21
操作エレメント：終了.....	21
操作エレメント：切替えスイッチ..	20
操作エレメント：追加.....	21
操作エレメント：戻る.....	21
操作：ジェスチャーとマウス動作..	18
操作：タッチスクリーンと入力装 置.....	18
操作：操作エレメント.....	20
操作：操作全般.....	18

## 入

入力装置：操作.....	18
--------------	----

## 表

表記上の規則.....	9
-------------	---

## 例

例：プリセット.....	57
例：リセス加工.....	59
例：ワーク.....	50
例：外輪郭の仕上げ.....	60
例：外輪郭の粗加工.....	58
例：軸受図面.....	51
例：旋盤の設定.....	54

## 8 図のリスト

図 1:	インストールウィザード.....	13
図 2:	オプション <b>Demoソフトウェア</b> が有効になっているインストールウィザード <b>Screenshot Utility</b> .....	14
図 3:	「 <b>ユーザーログイン</b> 」メニュー.....	22
図 4:	「 <b>手動モード</b> 」メニュー.....	27
図 5:	「 <b>MDI モード</b> 」メニュー.....	28
図 6:	「 <b>MDIブロック</b> 」ダイアログボックス.....	29
図 7:	「 <b>プログラムラン</b> 」メニュー.....	30
図 8:	「 <b>プログラミング</b> 」メニュー.....	31
図 9:	シミュレーションウィンドウが開いている「 <b>プログラミング</b> 」メニュー.....	32
図 10:	「 <b>ファイルマネージャ</b> 」メニュー.....	33
図 11:	「 <b>ユーザーログイン</b> 」メニュー.....	34
図 12:	「 <b>設定</b> 」メニュー.....	35
図 13:	<b>設定</b> 」メニュー.....	47
図 14:	サンプルワーク.....	50
図 15:	サンプルワーク - 図面.....	51
図 16:	仕上げバイトのパラメータ.....	54
図 17:	基準点.....	54
図 18:	サンプルワーク - 基準点の指定.....	57
図 19:	サンプルワーク - 外輪郭の粗加工.....	58
図 20:	サンプルワーク - リセスの製作.....	59
図 21:	サンプルワーク - 外輪郭の仕上げ加工.....	60
図 22:	ScreenshotClient のユーザーインターフェース.....	64
図 23:	ScreenshotClient が起動 (接続されていない).....	65
図 24:	スクリーンショットに成功した後の ScreenshotClient.....	68

# HEIDENHAIN

## DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

☎ +49 8669 31-0

☎ +49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

**Technical support** ☎ +49 8669 32-1000

**Measuring systems** ☎ +49 8669 31-3104

service.ms-support@heidenhain.de

**NC support** ☎ +49 8669 31-3101

service.nc-support@heidenhain.de

**NC programming** ☎ +49 8669 31-3103

service.nc-pgm@heidenhain.de

**PLC programming** ☎ +49 8669 31-3102

service.plc@heidenhain.de

**APP programming** ☎ +49 8669 31-3106

service.app@heidenhain.de

**www.heidenhain.com**

