



# HEIDENHAIN



## POSITIP 8000 Demo

사용 설명서  
선삭

디지털 읽기 장치  
펌웨어 버전 1252216.1.5.x

한국어(ko)  
11/2024

# 목차

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 기본 사항.....</b>                         | <b>7</b>  |
| 1.1 개요.....                                 | 8         |
| 1.2 제품에 대한 정보.....                          | 8         |
| 1.2.1 장치 기능을 선보이는 데모 소프트웨어.....             | 8         |
| 1.2.2 데모 소프트웨어 기능.....                      | 8         |
| 1.3 사용 목적.....                              | 8         |
| 1.4 부적절한 사용.....                            | 8         |
| 1.5 설명서 읽기에 대한 참고 사항.....                   | 8         |
| 1.6 텍스트 표시에 사용되는 기호 및 글꼴.....               | 9         |
| <b>2 소프트웨어 설치.....</b>                      | <b>11</b> |
| 2.1 개요.....                                 | 12        |
| 2.2 설치 파일 다운로드.....                         | 12        |
| 2.3 시스템 요구사항.....                           | 12        |
| 2.4 설치중 POSITIP 8000 Demo마이크로소프트 윈도우에서..... | 13        |
| 2.5 POSITIP 8000 Demo 제거.....               | 15        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>3 기본 작동</b>  | <b>17</b> |
| 3.1 개요  | 18        |
| 3.2 터치스크린 및 입력 장치 사용                                    | 18        |
| 3.2.1 터치스크린 및 입력 장치터치스크린:조작                             | 18        |
| 3.2.2 제스처 및 마우스 동작                                      | 18        |
| 3.3 일반 조작 요소 및 기능                                       | 20        |
| 3.4 POSITIP 8000 Demo – 시작 및 종료                         | 22        |
| 3.4.1 POSITIP 8000 Demo 시작                              | 22        |
| 3.4.2 POSITIP 8000 Demo 종료                              | 23        |
| 3.5 사용자 로그인 및 로그아웃                                      | 24        |
| 3.5.1 사용자 로그인   | 24        |
| 3.5.2 사용자 로그아웃  | 24        |
| 3.6 언어 설정   | 24        |
| 3.7 사용자 인터페이스   | 25        |
| 3.7.1 스위치를 켜 후시작  | 25        |
| 3.7.2 사용자 인터페이스의 주 메뉴                                   | 25        |
| 3.7.3 Manual operation[수동 조작] 메뉴Manual operation[수동 조작] | 27        |
| 3.7.4 MDI 메뉴  | 28        |
| 3.7.5 프로그램 실행   | 30        |
| 3.7.6 프로그래밍 메뉴  | 31        |
| 3.7.7 File management[파일 관리] 메뉴                         | 33        |
| 3.7.8 사용자 로그인 메뉴  | 34        |
| 3.7.9 Settings 메뉴                                       | 35        |
| 3.7.10 Switch off[스위치 끄기] 메뉴                            | 36        |
| 3.8 위치 표시   | 36        |
| 3.8.1 위치 표시의 조작 요소                                      | 36        |
| 3.8.2 위치 표시 기능  | 37        |
| 3.9 상태 표시줄  | 41        |
| 3.9.1 상태 표시줄의 조작 요소                                     | 41        |
| 3.9.2 이송 속도 값 설정  | 42        |
| 3.9.3 조그 증분 입력 및 활성화                                    | 43        |
| 3.9.4 수동 조작 모드의 추가 기능                                   | 43        |
| 3.10 OEM 바  | 43        |
| 3.10.1 OEM 바  | 44        |

|          |                 |           |
|----------|-----------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>소프트웨어 구성</b> | <b>45</b> |
| 4.1      | 개요              | 46        |
| 4.2      | 언어 설정           | 46        |
| 4.3      | 소프트웨어 옵션 활성화    | 46        |
| 4.4      | 제품 버전 선택(옵션)    | 47        |
| 4.5      | 어플리케이션 선택       | 48        |
| 4.6      | 구성 파일 복사        | 48        |
| 4.7      | 구성 데이터 업로드      | 49        |
| <b>5</b> | <b>응용 예</b>     | <b>51</b> |
| 5.1      | 개요              | 52        |
| 5.2      | 응용 예를 위해 로그인    | 53        |
| 5.3      | 요구사항            | 53        |
| 5.4      | 선반 설정           | 56        |
| 5.4.1    | 기존 공구 측정        | 57        |
| 5.4.2    | 공구 측정           | 58        |
| 5.4.3    | 프리셋 찾기          | 59        |
| 5.5      | 외부 윤곽 황삭        | 59        |
| 5.6      | 리세스 선삭          | 62        |
| 5.7      | 모따기 선삭          | 63        |
| 5.8      | 외부 윤곽 정삭        | 63        |
| 5.9      | 나사산 가공          | 66        |
| 5.9.1    | 나사산 정의          | 67        |
| 5.9.2    | 나사산 절삭          | 68        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>6 ScreenshotClient.....</b>           | <b>69</b> |
| 6.1 개요.....                              | 70        |
| 6.2 ScreenshotClient에 관한 정보.....         | 70        |
| 6.3 ScreenshotClient.....                | 71        |
| 6.4 ScreenshotClient을 데모 소프트웨어와 연결.....  | 71        |
| 6.5 장치와 ScreenshotClient 연결.....         | 72        |
| 6.6 스크린샷을 생성하도록 ScreenshotClient 구성..... | 72        |
| 6.6.1 스크린샷에 대한 저장 위치 및 파일 이름 구성.....     | 72        |
| 6.6.2 스크린샷의 사용자 인터페이스 언어 구성.....         | 73        |
| 6.7 스크린샷 생성.....                         | 74        |
| 6.8 ScreenshotClient.....                | 74        |
| <b>7 목록.....</b>                         | <b>75</b> |
| <b>8 그림 목록.....</b>                      | <b>77</b> |



# 1

기본 사항

## 1.1 개요

이 장은 본 제품과 이 설명서에 관한 정보를 포함하고 있습니다.

## 1.2 제품에 대한 정보

### 1.2.1 장치 기능을 선보이는 데모 소프트웨어

POSITIP 8000 Demo은 장치와 독립적으로 컴퓨터에 설치할 수 있는 소프트웨어입니다. POSITIP 8000 Demo은 장치의 기능을 익히거나 시험적으로 사용해 보거나 소개하는 데 도움이 됩니다.

### 1.2.2 데모 소프트웨어 기능

하드웨어 환경이 없기 때문에 데모 소프트웨어의 기능 범위는 장치의 전체 기능 범위와 상응하지 않습니다. 그러나 설명을 사용하여 가장 중요한 기능 및 사용자 인터페이스를 익힐 수 있습니다.

## 1.3 사용 목적

POSITIP 8000 시리즈 제품은 수동으로 작동하는 기계 공구에 사용하기 위한 고급 디지털 읽기 장치입니다. 선형 및 앵글엔코더와 조합하여 이 시리즈의 디지털 읽기 장치는 둘 이상의 축에서 공구의 위치를 반환하며 기계 공구를 작동하기 위한 추가 기능을 제공합니다.

POSITIP 8000 Demo은 POSITIP 8000 시리즈 제품의 기본 기능에 대한 데모용 소프트웨어 제품입니다. POSITIP 8000 Demo은 may be used only for 표시, 교육 또는 테스트 목적으로만 사용할 수 있습니다.

## 1.4 부적절한 사용

POSITIP 8000 Demo은 사용 목적 이외의 용도로 사용하기 위한 제품이 아닙니다. 다른 목적의 사용은 다음과 같이 구체적으로 금지됩니다.

- 생산 시스템의 생산 목적을 위해
- 생산 시스템의 일부로

## 1.5 설명서 읽기에 대한 참고 사항

**변경된 사항을 확인하고자 하거나 에러를 발견한 경우?**

하이덴하인은 설명서의 내용을 개선하고자 지속적으로 노력하고 있습니다. 제안 사항을 다음 이메일 주소로 보내주시면 많은 도움이 되오니 협조 부탁드립니다

[userdoc@heidenhain.de](mailto:userdoc@heidenhain.de)

## 1.6 텍스트 표시에 사용되는 기호 및 글꼴

이 설명서에서 다음과 같은 부호 및 글꼴이 텍스트 표기에 사용됩니다.

| 표현             | 의미   |
|----------------|--|
| ▶ ...<br>> ... | 동작 및 해당 동작의 결과를 나타냅니다.<br>예:<br>▶ <b>OK[확인]</b> 누릅니다.<br>> 메시지 창이 닫힙니다.              |
| ■ ...<br>■ ... | 리스트의 항목을 식별<br>예:<br>■ TTL 인터페이스<br>■ EnDat 인터페이스<br>■ ...                           |
| 굵은 글씨          | 메뉴, 표시 및 버튼을 식별<br>예:<br>▶ <b>Shut down[종료]</b> 누름<br>> 운영 체제가 종료됨<br>▶ 전원 스위치를 끕니다. |



# 2

소프트웨어 설치

## 2.1 개요

이 장은 POSITIP 8000 Demo를 다운로드하여 컴퓨터에 올바르게 설치하는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다.

## 2.2 설치 파일 다운로드

HEIDENHAIN 포털에서 설치 파일을 다운로드하여 설치해야 데모 소프트웨어를 컴퓨터에 설치할 수 있습니다.

**i** HEIDENHAIN 포털에서 설치 파일을 다운로드하려면 해당 제품의 디렉터리에 있는 **Software** 폴더에 대한 액세스 권한이 필요합니다.  
포털의 **Software** 폴더에 대한 액세스 권한이 없는 경우 HEIDENHAIN 담당자에게 액세스 권한을 요청할 수 있습니다.

- ▶ 여기서 POSITIP 8000 Demo 의 최신 버전을 다운로드합니다.  
**www.heidenhain.de**
- ▶ 브라우저의 다운로드 폴더를 선택합니다.
- ▶ 확장자가 **.zip**인 다운로드한 파일의 압축을 풀어 임시 저장 폴더에 저장합니다.
- > 압축이 풀린 다음 파일이 임시 저장 폴더에 저장됩니다.
  - 다음 확장자의 설치 파일 **.exe**
  - 파일 **DemoBackup.mcc**

## 2.3 시스템 요구사항

POSITIP 8000 Demo 를 컴퓨터에 설치하려면 컴퓨터 시스템이 다음과 같은 시스템 요구사항을 충족해야 합니다.

- Microsoft Windows 7 이상
- 화면 해상도 최소 1280 × 800 권장

## 2.4 설치중 POSITIP 8000 Demo마이크로소프트 윈도우에서

- ▶ **.zip** 확장자의 다운로드한 파일의 압축을 풀 임시 저장 폴더를 선택합니다.  
추가 정보: "설치 파일 다운로드", 페이지 12
- ▶ 다음 확장자의 설치 파일을 실행합니다. **.exe**
- ▶ Installation wizard[설치 마법사]가 열립니다.




그림 1: Installation wizard[설치 마법사]

- ▶ 클릭 **Next**
- ▶ **License Agreement** 설치 단계에서 라이선스의 조건에 동의합니다.
- ▶ 클릭 **Next**

**i** **Select Destination Location** 설치 단계에서 설치 마법사가 저장 위치를 제안합니다. 제안하는 저장 위치를 그대로 따르는 것이 좋습니다.

- ▶ **Select Destination Location** 설치 단계에서 POSITIP 8000 Demo 를 저장할 저장 위치를 선택합니다.
- ▶ 클릭 **Next**

**i** **Select Components** 설치 단계에서 ScreenshotClient 프로그램도 기본적으로 설치됩니다. ScreenshotClient를 사용하여 의 활성 화면의 스크린샷을 생성할 수 있습니다.

ScreenshotClient을 설치하려는 경우ScreenshotClient

- ▶ **Select Components** 설치 단계에서 기본 설정을 변경하지 않고 그대로 둡니다.

추가 정보: "ScreenshotClient", 페이지 69

- ▶ **Select Components** 설치 단계:
  - 설치 유형을 선택합니다.
  - 옵션을 활성화 또는 비활성화합니다. **Screenshot Utility**




그림 2: 데모 소프트웨어 옵션이 활성화된 설치 마법사 및 **Screenshot Utility**

- ▶ 클릭 **Next**
- ▶ **Select Start Menu Folder** 설치 단계에서 시작 메뉴 폴더를 생성할 저장 위치를 선택합니다.
- ▶ 클릭 **Next**
- ▶ **Select Additional Tasks** 설치 단계에서 선택하거나 선택 취소 **Desktop icon**
- ▶ 클릭 **Next**
- ▶ 클릭 **Install**
- > 설치가 시작됩니다. 설치 상태가 진행률로 표시됩니다.
- ▶ 설치가 성공적으로 완료된 후 **Finish**를 사용하여 설치 마법사를 닫습니다.
- > 프로그램이 컴퓨터에 성공적으로 설치되었습니다.

## 2.5 POSITIP 8000 Demo 제거

- ▶ Windows 작업 표시줄의 검색 창을 클릭합니다
- ▶ 검색어로 "제거"를 입력
- ▶ 다음 요소를 클릭합니다:
  - 프로그램 추가 또는 제거
  - POSITIP 8000 Demo
  - 제거
- ▶ 마법사의 지시를 따름
- > 프로그램이 컴퓨터에서 성공적으로 제거되었습니다.



# 3

기본 작동

## 3.1 개요

이 장은 의 POSITIP 8000 Demo 사용자 인터페이스, 작동 소자 및 기본 기능을 기술합니다.

## 3.2 터치스크린 및 입력 장치 사용

### 3.2.1 터치스크린 및 입력 장치 터치스크린: 조작



POSITIP 8000 Demo에서 의 사용자 인터페이스에 있는 조작 요소는 터치스크린 또는 연결된 마우스를 통해 조작합니다.

데이터를 입력하려면 터치스크린의 화면 키보드 또는 연결된 키보드를 사용할 수 있습니다.

### 3.2.2 제스처 및 마우스 동작

사용자 인터페이스의 조작 요소를 활성화, 전환 또는 이동하려면 POSITIP 8000 Demo의 터치스크린 또는 마우스를 사용할 수 있습니다. 제스처는 터치스크린 및 마우스를 조작할 때 사용합니다.

**i** 터치스크린을 조작하는 제스처는 마우스를 조작하는 제스처와 다를 수 있습니다.  
터치스크린을 조작하는 제스처가 마우스를 조작하는 제스처와 다른 경우, 이 지침에서 두 조작을 모두 대체 동작으로 설명합니다.  
터치스크린 또는 마우스를 조작하는 대체 동작은 다음 기호로 식별할 수 있습니다.

|   |                |
|---|----------------|
|  | 터치스크린을 사용하여 조작 |
|  | 마우스를 사용하여 조작   |

다음 개요에서는 터치스크린 또는 마우스를 조작하는 여러 가지 제스처를 설명합니다.

#### 누르기



화면에 손가락을 가볍게 대는 행동을 의미합니다.



왼쪽 마우스 버튼을 한 번 누르는 행동을 의미합니다.

누를 때 시작되는 동작은 다음과 같습니다.

- - 메뉴, 형상 또는 파라미터 선택
  - 화면 키보드를 이용한 문자 입력
  - 대화 상자 닫기

**유지**



화면에 손가락을 대고 수 초간 유지하는 행동을 의미합니다.



왼쪽 마우스 버튼을 한 번 누르고 누른 상태를 유지하는 행동을 의미합니다.

유지할 때 시작되는 동작은 다음과 같습니다.

- - 플러스 및 마이너스 버튼이 있는 입력 필드에서 값을 빠르게 변경

**끝기**



길게 누르기와 살짝 밀기를 조합하여 적어도 동작의 시작점이 정의되었을 때 손가락을 터치스크린에서 움직이는 동작입니다.



적어도 동작의 시작점이 정의되었을 때 왼쪽 마우스 버튼을 한 번 누르고 유지하는 상태에서 마우스를 움직이는 행동을 의미합니다.

끝 때 시작되는 동작은 다음과 같습니다.



- 목록 및 텍스트 스크롤

### 3.3 일반 조작 요소 및 기능

아래에 설명하는 조작 요소는 터치스크린 또는 입력 장치를 통해 제품을 구성 및 조작할 때 사용할 수 있습니다.




#### 화면 키보드







화면 키보드를 사용해 사용자 인터페이스의 입력 필드에 텍스트를 입력할 수 있습니다. 입력 필드에 따라 숫자 또는 영숫자 화면 키보드가 표시됩니다.

#### 화면 키보드

- ▶ 값을 입력하려면 입력 필드를 누르십시오.
- > 입력 필드가 강조 표시됩니다.
- > 화면 키보드가 표시됩니다.
- ▶ 텍스트 또는 숫자 입력
- > 항목이 올바르고 완전한 경우 해당되는 경우 녹색 확인 표시가 표시됩니다.
- > 항목이 불완전하거나 값이 올바르지 않으면 해당하는 경우 빨간색 느낌표가 표시됩니다. 이 경우 입력을 완료할 수 없습니다.
- ▶ 값을 적용하려면 **RET**로 입력을 확인합니다.
- > 값이 표시됨
- > 화면 키보드가 사라집니다.

#### 작동 요소

| 조작 요소   | 기능  |
|---|---|
|  | <b>플러스 마이너스 단추가 있는 입력 필드</b><br>숫자 값을 조정하려면 숫자 값의 왼쪽 및 오른쪽에 있는 +(플러스) 및 -(마이너스) 버튼을 사용합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 원하는 값이 표시될 때까지 + 또는 - 누름</li> <li>▶ 값을 더 빨리 스크롤하려면 + 또는 -를 길게 누름</li> <li>&gt; 선택한 값이 표시됩니다.</li> </ul> |
|  | <b>토글 스위치</b><br>기능 간에 전환하려면 토글 스위치를 사용합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 원하는 기능을 누름</li> <li>&gt; 활성 기능은 녹색으로 표시됩니다.</li> <li>&gt; 비활성 기능은 밝은 회색으로 표시됩니다.</li> </ul>  |
|  | <b>슬라이딩 스위치</b><br>슬라이딩 스위치를 사용하여 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 슬라이더를 원하는 위치로 끌기 또는</li> <li>▶ 슬라이드 탭을 누릅니다.</li> <li>&gt; 기능이 활성화 또는 비활성화됩니다.</li> </ul>  |

| 조작 요소   | 기능   |
|---|--|
|    | <p>드롭다운 목록</p> <p>드롭다운 목록을 여는 버튼은 아래쪽을 가리키는 삼각형으로 표시됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 버튼 누름</li> <li>&gt; 드롭다운 목록이 열립니다.</li> <li>&gt; 활성 항목이 녹색으로 강조 표시됩니다.</li> <li>▶ 원하는 항목을 누름</li> <li>&gt; 선택한 항목이 적용됩니다.</li> </ul> |
|    | <p>Undo[실행 취소]</p> <p>이 버튼을 사용하면 마지막 작동의 실행을 취소할 수 있습니다.</p> <p>이미 완료된 프로세스는 실행 취소할 수 없습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Undo[실행 취소]</b> 누름</li> <li>&gt; 마지막 작업이 실행 취소되었습니다.</li> </ul>                                |
|  | <p>Add[추가]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>추가</b>를 눌러 형상을 추가합니다.</li> <li>&gt; 새 기능이 추가되었습니다.</li> </ul>   |
|  | <p>Close[닫기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Close[닫기]</b>를 눌러 대화상자를 닫습니다.</li> </ul>  |
|  | <p>Confirm[확인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Confirm[확인]</b>을 눌러 동작을 완료합니다.</li> </ul>   |
|  | <p>Back[뒤로]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Back[뒤로]</b>를 누르면 메뉴 구조의 상위 수준으로 돌아갑니다.</li> </ul>   |

## 3.4 POSITIP 8000 Demo – 시작 및 종료

### 3.4.1 POSITIP 8000 Demo 시작

**i** POSITIP 8000 Demo을 사용하기 전에 소프트웨어를 구성하는 단계를 수행해야 합니다.

**PT**

- ▶ Microsoft Windows 바탕 화면에서 **POSITIP 8000 Demo**을 누릅니다.  
또는
- ▶ Microsoft 윈도우에서 다음을 연속해서 엽니다.
  - 시작
  - 모든 프로그램
  - HEIDENHAIN
  - POSITIP 8000 Demo

**i** 외관 모드가 서로 다른 두 실행 파일을 사용할 수 있습니다.

- **POSITIP 8000 Demo** Microsoft Windows 창 내에서 시작
- **POSITIP 8000 Demo(전체 화면)**: 전체 화면 모드에서 시작

**PT**

- ▶ **POSITIP 8000 Demo** 또는 **POSITIP 8000 Demo(전체 화면)** 누르기
- > POSITIP 8000 Demo이 백그라운드에서 출력 창을 시작합니다. 출력 창은 작업과 관련이 없으며 POSITIP 8000 Demo이(가) 종료되면 다시 닫힙니다.
- > POSITIP 8000 Demo에서 **사용자 로그인** 메뉴를 사용하여 사용자 인터페이스를 시작합니다.




그림 3: 사용자 로그인 메뉴

### 3.4.2 POSITIP 8000 Demo 종료



- ▶ 주 메뉴에서 **Switch off**[스위치 끄기] 누름



- ▶ **Shut down**[종료] 누름
- > POSITIP 8000 Demo이 종료됩니다.



Microsoft Windows 창에서 POSITIP 8000 Demo을 종료하려는 경우에도 **Switch-off**[스위치 끄기] 메뉴를 사용합니다.

**Close**[닫기]를 사용하여 Microsoft Windows 창을 닫으면 모든 설정이 손실됩니다.

## 3.5 사용자 로그인 및 로그아웃

**User login[사용자 로그인]** 메뉴에서 제품에 사용자로 로그인 및 로그아웃할 수 있습니다.

한 번에 한 사용자만이 로그인할 수 있습니다. 로그인한 사용자가 표시됩니다. 로그인한 사용자가 로그아웃해야 새 사용자가 로그인할 수 있습니다.



제품은 사용자에게 관리 및 조작 기능에 대한 전체 또는 제한 액세스 권한을 부여하는 다양한 권한 부여 레벨을 제공합니다.

### 3.5.1 사용자 로그인



- ▶ 주 메뉴에서 **User login[사용자 로그인]** 누름
- ▶ 드롭다운 목록에서 **OEM** 사용자 선택
- ▶ **암호** 입력 필드 누름
- ▶ "oem" 사용자의 **OEM** 암호 입력
- ▶ **RET**로 입력 확인RET



- ▶ **로그인** 누름
- > 사용자가 로그인하고 가 표시됩니다.

### 3.5.2 사용자 로그아웃



- ▶ 주 메뉴에서 **User login[사용자 로그인]** 누름



- ▶ **로그아웃** 누름
- > 사용자가 로그아웃됨
- > **Switch off[스위치 끄기]**를 제외하고 주 메뉴의 모든 기능이 비활성화됨
- > 사용자가 로그인한 후에만 제품을 다시 사용할 수 있음

## 3.6 언어 설정

사용자 인터페이스 언어는 영어입니다. 원할 경우 다른 언어로 변경할 수 있습니다.



- ▶ 주 메뉴에서 **설정** 을 누름



- ▶ **사용자** 누름
- > 로그인한 사용자가 확인 표시로 표시됨
- ▶ 로그인한 사용자 선택
- > 사용자에게 대해 선택한 언어가 **언어** 드롭다운 목록에 국가 깃발로 표시됨
- ▶ **언어** 드롭다운 목록에서 원하는 언어에 대한 플래그를 선택
- > 사용자 인터페이스가 선택한 언어로 표시됩니다.

### 3.7 사용자 인터페이스

#### 3.7.1 스위치를 켜 후 시작

##### 시작 후 사용자 인터페이스


자동 사용자 로그인이 활성화되고 로그인한 마지막 사용자가 **Operator** 유형인 경우, 제품이 시작한 후 **수동 작동** 메뉴가 표시됩니다.

자동 사용자 로그인이 활성화되지 않은 경우, **사용자 로그인** 메뉴가 열립니다.

추가 정보: "사용자 로그인 메뉴", 페이지 34

#### 3.7.2 사용자 인터페이스의 주 메뉴



##### 사용자 인터페이스(수동 조작 모드)



- 1 메시지 표시 영역, 닫지 않은 메시지의 시간 및 번호를 표시
- 2 조작 요소를 포함한 주 메뉴

##### 주 메뉴 조작 요소

| 조작 요소 | 기능   |
|-------|--|
|       | <b>메시지</b><br>모든 메시지에 대한 개요 및 닫지 않은 메시지의 번호 표시   |
|       | <b>수동 조작</b><br>기계축의 수동 위치결정<br>추가 정보: "Manual operation[수동 조작] 메뉴Manual operation[수동 조작]", 페이지 27 |
|       | <b>MDI 모드</b><br>원하는 축 이동을 직접 입력(수동 데이터 입력). 이동해야 할 거리가 계산되어 표시됨<br>추가 정보: "MDI 메뉴", 페이지 28        |
|       | <b>프로그램 실행</b><br>사용자 인터페이스로 이전에 만든 프로그램 실행<br>추가 정보: "프로그램 실행", 페이지 30                            |

| 조작 요소   | 기능  |
|---|---|
|    | <b>프로그래밍</b><br>개별 프로그램의 생성 및 관리<br>추가 정보: "프로그래밍 메뉴", 페이지 31   |
|    | <b>파일 관리</b><br>제품에서 사용할 수 있는 파일 관리<br>추가 정보: "File management[파일 관리] 메뉴",<br>페이지 33  |
|    | <b>사용자 로그인</b><br>사용자를 로그인 및 로그아웃<br>추가 정보: "사용자 로그인 메뉴", 페이지 34  |
|    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  추가 권한(Setup 또는 OEM 사용자 유형)이 있는 사용자가 로그인한 경우에는 기어 기호가 나타납니다.         </div> |
|    | <b>설정</b><br>사용자 설정, 센서 구성 또는 펌웨어 업데이트와 같은 제품의 설정<br>추가 정보: "Settings 메뉴", 페이지 35   |
|  | <b>끄기</b><br>운영 체제 종료 또는 절전 모드 활성화<br>추가 정보: "Switch off[스위치 끄기] 메뉴", 페이지 36  |

### 3.7.3 Manual operation[수동 조작] 메뉴 Manual operation[수동 조작]

#### 활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **Manual operation[수동 조작]** 누름
- > 수동 작업에 대한 사용자 인터페이스가 나타납니다.




그림 4: 수동 조작 메뉴

- 1 축 키
- 2 기준
- 3 위치 표시
- 4 상태 표시줄
- 5 스피들 속도(공작기계)

**Manual operation[수동 조작]** 메뉴에서는 기계 축에서 측정한 위치 값이 작업 영역에 표시됩니다.

상태 표시줄에 보조 기능을 제공합니다.

### 3.7.4 MDI 메뉴

#### 활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **MDI**를 누름
- > MDI 모드에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨.




그림 5: MDI 메뉴

- 1 축 키
- 2 실제 위치
- 3 결합된 축
- 4 이동할 거리
- 5 상태 표시줄
- 6 스피들 속도(기계 공구)


단일 블록 대화 상자



▶ 주 메뉴에서 **MDI**를 누름



▶ 상태 표시줄에서 **Create[생성]** 누름  
 > MDI 모드에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨.



- 1 보기 표시줄
- 2 블록 파라미터
- 3 MDI 블록
- 4 상태 표시줄
- 5 블록 도구

**MDI**(Manual Data Input[수동 데이터 입력]) 메뉴를 사용하여 원하는 축 이동을 직접 입력할 수 있습니다. 대상점 거리를 지정하면 이동 거리가 계산되어 표시됩니다.

상태 표시줄에 추가 측정값 및 기능을 제공합니다.

### 3.7.5 프로그램 실행

#### 호출



- ▶ 주 메뉴에서 **프로그램 실행** 누름
- > 프로그램 실행에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨.




그림 6: 프로그램 실행 메뉴

- 1 보기 표시줄
- 2 상태 표시줄
- 3 프로그램 제어기
- 4 스피들 속도(기계 공구)
- 5 프로그램 관리

**프로그램 실행 메뉴**에서는 이전에 프로그래밍 작동 모드에서 만든 프로그램을 실행할 수 있습니다. 실행하는 동안 마법사가 개별 프로그램 단계를 안내합니다.

**프로그램 실행** 메뉴에서 선택된 블록을 시각화하는 시뮬레이션 창을 표시할 수 있습니다.

상태 표시줄에 추가 측정값 및 기능을 제공합니다.

### 3.7.6 프로그래밍 메뉴

#### 활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **Programming**[프로그래밍] 누름
- > 프로그래밍에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨.

**i** 상태 표시줄 및 옵션 OEM 바는 **Programming**[프로그래밍] 메뉴에서 사용할 수 없습니다.




그림 7: 프로그래밍 메뉴

- 1 보기 표시줄
- 2 도구 모음
- 3 프로그램 관리

옵션 시뮬레이션 창에서 선택한 블록의 시각화를 확인할 수 있습니다.




그림 8: 시뮬레이션 창이 열린 **프로그래밍** 메뉴 윈도우

- 1 보기 표시줄
- 2 시뮬레이션 창(옵션)
- 3 블록 파라미터
- 4 도구 모음
- 5 프로그램 블록
- 6 프로그램 관리

**Programming[프로그래밍]** 메뉴에서 프로그램을 생성 및 관리할 수 있습니다. 개별 일치 단계 또는 일치 패턴을 블록으로 정의합니다. 그런 다음 블록 순서가 프로그램을 형성합니다.

### 3.7.7 File management[파일 관리] 메뉴

호출



- ▶ 주 메뉴에서 **File management[파일 관리]** 누름
- > 파일 관리 사용자 인터페이스가 표시됩니다.

간략한 설명




그림 9: File management[파일 관리] 메뉴

- 1 사용 가능한 저장 위치 목록
- 2 선택한 저장 위치의 폴더 목록

**File management[파일 관리]** 메뉴는 제품 메모리에 저장된 파일의 개요를 표시합니다.

### 3.7.8 사용자 로그인 메뉴

#### 호출



- ▶ 주 메뉴에서 **User login[사용자 로그인]** 누름
- > 사용자 로그인 및 로그아웃을 위한 사용자 인터페이스가 표시됨

#### 간략한 설명




그림 10: 사용자 로그인 메뉴

- 1 로그인한 사용자 표시
- 2 User login[사용자 로그인]

**User login[사용자 로그인]** 메뉴는 로그인한 사용자를 왼쪽 열에 표시합니다. 새 사용자 로그인은 오른쪽 열에 표시됩니다.

다른 사용자를 로그인하려면 로그인한 사용자가 먼저 로그아웃해야 합니다.

추가 정보: "사용자 로그인 및 로그아웃", 페이지 24

### 3.7.9 Settings 메뉴

호출



- ▶ 주 메뉴에서 **설정**을 누름
- ▶ 제품 설정에 대한 사용자 인터페이스가 표시됩니다.

간략한 설명




그림 11: 설정메뉴

- 1 설정 옵션 목록
- 2 설정 파라미터 목록

**설정** 메뉴는 제품을 구성하기 위한 모든 옵션을 표시합니다. 설정 파라미터를 사용해 제품을 현장 요건에 채택할 수 있습니다.

**i** 제품은 사용자에게 관리 및 조작 기능에 대한 전체 또는 제한 액세스 권한을 부여하는 다양한 권한 부여 레벨을 제공합니다.

### 3.7.10 Switch off[스위치 끄기] 메뉴

#### 호출



- ▶ 주 메뉴에서 **Switch off[스위치 끄기]** 누름
- > 운영 체제 종료, 에너지 절약 모드 활성화 및 청소 모드 활성화를 위한 조작 요소가 표시됩니다.

#### 간략한 설명

Switch off[스위치 끄기] 메뉴는 다음 옵션을 제공합니다.

| 조작 요소 | 기능  |
|-------|---|
|       | <b>종료</b><br>POSITIP 8000 Demo 종료                                   |
|       | <b>Energy saving mode[에너지 절약 모드]</b><br>화면을 끄고 운영 체제를 에너지 절약 모드로 전환 |
|       | <b>세척 모드</b><br>화면을 끄. 운영 체제는 변경되지 않음                               |

추가 정보: "POSITIP 8000 Demo – 시작 및 종료", 페이지 22









## 3.8 위치 표시

장치의 위치 표시는 축 위치 및 구성된 축(해당하는 경우)에 관한 추가 정보를 표시합니다.

또한 축의 표시를 결합하고 스피들 기능에 액세스할 수 있습니다.

### 3.8.1 위치 표시의 조작 요소


| 기호                                  | 의미   |
|-------------------------------------|--|
|                                     | 축 키<br><b>축 키 기능:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 축 키 누름: 위치 값(수동 조작)에 대한 입력 필드 또는 <b>단일 블록(MDI 모드)</b> 대화 상자가 열림</li> <li>■ 축 키를 누르고 유지: 현재 위치를 영점으로 설정</li> <li>■ 축 키를 오른쪽으로 끌기: 축에 대한 기능을 사용할 수 있으면 메뉴를 엽니다</li> </ul> |
|                                     | 위치 디스플레이는 방사상 가공 축 <b>X</b> 의 직경을 표시합니다.   |
|                                     | 기준점 검색이 성공적으로 수행됨  |
|                                     | 기준점 검색이 수행되지 않았거나 기준점이 감지되지 않음   |
|                                     | Z <sub>0</sub> 축이 Z 축과 결합됩니다. 위치 표시는 두 위치 값의 합을 표시합니다<br>추가 정보: "결합 축", 페이지 37   |
| Z <sub>0</sub> 축만을 Z 축에 결합할 수 있습니다. |  |

| 기호  | 의미   |
|---|--|
|    | 기어 스펐들의 선택된 기어 스테이지<br>추가 정보: "기어 스펐들에 대한 기어 스테이지 설정", 페이지 39  |
|    | 선택된 기어 스테이지로 스펐들 속도를 달성할 수 없음<br>▶ 더 높은 기어 스테이지를 선택  |
|    | 선택된 기어 스테이지로 스펐들 속도를 달성할 수 없음<br>▶ 더 낮은 기어 스테이지를 선택  |
|    | <b>CSS</b> (일정 표면 속도) 스펐들 모드가 활성화됨<br>추가 정보: "스핀들 모드 설정", 페이지 40<br>아이콘이 깜빡이면 계산된 스펐들 속도가 정의된 속도 범위를 벗어난 것입니다. 원하는 표면 속도를 달성할 수 없습니다. 스펐들은 최대 또는 최소 속도로 계속 돌아갑니다 |
|    | MDI 모드 및 Program Run[프로그램 실행]에서 스켈링 계수를 축에 적용  |
|    | 축은 피드백 제어됩니다   |
| 1250 <sup>mm</sup>  | 실제 스펐들 속도  |
|  | 스핀들 속도 제어를 위한 입력 필드<br>추가 정보: "스핀들 속도 설정", 페이지 38  |
|  | 작동 중인 NC 축을 위한 가상축 키   |



### 3.8.2 위치 표시 기능

#### 결합 축

축 **Z<sub>0</sub>** 및 **Z**의 표시를 결합할 수 있습니다. 결합된 축에 대해, **Z** 축의 위치 표시는 두 축의 위치 값의 합을 표시합니다.

 만약 **Z** 축과 **Z<sub>0</sub>** 축이 결합된 경우, 프로그램 실행 작동 모드가 비활성화됩니다.

#### 결합 축

-  ▶ 작업 영역에서 **Z** 축 키를 오른쪽으로 끕니다
-  ▶ **Couple[결합]**을 누름
- > **Z<sub>0</sub>** 축이 **Z** 축과 결합됩니다.
- > 결합된 축의 아이콘은 **축 키 Z** 옆에 표시됩니다.
- > 결합된 축에 대한 위치 값이 합계로 표시됨.

### 결합 해제 축



- ▶ 작업 영역에서 **Z 축 키**를 오른쪽으로 끕니다



- ▶ **Decouple[결합 해제]**를 누름
- > 표시된 합계 값이 **Z 축**에 적용됩니다.
- > **Z0 축**이 0으로 설정됩니다.

### 예시: 커플링 축

아래 그림은 **Z** 및 **Z0** 축 결합 전, 중 및 후의 위치 값을 표시합니다.

|                                |         |                          |                                |         |                          |                                |         |
|--------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------------|---------|
| <b>X<math>\emptyset</math></b> | 19.250  | <b>Z<sub>0</sub></b><br> | <b>X<math>\emptyset</math></b> | 19.250  | <b>Z<sub>0</sub></b><br> | <b>X<math>\emptyset</math></b> | 19.250  |
| <b>Z<sub>0</sub></b>           | -5.000  |                          | <b>Z</b>                       | -15.000 |                          | <b>Z<sub>0</sub></b>           | 0.000   |
| <b>Z</b>                       | -10.000 |                          |                                |         |                          | <b>Z</b>                       | -15.000 |

**Z<sub>0</sub>** 및 **Z** 축이 결합되지 않았습니다.

**Z<sub>0</sub>**가 **Z** 축에 결합되었습니다.

두 축의 합계는 **Z**에 표시됩니다.

**Z<sub>0</sub>**는 **Z** 축에서 분리됩니다.


합계는 계속해서 **Z** 축에 표시됩니다.

**Z<sub>0</sub>** 축이 0으로 설정됩니다.

### 스핀들 속도 설정

연결된 기계 공구의 구성에 따라 스핀들 속도를 제어할 수 있습니다.

- ▶ 스핀들 속도의 디스플레이에서 입력 필드 (필요 시)로 전환 시에는 이 디스플레이를 우측으로 드래그 합니다.
- > **스핀들 속도** 입력 필드가 표시됩니다.



- ▶ + 또는 -를 누르거나 길게 눌러 스핀들 속도를 원하는 값으로 설정 또는

- ▶ **스핀들 속도** 입력 필드를 누름
- ▶ 원하는 값을 입력
- ▶ **RET**로 입력 확인


- > 제품이 입력된 스핀들 속도를 공칭 값으로 적용하고 그에 따라 기계 공구의 스핀들을 제어합니다.




- ▶ 실제 스핀들 속도의 디스플레이로 되돌아가려면, 입력 필드를 좌측으로 끕니다.




### 기어 스피들에 대한 기어 스테이지 설정

기계 공구가 기어 스피들을 사용하는 경우, 사용한 기어 스테이지를 선택할 수 있습니다.

 기어 스테이지 선택은 외부 신호를 통해서도 제어할 수 있습니다.

- S
▶ 작업 영역에서 **S 축 키**를 오른쪽으로 끕니다
- 
▶ **Gear stage**[기어 스테이지]를 누름  
 > **기어 스테이지 설정** 대화창이 나타납니다.  
 ▶ 원하는 기어 스테이지를 누름
- 
▶ **Confirm**[확인]을 누름  
 > 선택된 기어 스테이지가 이제 새 값으로 채택됩니다.  
 ▶ **S 축 키**를 왼쪽으로 끕니다
- 
▶ 선택된 기어 스테이지에 대한 아이콘이 **S 축 키** 옆에 나타납니다.





 선택된 기어 스테이지로 원하는 스피들 속도를 달성할 수 없는 경우, 기어 스테이지 아이콘이 위쪽을 가리키는 화살표(더 높은 기어 스테이지) 또는 아래쪽을 가리키는 화살표(더 낮은 기어 스테이지)와 함께 깜빡입니다.

## 스핀들 모드 설정




스핀들 모드의 경우 제품이 표준 속도 모드를 사용하는지 아니면 **CSS**(일정 표면 속도)를 사용하는지 결정할 수 있습니다.

**CSS** 스핀들 모드에서 장치는 선삭 공구의 표면 속도가 공작물 지오메트리와 상관 없이 일정하게 유지되도록 스핀들 속도를 계산합니다.

### CSS 스핀들 모드 활성화

-  ▶ 작업 영역에서 **S** 축 키를 오른쪽으로 끕니다
-  ▶ **CSS** 모드를 누름
  - > **CSS 활성화** 대화창이 나타납니다.
  - ▶ 최대 스핀들 속도에 대한 값 입력
-  ▶ **Confirm[확인]**을 누름
  - > **CSS** 스핀들 모드가 활성화됩니다.
  - > 스핀들 속도가 측정 단위 **m/min**으로 표시됨
  - ▶ **S** 축 키를 왼쪽으로 끕니다
-  ▶ **CSS** 스핀들 모드에 대한 아이콘이 **S** 축 키 옆에 나타납니다.



### 속도 모드 활성화


-  ▶ 작업 영역에서 **S** 축 키를 오른쪽으로 끕니다
-  ▶ **Speed mode[속도 모드]**를 누름
  - > **속도 모드 활성화** 대화창이 나타납니다.
  - ▶ 최대 스핀들 속도에 대한 값을 입력
-  ▶ **Confirm[확인]**을 누름
  - > 속도 모드가 활성화됩니다.
  - > 스핀들 속도가 측정 단위 **rpm**으로 표시됩니다.
  - ▶ **S** 축 키를 왼쪽으로 끕니다

### 가상축 키를 사용해 횡단

기기에 가상축 키를 구성한 경우 키를 사용해 NC 축을 이동할 수 있습니다.


예제: Y 축을 사용한 마이너스 방향 횡단

-  ▶ 작업 영역에서 **Y 축 키**를 오른쪽으로 끕니다
-  > 조작 요소 **마이너스**와 **플러스**가 표시됩니다.
- ▶ 필요한 경우 키를 눌러 축 키를 활성화합니다(구성된 경우에만 해당).
- ▶ **마이너스**를 길게 누릅니다.

 가상축 키는 구성에 따라 버튼(길게 누름)이나 스위치(누름)일 수 있습니다.

> Y 축은 마이너스 방향으로 이동합니다.






## 3.9 상태 표시줄

 상태 표시줄 및 옵션 OEM 바는 **Programming[프로그래밍]** 메뉴에서 사용할 수 없습니다.

상태 표시줄에 이송 속도 및 이동 속도가 표시됩니다. 상태 표시줄의 조작 요소를 사용하여 프리셋 테이블과 공구 테이블 및 스톱위치와 계산기 기능에 직접 액세스할 수도 있습니다.

### 3.9.1 상태 표시줄의 조작 요소

상태 표시줄은 다음과 같은 조작 요소를 제공합니다.


| 조작 요소   | 기능   |
|---|--|
|  | <b>Quick access[빠른 액세스] 메뉴</b><br>리니어 값 및 각도 값에 대한 단위 설정, 스켈링 계수 구성, 레이디얼 고강축에 대한 위치 값 구성, 누르면 빠른 액세스 메뉴가 열림 |
|  | <b>데이텀 테이블</b><br>현재 프리셋 표시; 누르면 프리셋 테이블이 열림   |
|  | <b>공구 테이블</b><br>현재 공구 표시; 누르면 공구 테이블이 열림  |
|  | <b>스톱위치</b><br>h:mm:ss 형식의 Start[시작] / Stop [정지] 기능을 포함한 시간 표시   |
|  | <b>계산기</b><br>가장 중요한 수학 기능이 있는 계산기, 속도 계산기 및 테이퍼 계산기   |

| 조작 요소   | 기능  |
|---|---|
|    | <p><b>이송 속도</b></p> <p>가장 빠른 선형 축의 현재 이송 속도 디스플레이</p> <p>모든 선형 축이 정지 상태에 있는 경우, 가장 빠른 회전 축의 이송 속도가 표시됩니다.</p> <p>수동 작동 및 MDI 모드에서 이송 속도 값을 설정할 수 있습니다. 태핑해 대화상자를 엽니다.</p> |
|    | <p><b>조그 증분</b></p> <p>수동 작동 모드에서 조그 증분 입력 및 조그 증분 기능 활성화: 태핑해 대화상자를 엽니다.</p> <p>이 기능이 활성화되면 해당 아이콘이 나타납니다.</p>   |
|    | <p><b>재정의</b></p> <p>가장 빠른 선형 축의 변경된 횡단 속도 표시</p> <p>모든 선형 축이 정지 상태에 있는 경우, 가장 빠른 회전 축의 변경된 횡단 속도가 표시됩니다.</p> <p>변경은 NC 제어형 기계 공구에 대한 외부 컨트롤러를 사용하여 수행함</p>               |
|   | <p><b>Auxiliary functions[보조 기능]</b></p> <p>수동 조작 모드의 보조 기능</p>   |
|  | <p><b>단일 블록</b></p> <p>MDI 모드에서 가공 블록 만들기</p>   |

### 3.9.2 이송 속도 값 설정

#### 이송 속도 값 설정


수동 작업 및 MDI 모드 의 경우 이송 속도 대화 상자에서 피드 속도 값을 설정할 수 있습니다.

| 대화  | 기능   |
|---|--|
|  | <p>▶ 상태 표시줄에서 <b>이송 속도</b> 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 선형 축의 경우 및 <b>mm/min</b>의 입력 필드를 사용합니다</li> <li>■ 회전 축의 경우 <b>°/min</b> 입력 필드를 사용합니다</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> 스핀들이 회전할 때에는 선형 축이 스핀들 속도에 따라 이동합니다. 디바이스는 <b>mm/rev</b> 입력 필드에 지정된 값을 사용합니다. 스핀들이 정지 상태인 경우 장치는 <b>mm/min</b> 입력 필드의 값을 사용합니다.</p> </div> |


### 3.9.3 조그 증분 입력 및 활성화

#### 조그 증분 입력 및 활성화




수동 작동 모드의 이송 속도/조그 증분 대화상자에서 조그 증분을 입력해 활성화할 수 있습니다.

| 대화  | 기능   |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상태 표시줄의 <b>이송 속도 /조그 증분</b>을 누릅니다.</li> <li>▶ <b>ON/OFF</b> 슬라이드 스위치를 사용해 조그 증분을 활성화합니다.                         <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 선형 축의 경우 및 <b>mm/min</b>의 입력 필드를 사용합니다.</li> <li>■ 회전 축의 경우 <b>조그 증분 °</b> 입력 필드를 사용합니다.</li> </ul> </li> </ul> |


### 3.9.4 수동 조작 모드의 추가 기능

 ▶ 추가 기능을 호출하려면 상태 표시줄에서 **추가 기능**을 누름

다음과 같은 조작 요소를 사용할 수 있습니다.

| 조작 요소   | 기능                           |
|---|------------------------------|
|  | <b>기준점</b><br>기준점 검색을 시작     |
|  | <b>데이텀 프리셋</b><br>프리셋 설정     |
|  | <b>공구 데이터</b><br>공구 설정(터치오프) |

### 3.10 OEM 바



 상태 표시줄 및 옵션 OEM 바는 **Programming[프로그래밍]** 메뉴에서 사용할 수 없습니다.

선택적 OEM 바를 사용하여 연결된 기계 공구의 기능 구성을 해당 구성 .

### 3.10.1 OEM 바

**i** OEM 바에서 사용할 수 있는 조작 요소는 장치 및 연결된 기계 공구의 구성에 따라 달라집니다.

일반적으로 **OEM 바**에서 다음 조작 요소를 사용할 수 있습니다.

| 조작 요소   | 기능   |
|---|--|
|  | <b>로고</b><br>구성된 OEM 로고 표시                 |
|  | <b>스핀들 속도</b><br>스핀들 속도에 대한 하나 이상의 기본값을 표시 |

# 4

소프트웨어 구성

## 4.1 개요



아래에 설명한 작업을 수행하기 전에 "기본 작동" 장을 읽고 이해해야 합니다.

추가 정보: "기본 작동", 페이지 17

POSITIP 8000 Demo을 구성해야 POSITIP 8000 Demo을 성공적으로 설치한 후 올바르게 사용할 수 있습니다. 이 장에서는 다음과 같은 설정을 수행하는 방법을 설명합니다.

- 언어 설정
- 소프트웨어 옵션 활성화
- 제품 버전 선택(옵션)
- 어플리케이션 선택
- 구성 파일 복사
- 구성 데이터 업로드

## 4.2 언어 설정

사용자 인터페이스 언어는 영어입니다. 원할 경우 다른 언어로 변경할 수 있습니다.



- ▶ 주 메뉴에서 **설정** 을 누름



- ▶ **사용자** 누름
- > 로그인한 사용자가 확인 표시로 표시됨
- ▶ 로그인한 사용자 선택
- > 사용자에게 대해 선택한 언어가 **언어** 드롭다운 목록에 국가 깃발로 표시됨
- ▶ **언어** 드롭다운 목록에서 원하는 언어에 대한 플래그를 선택
- > 사용자 인터페이스가 선택한 언어로 표시됩니다.

## 4.3 소프트웨어 옵션 활성화

또한 POSITIP 8000 Demo을(를) 사용하여 소프트웨어 옵션에 따라 달라지는 특성 및 기능을 시뮬레이션할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 라이선스 키로 소프트웨어 옵션을 활성화해야 합니다. 사용 가능한 소프트웨어 옵션을 활성화하려면 라이선스 파일을 생성하여 업로드해야 합니다.

### 라이선스 파일 생성



- ▶ **설정** 을 메인 메뉴에서 누름
- > 제품 설정이 표시됩니다.



- ▶ **서비스** 누름
- ▶ **소프트웨어 옵션** 누름
- ▶ **요청 옵션** 을 누름
- ▶ 원하는 소프트웨어 옵션 선택
- ▶ **요청 생성** 을 누름
- ▶ 원하는 저장 위치 선택
- ▶ **다른 이름으로 저장** 을 누름
- > 라이선스 파일이 생성되었습니다.

**라이선스 파일 읽기**



- ▶ **설정**을 메인 메뉴에서 누름
- > 제품 설정이 표시됩니다.



- ▶ **서비스** 누름
- ▶ **소프트웨어 옵션** 누름
- ▶ Tap **옵션 활성화**
- ▶ 원하는 소프트웨어 옵션 선택
- ▶ **요청 생성**을 누름
- ▶ **라이선스 파일 읽기**를 누름
- ▶ 이전에 정의된 저장 위치를 선택하고 라이선스 파일을 선택합니다
- ▶ **선택**으로 선택을 확인
- > 라이선스 키가 활성화됩니다.
- ▶ **확인**를 누릅니다.
- > 재시작하라는 메시지가 표시됩니다.
- ▶ 재시작을 수행
- > 소프트웨어 옵션에 따라 달라지는 기능을 사용할 수 있음

**4.4 제품 버전 선택(옵션)**

POSITIP 8000은 여러 가지 버전으로 공급됩니다. 이러한 버전은 연결할 수 있는 엔코더에 대한 인터페이스가 서로 다릅니다.

**설정** 메뉴에서 POSITIP 8000 Demo을(를) 사용하여 시뮬레이션할 버전을 선택할 수 있습니다



- ▶ 주 메뉴에서 **설정**을 누름



- ▶ **서비스** 누름
- ▶ **제품 명칭**을 누름
- ▶ 원하는 버전을 선택
- > 이제 재시작을 수행하라는 메시지가 표시됩니다.
- > POSITIP 8000 Demo이 원하는 버전에서 사용할 준비가 완료됨

## 4.5 어플리케이션 선택

데모 소프트웨어는 제품이 지원하는 다양한 어플리케이션을 시뮬레이션 할 수 있습니다.

**i** 장치의 어플리케이션 모드를 변경하면 모든 축 설정이 재설정됩니다.

설정 ▶ 서비스 ▶ OEM 영역 ▶ 설정

| 파라미터   | 설명   |
|--------|--|
| 어플리케이션 | 어플리케이션 모드의 유형, 변경 내용은 재시작 후에 활성화됨<br>설정:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 밀링</li> <li>■ 선삭</li> </ul> 기본값: 밀링 |

## 4.6 구성 파일 복사

구성 데이터를 POSITIP 8000 Demo에 로드할 수 있도록 하려면 먼저 다운로드한 구성 파일 **DemoBackup.mcc**를 POSITIP 8000 Demo에서 액세스할 수 있는 영역에 복사해야 합니다.

- ▶ 임시 저장 폴더로 이동
- ▶ 예를 들어 구성 파일 **DemoBackup.mcc**를 다음 폴더에 복사: **C:**
  - ▶ **HEIDENHAIN** ▶ **[제품 이름]** ▶ **ProductsMGE5** ▶ **Mom** ▶ **[제품 약어]**
  - ▶ **user** ▶ **User**

**i** POSITIP 8000 Demo에서 구성 파일 **DemoBackup.mcc**에 액세스하려면 파일을 저장할 때 경로의 다음 부분을 보존해야 합니다. ▶ **[제품 이름]** ▶ **ProductsMGE5** ▶ **Mom** ▶ **[제품 약어]** ▶ **user** ▶ **User**.

- > POSITIP 8000 Demo에 의해 구성 파일에 액세스할 수 있습니다.

## 4.7 구성 데이터 업로드

**i** 먼저 라이선스 키를 활성화해야 구성 데이터를 업로드할 수 있습니다.  
 추가 정보: "소프트웨어 옵션 활성화", 페이지 46

POSITIP 8000 Demo을(를) 컴퓨터에 사용하도록 **DemoBackup.mcc** 구성 파일을 업로드해야 합니다.



- ▶ 주 메뉴에서 **설정**을 누름
- > 제품 설정이 표시됨




그림 12: 설정메뉴



- ▶ **서비스** 누름
- ▶ 다음 순서로 엽니다.
  - 백업 및 복원 구성
  - 복원 구성
  - 전체 복원
- ▶ 대화 상자에서 다음 저장 위치를 선택:
  - **Internal**
  - **User**
- ▶ **DemoBackup.mcc** 구성 파일 선택
- ▶ **선택**으로 선택을 확인
- > 설정이 적용됨
- > 어플리케이션을 종료하라는 메시지가 표시됨
- ▶ **확인**을 누름
- > POSITIP 8000 Demo이(가) 닫히고 Microsoft Windows 창이 닫힘
- ▶ POSITIP 8000 Demo 재시작
- > POSITIP 8000 Demo은(는) 이제 사용 준비가 완료됨



# 5

응용 예

## 5.1 개요

이 장에서는 예제 공작물의 생산을 설명합니다. 설명하는 과정에서 예제 공작물을 가공할 때 장치의 다양한 가공 옵션을 단계별로 안내합니다. 성공적인 스테드 볼트 가공을 위해서, 다음의 가공 단계를 수행해야 합니다.

| 가공 단계    | 작동 모드  |
|----------|--------|
| 선반 설정    | 수동 운전  |
| 외부 윤곽 황삭 | 수동 운전  |
| 리세스      | 수동 운전  |
| 모따기 선삭   | 수동 운전  |
| 외부 윤곽 정삭 | 수동 운전  |
| 나사산 절삭   | MDI 모드 |

### 요구사항

- X 축을 NC 축으로
- Z 축을 NC 축으로
- 배향의 스피들 또는 NC 축으로 회전 축




그림 13: 예제 공작물



아래에 설명한 작업을 수행하기 전에 "기본 작동" 장을 읽고 이해해야 합니다.

추가 정보: "기본 작동", 페이지 17

## 5.2 응용 예를 위해 로그인

### User login[사용자 로그인]

응용 예를 위해 **Operator** 사용자가 로그인 해야 합니다.



- ▶ 주 메뉴에서 **User login[사용자 로그인]** 누름
- ▶ 필요한 경우 현재 로그인한 사용자를 로그아웃
- ▶ **Operator** 사용자를 선택
- ▶ **암호** 입력 필드 누름
- ▶ 암호 "operator"를 입력



암호가 기본 암호와 일치하지 않으면 **Setup** 사용자 또는 **OEM** 사용자에게 대해 할당된 암호를 묻습니다. 암호를 모르는 경우 HEIDENHAIN 서비스 센터에 문의하십시오.

- ▶ **RET**로 입력 확인
- ▶ **로그인** 누름



## 5.3 요구사항

수동 작동 선반을 사용하여 스테드 볼트가공. 다음의 치수가 기입된 기술 도면이 스테드 볼트에 이용할 수 있습니다.




그림 14: 예제 공작물 - 기술 도면

### 선반

- 선반이 켜짐
- 공작물 블랭크 Ø 12 mm가 선반에 모따기 됩니다.

### 제품


- 축은 다음을 기준으로 함

**공구**


다음과 같은 공구를 사용할 수 있습니다.

**공구****이미지**


황삭 도구




정삭 도구




리세싱 도구 3 mm



선삭 정(45°)



나사산 선삭 인서트 P = 1.5 mm



### 공구 테이블

예제에 대해 가공용 공구가 아직 정의되지 않은 것으로 가정합니다.  
 사용할 모든 공구를 사전에 공구 테이블에 추가해야 합니다.



- ▶ 상태 표시줄에서 **Tools[공구]**를 누름
- > 공구 대화창이 나타납니다.



- ▶ **테이블을 여시오** 누름
- > 공구 테이블 대화창이 나타납니다.



- ▶ **추가** 누름
- ▶ **정삭 공구** 를 입력 필드에 **공구 형식 명칭**
- ▶ **RET**로 입력을 확인
- ▶ 입력 필드에 값 **OX** 를 입력
- ▶ **RET**로 입력을 확인
- ▶ 입력 필드에 값 **OZ** 를 입력
- ▶ **RET**로 입력을 확인
- > 정의된 정삭 공구가 공구 테이블에 추가됩니다.
- ▶ 다른 공구에 대해 이 프로세스를 반복
- ▶ **Close** 누르기
- > **공구 테이블** 대화창이 닫힙니다.



## 5.4 선반 설정

첫 번째 가공 단계에서, 선반을 설정합니다. 장치에서 상대 좌표계로 계산하려면 개별 공구의 파라미터가 필요합니다. 공작물을 제조하려면 정의한 프리셋 중 하나가 필요합니다.




그림 15: 정삭 공구 파라미터




그림 16: Preset

### 활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **Manual operation**[수동 조작] 누름
- > 수동 작업에 대한 사용자 인터페이스가 나타납니다.

### 축 연계



**Z** 새들 및 **Zo** 상단 슬라이드 포함 선반의 경우, **Z** 및 **Zo** 축을 모두 결합하는 옵션이 있습니다.



- ▶ 작업 영역에서 **Z** 축 키를 오른쪽으로 끕니다



- ▶ **Couple**[결합]을 누름
- > **Zo** 축이 **Z** 축과 결합됩니다.
- > 결합된 축의 아이콘은 **축 키 Z** 옆에 표시됩니다.
- > 결합된 축에 대한 위치 값이 합계로 표시됨.



### 5.4.1 기준 공구 측정

사용하는 모든 공구에 대해 기계 좌표계 또는 공작물 프리셋을 기준으로 절삭날의 위치 (X 및/또는 Z에 대해)를 결정해야 합니다. 그렇게 하려면 먼저 다른 공구의 모든 추가 파라미터를 계산하는 기준이 되는 공구를 정의해야 합니다. 이 예제에서는 정삭 공구를 기준 공구로 사용합니다.



- ▶ 정삭 공구를 공구 홀더에 삽입합니다.
- ▶ 상태 표시줄에서 **공구** 누름
- > **공구** 대화창이 나타납니다.
- ▶ **Finishing tool**[정삭 공구]을 누름



- ▶ **Confirm**[확인]을 누름
- > 상태 바에 **정삭 공구**가 표시됩니다.
- ▶ 1500 rpm의 스피들 속도 설정



- ▶ 상태 표시줄의 **Additional functions**[추가 기능] 누름



- ▶ **공구 데이터**누름
- > **공구 데이터 설정** 대화 상자가 열립니다.
- ▶ 정삭 공구를 사용하여 공작물 영역에 접근하고 터치 오프를 수행



- ▶ 적절한 Z 값에 도달하면 **위치 저장**을 누름
- ▶ 정삭 공구를 사용하여 평면 회전을 수행
- ▶ 공구를 안전한 위치로 이동시켜 주세요
- ▶ **Z** 입력 필드에 값 **0**을 입력



- ▶ 정삭 공구를 사용하여 공작물 영역에 접근
- ▶ 적절한 X 값에 도달하면 **위치 저장**을 누름
- ▶ 정삭 공구를 사용하여 공작물 영역의 외경을 한 단계 회전
- ▶ 공구를 안전한 위치로 이동시켜 주세요
- ▶ 스피들 끄기



- ▶ 적절한 측정 툴을 사용하여 회전된 외경을 측정
- ▶ **X** 입력 필드에 측정한 값을 입력



- ▶ 마법사에서 **Confirm**[확인]을 누름
- > **도구를 선택하시오** 대화창이 나타납니다.
- ▶ Finishing tool[정삭 공구]을 누름
- ▶ 마법사에서 **Confirm**[확인]을 누름
- > 파라미터가 공구 테이블에 채택됩니다.

## 5.4.2 공구 측정

이미 정상 공구를 기준 공구로 정의했습니다. 모든 추가 공구에 대해 기준 공구에 서의 오프셋을 결정해야 합니다. 측정 중에 측정 대상 공구의 파라미터가 기준 공구의 파라미터에서 자동으로 오프셋됩니다. 측정된 파라미터는 각 공구마다 서로 다르며 기준 공구를 정의한 후에도 보존됩니다. 이 예제에서는 황삭 공구를 공구로 추가합니다.



- ▶ 정상 공구를 공구 홀더에 삽입합니다.

- ▶ 상태 표시줄에서 **공구** 누름

- > **공구** 대화창이 나타납니다.

- ▶ **Roughing tool[황삭 공구]**을 누름

- ▶ **Confirm[확인]**을 누름

- > 상태 바에 **정상 공구**가 표시됩니다.

- ▶ 1500 rpm의 스피들 속도 설정

- ▶ 상태 표시줄의 **Additional functions[추가 기능]** 누름



- ▶ **공구 데이터** 누름

- > **공구 데이터 설정** 대화 상자가 열립니다.

- ▶ 작은 부스러기가 발생할 때까지 평면 표면으로 공구의 이동

- ▶ 적절한 Z 값에 도달하면 **위치 저장**을 누름

- ▶ 공구를 안전한 위치로 이동시켜 주세요

- ▶ **Z** 입력 필드에 값 **0**을 입력

- ▶ 황삭 공구를 사용하여 공작물 영역에 접근

- ▶ 적절한 X 값에 도달하면 **위치 저장**을 누름

- ▶ 황삭 공구를 사용하여 공작물 영역의 외경을 한 단계 회전

- ▶ 공구를 안전한 위치로 이동시켜 주세요

- ▶ 스피들 끄기

- ▶ 적절한 측정 수단을 사용하여 회전된 외경을 측정

- ▶ **X** 입력 필드에 측정된 값을 입력

- ▶ 마법사에서 **Confirm[확인]**을 누름

- > **도구를 선택하시오** 대화창이 나타납니다.

- ▶ **Roughing tool[황삭 공구]**을 누름

- ▶ 마법사에서 **Confirm[확인]**을 누름

- > 파라미터가 공구 테이블에 채택됩니다.

- ▶ 다른 공구에 대해 이 프로세스를 반복



### 5.4.3 프리셋 찾기

스터드 볼트가공 시에는, 프리셋을 검색해야 합니다. 도면에 따라서, 치수는 나사산의 시작. 이 프리셋을 기반으로 제품이 상대 좌표계에 대한 모든 값을 계산합니다.




그림 17: 예제 공작물 - 프리셋 찾기



▶ 정상 공구를 공구 홀더에 삽입합니다.

▶ 상태 표시줄에서 **공구** 누름

> **공구** 대화창이 나타납니다.

▶ **Finishing tool**[정상 공구]을 누름

▶ **Confirm**[확인]을 누름

> 상태 바에 **정상 공구**가 표시됩니다.

▶ 상태 표시줄의 **Auxiliary functions**[보조 기능]을 누름



▶ 대화 상자에서 **데이텀** 누름

> **프리셋 데이터 설정** 대화 상자가 열립니다.

▶ 이전에 가공된 평면 표면 뒤로 약 1 mm로 마이너스 방향에 정상-선삭 공구 이동

▶ **위치 저장**을 누름

> 공구의 현재 위치가 저장됩니다.

▶ 공구를 안전한 위치로 이동시켜 주세요

▶ **Z** 입력 필드에 값 **0**을 입력

▶ 마법사에서 **Confirm**[확인]을 누름

> **데이텀 선택** 대화창이 나타납니다.

▶ 입력 필드에 **0**선택한 데이텀 프리셋을 선택

▶ 마법사에서 **Confirm**[확인]을 누름


> 프로빙된 좌표가 프리셋으로 로드됩니다.



## 5.5 외부 윤곽 황삭


두 번째 가공 단계에서 외부 윤곽을 황삭합니다. 정상 여유량으로 전체 윤곽을 회전

### 횡단 황삭



- ▶ 정삭 공구를 공구 홀더에 삽입합니다.
- ▶ 상태 표시줄에서 **공구** 누름
- ▶ **공구** 대화창이 나타납니다.
- ▶ **Roughing tool[황삭 공구]**을 누름
- ▶ **Confirm[확인]**을 누름
- ▶ 연결된 공구 파라미터가 자동으로 적용됩니다.
- ▶ **공구** 대화 상자가 닫힙니다.
- ▶ 스피들 속도 1500 rpm 설정
- ▶ 공구 위치:
  - X: Ø 14.0 mm
  - Z: 0.2 mm
- ▶ 공구 위치:
  - X: Ø -0.4 mm (1.)
- ▶ 공구를 안전한 위치로 이동시켜 주세요


가로 황삭



- ▶ 공구 위치:
  - X: Ø 10.4 mm
  - Z: 2.0 mm
- ▶ 공구 위치:
  - Z: -39.5 mm (1.)
- ▶ 공구 위치:
  - X: Ø 14.0 mm (2.)
- ▶ 공구를 안전한 위치로 이동시켜 주세요
- ▶ 스피ن들을 끕니다
- > 외부 윤곽을 성공적으로 황삭했습니다.

## 5.6 리세스 선삭


세 번째 가공 단계에서 언더컷으로 처리된 리세스를 선삭합니다.



- ▶ 정삭 공구를 공구 홀더에 삽입합니다.
- ▶ 정상 표시줄에서 **공구** 누름
- > **공구** 대화창이 나타납니다.
- ▶ **리세싱 공구 3mm** 누름
- ▶ **Confirm[확인]**을 누름
- > 연결된 공구 파라미터가 자동으로 적용됩니다.
- > **공구** 대화 상자가 닫힙니다.
- ▶ 스피들 속도 400 rpm 설정
- ▶ 공구 위치:
  - X: Ø 13.0 mm
  - Z: -40.0 mm
- ▶ 공구 위치:
  - X: Ø 7.0 mm (1.)
- ▶ 공구 위치:
  - X: Ø 13.0 mm (2.)
- ▶ 공구 위치:
  - Z: -38.0 mm (3.)
- ▶ 공구 위치:
  - X: Ø 7.0 mm (4.)
- ▶ 공구 위치:
  - X: Ø 13.0 mm (5.)
- ▶ 공구를 안전한 위치로 이동시켜 주세요
- ▶ 스피들을 끕니다
- > 리세스를 성공적으로 가공했습니다.

## 5.7 모따기 선삭

네 번째 가공 단계에서 모따기를 회전합니다. 나사로 조였을 때 효과적인 체결을 위해 스테드 볼트에는 모따기가 필요합니다.




- ▶ 선삭정 ((45°)을 공구 홀더에 삽입합니다.
- ▶ 상태 표시줄에서 **공구** 누름
- > **공구** 대화창이 나타납니다.
- ▶ **선삭 공구 45°** 누름
- ▶ **Confirm[확인]**을 누름
- > 연결된 공구 파라미터가 자동으로 적용됩니다.
- > **공구** 대화 상자가 닫힙니다.
- ▶ 스피들 속도 1500 rpm 설정
- ▶ 공구 위치:
  - X: Ø 7.0 mm
  - Z: 2.0 mm
- ▶ 작은 부스러기가 발생할 때까지 공작물 가장자리로 공구의 이동
- ▶ Z 축 값을 기록
- ▶ Z 축에서 2.2 mm로 공구 이송 (모따기에서 0.2 mm + 2 mm 의 특대 크기) (1)
- ▶ 공구를 안전한 위치로 이동시켜 주세요
- ▶ 스피들 전원 차단
- > 모따기를 성공적으로 선삭하였습니다.

## 5.8 외부 윤곽 정삭


네 번째 가공 단계에서는 정삭 공구를 사용하여 외부 윤곽을 가공합니다.

### 횡단 정삭



- ▶ 정삭 공구를 공구 홀더에 삽입합니다.
- ▶ 상태 표시줄에서 **공구** 누름
- > **공구** 대화창이 나타납니다.
- ▶ **Finishing tool[정삭 공구]**을 누름
- ▶ **Confirm[확인]**을 누름
- > 연결된 공구 파라미터가 자동으로 적용됩니다.
- > **공구** 대화 상자가 닫힙니다.
- ▶ 스피들 속도 2000 rpm 설정
- ▶ 공구 위치:
  - X: Ø 14.0 mm
  - Z: 0.0 mm
- ▶ 공구 위치:
  - X: Ø -0.4 mm (1.)
- ▶ 공구를 안전한 위치로 이동시켜 주세요

가로 정삭



- ▶ 공구 위치:
  - X:  $\varnothing$  10.0 mm
  - Z: 2.0 mm
- ▶ 공구 위치:
  - Z: -38.0 mm (1.)
- ▶ 공구를 안전한 위치로 이동시켜 주세요
- ▶ 스피들을 끕니다
- > 외부 윤곽을 성공적으로 정삭했습니다.

## 5.9 나사산 가공

나사산이 MDI 모드에서 가공되었습니다. 예를 들어서 금속 표의 책에서 나사산에 대한 입력 파라미터를 검색할 수 있습니다.

### 요구사항

- X 축을 NC 축으로
- Z 축을 NC 축으로
- 배향의 스피들 또는 NC 축으로 회전 축

**i** 선반이 해당 요구사항을 충족하지 못하는 경우, 나사산을 예를 들어서 나사산 가공 다이로 가공할 수 있습니다. 대안으로는, 클래스프 너트를 사용하여 나사산을 1.5 mm 피치와 턴하는 휠을 사용할 수 있습니다.




그림 18: 예제 공작물 - 나사산 가공

### 활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **MDI**를 누름
- > MDI 모드에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨.

## 5.9.1 나사산 정의



- ▶ 상태 표시줄에서 **공구**를 누르면
- > **공구 대화창**이 나타납니다.
- ▶ **나사산 선택 인서터 P = 1.5** 누름



- ▶ **Confirm[확인]**을 누름
- > 연결된 공구 파라미터가 자동으로 적용됩니다.
- > **공구 대화 상자**가 닫힙니다.



- ▶ 상태 표시줄에서 **Create[생성]** 누름
- > 새 블록이 표시됩니다.
- ▶ **블록 유형** 드롭다운 목록에서 **나사산 절삭(확장)** 블록 유형을 선택
- ▶ 금속 테이블의 책에 따라 다음의 파라미터를 입력합니다.

- **나사산 위치:** 외부 나사산
- **회전 방향:** 시계 방향
- **안전 거리:** 5
- **나사산 직경:** 10
- **나사산 깊이:** 0.92
- **절삭 깊이:** 0.1
- **정삭 여유량:** 0.0
- **나사산 피치:** 1.5
- **Z에서 윤곽 시작:** 0
- **Z에서 윤곽 끝:** -37
- **오버런 (작업량 초과):** 3
- **시작각:** 0
- **회전 속도:** 500
- **X 이송 속도:** 50
- **에어컷:** 3

- ▶ 각 항목을 **RET**로 확인
- ▶ 블록을 실행하려면 **END**를 누름
- > 위치결정 툴이 표시됩니다.
- > 시뮬레이션 창이 활성화되면, 나사산이 육안으로 보입니다.



## 5.9.2 나사산 절삭



- ▶ 나사산 선삭 인서트 P = 1.5 mm를 공구 홀더에 삽입합니다.
- ▶ **NC START** 키를 누름

- ▶ 스핀들 속도 500 rpm 설정
- ▶ 마법사의 지시를 따름
- ▶ 첫 번째 절삭 후, 10 바퀴 이상 조정 후 거리를 확인합니다 (15 mm)



- ▶ 마법사의 지시를 따름
- ▶ **닫기**를 누르면
  - > 프로그램 실행이 종료됩니다.
  - > 마법사가 닫힙니다.
  - > 예를 들어서 카운터파트나 나사산 링 게이지를 사용하여 나사산을 확인합니다.
  - > 나사산을 성공적으로 가공했습니다.

# 6

**ScreenshotClient**

## 6.1 개요

POSITIP 8000 Demo의 표준 설치에는 ScreenshotClient 프로그램도 포함합니다. ScreenshotClient를 사용하여 데모 소프트웨어 또는 장치의 스크린샷을 생성할 수 있습니다.

이 장에서는 ScreenshotClient를 구성 및 사용하는 방법을 설명합니다.

## 6.2 ScreenshotClient에 관한 정보

ScreenshotClient를 사용하여 컴퓨터에서 데모 소프트웨어 또는 장치의 활성 화면의 스크린샷을 생성할 수 있습니다. 스크린샷을 생성하기 전에 원하는 사용자 인터페이스 언어 및 스크린샷을 저장할 파일 이름과 위치를 선택하십시오.

ScreenshotClient가 원하는 화면의 이미지 파일을 생성합니다.

- .PNG 형식으로
- 구성된 이름 포함
- 적절한 언어 코드 포함
- 년, 월, 일, 시, 분 및 초의 시간 정보 포함




그림 19: ScreenshotClient 사용자 인터페이스

- 1 연결 상태
- 2 파일 경로 및 파일 이름
- 3 언어 선택
- 4 상태 메시지

### 6.3 ScreenshotClient

- ▶ Microsoft Windows에서 다음을 연속해서 선택합니다.
  - 시작
  - 모든 프로그램
  - HEIDENHAIN
  - POSITIP 8000 Demo
  - ScreenshotClient
- > ScreenshotClient가 시작됩니다.



그림 20: ScreenshotClient가 시작됨(아직 연결되지 않음)

- > 이제 데모 소프트웨어 또는 제품을 ScreenshotClient와 연결할 수 있습니다.

### 6.4 ScreenshotClient을 데모 소프트웨어와 연결

**i** ScreenshotClient와 연결을 설정하기 전에 먼저 데모 소프트웨어를 시작하거나 장치를 켜십시오. 그렇지 않으면 연결을 시도할 때 ScreenshotClient가 상태 메시지 **Connection close.**[연결이 닫혔습니다]를 표시합니다.

- ▶ 데모 소프트웨어를 아직 시작하지 않은 경우 지금 시작합니다.  
추가 정보: "POSITIP 8000 Demo 시작", 페이지 22
- ▶ **Connect**를 누름
- > 데모 소프트웨어와의 연결이 설정됨
- > 상태 메시지가 업데이트됨
- > **Identifier** 및 **Language** 입력 필드가 활성화됨

## 6.5 장치와 ScreenshotClient 연결

사전 요구 사항: 장치에 대한 네트워크를 구성해야 합니다.



장치에서 네트워크 구성에 대한 자세한 정보는 POSITIP 8000에 대한 작동 지침의 "설정" 장을 참조하십시오.



ScreenshotClient와 연결을 설정하기 전에 먼저 데모 소프트웨어를 시작하거나 장치를 켜십시오. 그렇지 않으면 연결을 시도할 때 ScreenshotClient가 상태 메시지 **Connection close.**[연결이 닫혔습니다]를 표시합니다.

- ▶ 장치를 아직 켜지 않은 경우 지금 켭니다.
- ▶ **연결** 입력 필드에 인터페이스의 **IPv4 주소**를 입력합니다.  
**인터페이스 ▶ 네트워크 ▶ X116** 아래의 장치 설정에서 주소를 찾을 수 있음
- ▶ **Connect**를 누름
- > 장치와의 연결이 설정됨
- > 상태 메시지가 업데이트됨
- > **Identifier** 및 **Language** 입력 필드가 활성화됨

## 6.6 스크린샷을 생성하도록 ScreenshotClient 구성

ScreenshotClient를 시작한 후 다음 구성을 실행할 수 있습니다.

- 스크린샷이 저장된 위치 및 파일 이름
- 스크린샷이 생성된 사용자 인터페이스 언어

### 6.6.1 스크린샷에 대한 저장 위치 및 파일 이름 구성

기본적으로 ScreenshotClient는 스크린샷을 다음 저장 위치에 저장합니다.

**C: ▶ HEIDENHAIN ▶ [제품 명칭] ▶ ProductsMGE5 ▶ Mom ▶ [제품 코드] ▶ sources ▶ [파일 이름]**

필요한 경우 다른 저장 위치를 정의할 수 있습니다.

- ▶ **Identifier** 입력 필드를 누름
- ▶ **Identifier** 입력 필드에 저장 위치에 대한 경로 및 스크린샷의 이름을 입력



다음 구문을 사용하여 스크린샷에 대한 경로 및 파일 이름을 입력합니다.

**[드라이브]:w[폴더]w[파일 이름]**

- > ScreenshotClient가 스크린샷을 입력한 저장 위치에 저장

## 6.6.2 스크린샷의 사용자 인터페이스 언어 구성

**Language** 입력 필드에 데모 소프트웨어 또는 장치에 사용할 수 있는 모든 사용자 인터페이스 언어를 표시합니다. 언어 코드를 선택하면 ScreenshotClient가 해당 언어로 스크린샷을 생성합니다.

**i** 장치에 관한 데모 소프트웨어에서 사용 중인 사용자 인터페이스 언어는 스크린샷에 영향을 주지 않습니다. 스크린샷은 언제나 ScreenshotClient에서 선택한 언어로 생성됩니다.

### 원하는 사용자 인터페이스 언어의 스크린샷

원하는 사용자 인터페이스 언어로 스크린샷을 생성하려면



▶ 화살표 키를 사용하여 **Language** 입력 필드에서 원하는 언어 코드를 선택



- > 선택된 언어 코드가 빨간색으로 표시됨
- > ScreenshotClient가 원하는 사용자 인터페이스 언어로 스크린샷을 생성

### 모든 사용 가능한 사용자 인터페이스 언어에 대한 스크린샷

모든 사용 가능한 사용자 인터페이스 언어로 스크린샷을 생성하려면



▶ 화살표 키를 사용하여 **Language** 입력 필드에서 **all** 선택



- > **all** 언어 코드가 빨간색으로 표시됨
- > ScreenshotClient가 모든 사용 가능한 사용자 인터페이스 언어로 스크린샷을 생성

## 6.7 스크린샷 생성

- ▶ 데모 소프트웨어 또는 장치에서 스크린샷을 생성할 뷰 불러오기
- ▶ **ScreenshotClient**로 전환**ScreenshotClient**
- ▶ **Snapshot[스크린샷]**을 누름**Snapshot**
- > 스크린샷이 생성되어 구성된 저장 위치에 저장됨

**i** 스크린샷은 [파일 이름]\_[언어 코드]\_[YYYYMMDDhhmmss] 형식 (예: **screenshot\_en\_20170125114100**)으로 저장됨

- > 상태 메시지가 업데이트됩니다.




그림 21: 스크린샷이 성공적으로 생성된 후 ScreenshotClient

## 6.8 ScreenshotClient

- ▶ **Disconnect[분리]**를 누름**Disconnect**
- > 데모 소프트웨어 또는 장치에 대한 연결이 종료됨
- ▶ **Close** 누르기
- > ScreenshotClient가 종료됨

7      **목록****F**

|                        |    |
|------------------------|----|
| File management[파일 관리] |    |
| 메뉴.....                | 33 |

**M**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Manual operation[수동 조작] |    |
| 메뉴.....                 | 27 |
| MDI                     |    |
| 메뉴.....                 | 28 |
| MDI 모드                  |    |
| 예제.....                 | 66 |

**O**

|            |    |
|------------|----|
| OEM 바..... | 43 |
|------------|----|

**S**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ScreenshotClient..... | 70 |
| 구성.....               | 72 |
| 스크린샷 생성.....          | 74 |
| 시작.....               | 71 |
| 연결.....               | 71 |
| 정보.....               | 70 |
| 종료.....               | 74 |
| Settings              |    |
| 메뉴.....               | 35 |
| Switch off[스위치 끄기]    |    |
| 메뉴.....               | 36 |

**ㄱ**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 공구 테이블                  |    |
| 생성.....                 | 55 |
| 구성                      |    |
| ScreenshotClient.....   | 72 |
| 소프트웨어.....              | 46 |
| 스크린샷에 대한 저장 위치.....     | 72 |
| 스크린샷에 대한 파일 이름.....     | 72 |
| 스크린샷의 사용자 인터페이스 언어..... | 73 |
| 구성 데이터                  |    |
| 파일 복사.....              | 48 |
| 파일 업로드.....             | 49 |

**끝**

|         |    |
|---------|----|
| 끝기..... | 19 |
|---------|----|

**ㄴ**

|          |    |
|----------|----|
| 누르기..... | 18 |
|----------|----|

**ㄷ**

|                  |   |
|------------------|---|
| 데모 소프트웨어         |   |
| 사용 목적.....       | 8 |
| 데모 소프트웨어 기능..... | 8 |

**ㄹ**

|             |    |
|-------------|----|
| 리세스 선택..... | 62 |
|-------------|----|

**ㅁ**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 마우스 동작                  |    |
| 끌기.....                 | 19 |
| 누르기.....                | 18 |
| 유지.....                 | 19 |
| 조작.....                 | 18 |
| 메뉴                      |    |
| File management[파일 관리]. | 33 |
| Manual operation[수동 조작] | 27 |
| MDI.....                | 28 |
| Settings.....           | 35 |
| Switch off[스위치 끄기]..... | 36 |
| 사용자 로그인.....            | 34 |
| 프로그래밍.....              | 31 |

**ㅂ**

|            |    |
|------------|----|
| 비밀 번호..... | 24 |
|------------|----|

**ㅃ**

|            |    |
|------------|----|
| 빠른 시작..... | 52 |
|------------|----|

**ㅅ**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 사용                        |    |
| 목적.....                   | 8  |
| 부적절한.....                 | 8  |
| 사용자                       |    |
| 기본값 비밀번호.....             | 24 |
| 로그아웃.....                 | 24 |
| 로그인.....                  | 24 |
| 사용자 로그인.....              | 24 |
| 사용자 로그인.....              | 24 |
| 메뉴.....                   | 34 |
| 사용자 인터페이스                 |    |
| File management[파일 관리] 메  |    |
| 뉴.....                    | 33 |
| Manual operation[수동 조작] 메 |    |
| 뉴.....                    | 27 |
| MDI 메뉴.....               | 28 |
| Settings 메뉴.....          | 35 |
| Switch off[스위치 끄기] 메뉴.    | 36 |
| 사용자 로그인 메뉴.....           | 34 |
| 시작 후.....                 | 25 |
| 주 메뉴.....                 | 25 |
| 프로그래밍 메뉴.....             | 31 |
| 프로그램 실행 메뉴.....           | 30 |

## 상태 바

|             |    |
|-------------|----|
| 이송 속도.....  | 42 |
| 상태 표시줄..... | 41 |
| 조그 증분.....  | 43 |
| 조작 요소.....  | 41 |

## 선반

|            |    |
|------------|----|
| 공구 측정..... | 57 |
|------------|----|

## 설명서

|                   |   |
|-------------------|---|
| 읽기에 대한 참고 사항..... | 8 |
|-------------------|---|

## 설치 파일

|           |    |
|-----------|----|
| 다운로드..... | 12 |
|-----------|----|

## 소프트웨어

|             |        |
|-------------|--------|
| 구성 데이터..... | 48, 49 |
|-------------|--------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 기능 활성화.....           | 46 |
| 설치 파일 다운로드.....       | 12 |
| 시스템 요구사항.....         | 12 |
| 시작.....               | 22 |
| 제거.....               | 15 |
| 종료.....               | 23 |
| 소프트웨어 설치.....         | 13 |
| 소프트웨어 옵션              |    |
| 활성화.....              | 46 |
| 스크린샷                  |    |
| 사용자 인터페이스 언어 구성       | 73 |
| 생성.....               | 74 |
| 저장 위치 구성.....         | 72 |
| 파일 이름 구성.....         | 72 |
| 시작                    |    |
| ScreenshotClient..... | 71 |
| 소프트웨어.....            | 22 |

**ㅇ**

|                |        |
|----------------|--------|
| 암호             |        |
| 기본 암호.....     | 53     |
| 애플리케이션         |        |
| 선택.....        | 48     |
| 언어             |        |
| 설정.....        | 24, 46 |
| 예              |        |
| 공작물.....       | 52     |
| 선반 설정.....     | 56     |
| 외부 윤곽 정상.....  | 63     |
| 외부 윤곽 황삭.....  | 59     |
| 예제             |        |
| 나사산.....       | 66     |
| 리세스 선택.....    | 62     |
| 모따기 선택.....    | 63     |
| 스터드 볼트 도면..... | 53     |
| 프리셋.....       | 59     |
| 유지.....        | 19     |
| 의 조작 요소        |        |
| 조작 요소.....     | 44     |
| 이송 속도 값        |        |
| 설정.....        | 42     |
| 입력 장치          |        |
| 조작.....        | 18     |

**ㅈ**

|                  |    |
|------------------|----|
| 작동 요소            |    |
| 플러스 마이너스 버튼..... | 20 |
| 제스처              |    |
| 끌기.....          | 19 |
| 누르기.....         | 18 |
| 유지.....          | 19 |
| 조작.....          | 18 |
| 제품 버전.....       | 47 |
| 조작               |    |
| 일반 조작.....       | 18 |
| 제스처와 마우스 동작..... | 18 |
| 조작 요소.....       | 20 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 터치스크린 및 입력 장치.....            | 18 |
| 조작 요소                         |    |
| OEM 바.....                    | 44 |
| 닫기.....                       | 21 |
| 뒤로.....                       | 21 |
| 드롭다운 목록.....                  | 21 |
| 상태 표시줄.....                   | 41 |
| 슬라이딩 스위치.....                 | 20 |
| 실행 취소.....                    | 21 |
| 주 메뉴.....                     | 25 |
| 추가.....                       | 21 |
| 토글 스위치.....                   | 20 |
| 화면 키보드.....                   | 20 |
| 확인.....                       | 21 |
| 종료                            |    |
| ScreenshotClient.....         | 74 |
| 소프트웨어.....                    | 23 |
| 주 메뉴.....                     | 25 |
| <b>ㅌ</b>                      |    |
| 축 연계.....                     | 56 |
| <b>ㅋ</b>                      |    |
| 코드 번호.....                    | 24 |
| <b>ㅍ</b>                      |    |
| 텍스트 표시에 사용되는 기호 및 글<br>꼴..... | 9  |
| <b>표</b>                      |    |
| 프로그래밍                         |    |
| 메뉴.....                       | 31 |
| 프로그램 실행                       |    |
| 메뉴.....                       | 30 |
| 프리셋                           |    |
| 프로빙.....                      | 43 |

## 8 그림 목록

|         |  |    |
|---------|--|----|
| 이미지 1:  | <b>Installation wizard[설치 마법사]</b> .....                   | 13 |
| 이미지 2:  | <b>데모 소프트웨어 옵션이 활성화된 설치 마법사 및 Screenshot Utility</b> ..... | 14 |
| 이미지 3:  | <b>사용자 로그인 메뉴</b> .....                                    | 22 |
| 이미지 4:  | <b>수동 조작 메뉴</b> .....                                      | 27 |
| 이미지 5:  | <b>MDI 메뉴</b> .....  | 28 |
| 이미지 6:  | <b>프로그램 실행 메뉴</b> .....                                    | 30 |
| 이미지 7:  | <b>프로그래밍 메뉴</b> .....                                      | 31 |
| 이미지 8:  | 시뮬레이션 창이 열린 <b>프로그래밍 메뉴 윈도우</b> .....                      | 32 |
| 이미지 9:  | <b>File management[파일 관리] 메뉴</b> .....                     | 33 |
| 이미지 10: | <b>사용자 로그인 메뉴</b> .....                                    | 34 |
| 이미지 11: | <b>설정메뉴</b> .....  | 35 |
| 이미지 12: | <b>설정메뉴</b> .....  | 49 |
| 이미지 13: | 예제 공작물.....  | 52 |
| 이미지 14: | 예제 공작물 - 기술 도면.....  | 53 |
| 이미지 15: | 정삭 공구 파라미터.....  | 56 |
| 이미지 16: | Preset.....  | 56 |
| 이미지 17: | 예제 공작물 - 프리셋 찾기.....                                       | 59 |
| 이미지 18: | 예제 공작물 - 나사산 가공.....                                       | 66 |
| 이미지 19: | ScreenshotClient 사용자 인터페이스.....                            | 70 |
| 이미지 20: | ScreenshotClient가 시작됨(아직 연결되지 않음).....                     | 71 |
| 이미지 21: | 스크린샷이 성공적으로 생성된 후 ScreenshotClient.....                    | 74 |

# HEIDENHAIN

## DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

☎ +49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

**Technical support** ☎ +49 8669 32-1000

**Measuring systems** ☎ +49 8669 31-3104

service.ms-support@heidenhain.de

**NC support** ☎ +49 8669 31-3101

service.nc-support@heidenhain.de

**NC programming** ☎ +49 8669 31-3103

service.nc-pgm@heidenhain.de

**PLC programming** ☎ +49 8669 31-3102

service.plc@heidenhain.de

**APP programming** ☎ +49 8669 31-3106

service.app@heidenhain.de

[www.heidenhain.com](http://www.heidenhain.com)

