



HEIDENHAIN

Montageanleitung
Mounting Instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje

RCN 727 M

Ø 60 mm

RCN 827 M


Ø 60 mm Mit 02-4 Serial Interface


10/2006



Maße in mm
Dimensions in mm
Cotes en mm
Dimensioni in mm
Dimensiones en mm












Der direkte Kontakt von Flüssigkeiten mit Messgerät und Steckverbinder ist zu vermeiden! Avoid direct contact of fluids with the encoder and connector!

Eviter le contact direct de liquides sur le système de mesure et le connecteur! Evitare che lo strumento di misura e il connettore vengano a contatto con liquidi ¡Evitar el contacto directo de líquidos con el sistema de medida y el conector!












Stirnseitige Wellenankopplung
Shaft coupling on end face
Accouplement sur l'arbre par la face frontale
Accoppiamento albero frontale
Acoplamiento frontal del eje

Exundenseitige Anschlussmaße
 Required mating dimensions
 Conditions requises pour le montage
 Quote per il montaggio
 Cotas de montaje requeridas

= Lagerdrehachse der Kundenwelle (Rotor)
 Bearing axis of customer's shaft
 Axe de rotation du montage de l'arbre moteur (rotor
 Asse cuscinetto dell'albero cliente (Rotore)
 Eje de rodamiento del eje del cliente (rótor)







$U_P = 3.6 \text{ V} \dots 5.25 \text{ V}$

(max. 350 mA)

am Gerät, at encoder, sur l'appareil, integrato, en el aparato.




EN 50 178/4.98; 5.2.9.5 IEC 364-4-41: 1992; 411(PELV/SELV)

(siehe, see, voir, vedi, véase HEIDENHAIN D 231 929)



Request Frame

Request Frame







Außenschirm auf Gehäuse External shield on housing Blindage externe sur boîtier Schermo esterno sulla carcassa Blindaje externo a carcasa

| 7 | 1 | 10 | 4 | 14 | 17 | 8 | 9 |
|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
| Up | Sensor Up | 0 V | Sensor 0 V | Serial Data | Serial Data | Request Frame | Request Frame |
| br/gn BN/GN | bl BL | ws/gn WH/GN | ws WH | gr GY | rs PK | vio <i>VI</i> | ge YL |

Die Sensorleitung ist intern mit der Versorgungsleitung verbunden.

The sensor line is connected internally with the power supply.

La ligne de palpeur est reliée de manière interne à la ligne d'alimentation.

La linea del sensore è collegata internamente con la linea di alimentazione.

La línea de sensor está unida internamente con la línea de alimentación.


Nichtverwendete Pins oder Litzen dürfen nicht belegt werden!

Vacant pins or wires must not be used!

Les plots ou fils non utilisés ne doivent pas être raccordés!

I pin o i fili inutilizzati non devono essere occupati!


¡No conectar los pins o hilos no utilizados!



| Ø | R ₁ T ≥ -40 °C (-40 °F) | R₂ T ≥ -10 °C (14 °F) |
|--------|------------------------------------|---|
| Ø 6 mm | R ₁ ≥ 20 mm | R ₁ ≥ 75 mm |
| Ø 8 mm | R ₁ ≥ 40 mm | R ₂ ≥ 100 mm |



 $\mathbf{M_d} \le 0.5 \text{ Nm (20 °C)}$ $\mathbf{I} = 1.3 \cdot 10^{-3} \text{ kgm}^2$



HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

② +49 (8669) 31-0 FAX +49 (8669) 5061

E-Mail: info@heidenhain.de

Technical support +49 (8669) 31-10 00

Measuring systems +49 (8669) 31-31 04

E-Mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ② +49 (8669) 31-3101 E-Mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming +49 (8669) 31-3103 E-Mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

E-Mail: service.plc@heidenhain.de

E-Mail: service.hsf@heidenhain.de

www.heidenhain.de





