



HEIDENHAIN



QUADRA-CHEK 2000 Demo

Руководство пользователя

Вычислительная электроника

Русский (ru)
07/2020

Оглавление

1	Основные положения.....	7
2	Установка программного обеспечения.....	11
3	Основные операции.....	17
4	Программное обеспечениеКонфигурация.....	45
5	Быстрый запуск.....	51
6	Шаблон протокола измерения.....	73
7	ScreenshotClient.....	87
8	Указатель.....	93
9	Указатель изображений.....	95

1	Основные положения.....	7
1.1	Обзор.....	8
1.2	Информация о продукте.....	8
1.2.1	Демоверсия программного обеспечения для демонстрации функциональных возможностей устройства.....	8
1.2.2	Объем функциональных возможностей демоверсии программного обеспечения.....	8
1.3	Надлежащее использование.....	8
1.4	Использование не по назначению.....	8
1.5	Указания по чтению документации.....	9
1.6	Разметка текста.....	9
2	Установка программного обеспечения.....	11
2.1	Обзор.....	12
2.2	Скачать установочный файл.....	12
2.3	Системные требования.....	12
2.4	QUADRA-CHEK 2000 Demo Установить для Microsoft Windows.....	13
2.5	QUADRA-CHEK 2000 Demo удалить.....	15

3	Основные операции.....	17
3.1	Обзор.....	18
3.2	Работа с сенсорным экраном и устройствами ввода.....	18
3.2.1	Сенсорный экран и устройства ввода.....	18
3.2.2	Жесты и движения мышью.....	18
3.3	Общие элементы управления и функциональные возможности.....	20
3.4	QUADRA-CHEK 2000 Demo запустить и завершить.....	22
3.4.1	Запуск QUADRA-CHEK 2000 Demo.....	22
3.4.2	QUADRA-CHEK 2000 Demo завершить.....	23
3.5	Регистрация и выход пользователя.....	23
3.5.1	Регистрация пользователя.....	23
3.5.2	Выход пользователя.....	24
3.6	Установка языка.....	24
3.7	Интерфейс пользователя.....	24
3.7.1	Интерфейс пользователя после Запуска.....	24
3.7.2	Главное меню интерфейса пользователя.....	25
3.7.3	Меню Измерение.....	26
3.7.4	Меню Протокол измерения.....	30
3.7.5	Меню Управление файлами.....	32
3.7.6	Меню Регистрация пользователя.....	33
3.7.7	Меню Настройки.....	34
3.7.8	Меню Выключение.....	35
3.8	Функция «Ручной режим измерения».....	35
3.8.1	Измерить элементы.....	36
3.8.2	Измерения с сенсором.....	36
3.8.3	Элементы управления для измерения с OED-сенсором.....	36
3.9	Функция «Определить».....	39
3.10	Индикация позиции.....	39
3.10.1	Элементы управления индикатора положения.....	40
3.11	Регулировка рабочей области.....	40
3.11.1	Включение и отключение главного меню и подменю.....	40
3.11.2	Затемнение или подсвечивание области «Контекстное меню».....	40
3.12	Работа с контекстным меню.....	40
3.12.1	Элементы управления инспектора.....	41
3.12.2	Расширить список элементов или список шагов программы.....	44

4	Программное обеспечение Конфигурация	45
4.1	Обзор	46
4.2	Установка языка	46
4.3	Активация опций ПО	47
4.4	Выбор версии продукта (опционально)	48
4.5	Копировать файл конфигурации	48
4.6	Считывание данных конфигурации	49
5	Быстрый запуск	51
5.1	Обзор	52
5.2	Проведение измерения	52
5.2.1	Измерение с OED-сенсором	52
5.2.2	Удаление элементов	62
5.3	Показать и отредактировать результаты измерений	62
5.3.1	Переименовать элемент	64
5.3.2	Выберите Алгоритм компенсации	64
5.3.3	Преобразовать элемент	65
5.3.4	Настройка Допуски	66
5.3.5	Добавить примечания	68
5.4	Создание протокола измерения	68
5.4.1	Выбрать элементы и шаблоны	68
5.4.2	Введите информацию по заданию на измерение	70
5.4.3	Выберите настройки документа	70
5.4.4	Открытие предварительного просмотра	70
5.4.5	Сохранить протокол измерения	71
5.4.6	Экспорт или печать протокола измерения	71
5.4.7	Открыть протокол измерения	72

6	Шаблон протокола измерения.....	73
6.1	Обзор.....	74
6.2	Создание и адаптация шаблона.....	75
6.2.1	Открытие нового шаблона с помощью программы-редактора.....	76
6.2.2	Адаптация базовых настроек для протокола измерения.....	77
6.2.3	Конфигурирование заголовка страницы.....	78
6.2.4	Конфигурирование заголовка протокола.....	79
6.2.5	Определение данных для протокола измерения.....	81
6.2.6	Сохранить шаблон.....	84
6.2.7	Завершение или прерывание создания шаблона.....	84
6.3	Перенос шаблонов протоколов измерения на устройство.....	84
7	ScreenshotClient.....	87
7.1	Обзор.....	88
7.2	Информация по ScreenshotClient.....	88
7.3	Запустить ScreenshotClient.....	89
7.4	Соединение ScreenshotClient с демоверсией ПО.....	89
7.5	Подключение ScreenshotClient к устройству.....	90
7.6	Конфигурировать ScreenshotClient для записи экрана.....	90
7.6.1	Сконфигурировать место сохранения и имя файла записи экрана.....	90
7.6.2	Конфигурировать язык интерфейса пользователя с записи экрана.....	91
7.7	Создать записи экрана.....	92
7.8	Завершить ScreenshotClient.....	92
8	Указатель.....	93
9	Указатель изображений.....	95

1

**Основные
положения**

1.1 Обзор

Данная глава содержит сведения о представленном продукте и настоящей инструкции.

1.2 Информация о продукте

1.2.1 Демоверсия программного обеспечения для демонстрации функциональных возможностей устройства.

QUADRA-CHEK 2000 Demo представляет собой программное обеспечение, которое можно установить на компьютер вне зависимости от устройства. С помощью QUADRA-CHEK 2000 Demo можно ознакомиться, протестировать или продемонстрировать функциональные возможности устройства.

1.2.2 Объем функциональных возможностей демоверсии программного обеспечения

В связи с отсутствием аппаратных средств функциональные возможности демоверсии программного обеспечения не соответствуют полному объему функциональных возможностей устройства.

Следующие функциональные возможности могут быть протестированы или продемонстрированы с помощью QUADRA-CHEK 2000 Demo:

- "Проведение измерения"
- "Показать и отредактировать результаты измерений"
- "Создание протокола измерения"

Следующие функциональные возможности не могут быть протестированы или продемонстрированы с помощью QUADRA-CHEK 2000 Demo:

- подключение кодового датчика положения
- Измерение с OED-сенсором
- подключение сетевого диска
- подключение USB-накопителя большой емкости
- подключение принтера

1.3 Надлежащее использование

Устройства типового ряда QUADRA-CHEK 2000 представляют собой высокотехнологичную цифровую вычислительную электронику для регистрации 2D-контурных элементов при решении метрологических задач. Устройства используются преимущественно в измерительном оборудовании и профильных проекторах,

QUADRA-CHEK 2000 Demo это программный продукт, демонстрирующий базовые функциональные возможности типового ряда QUADRA-CHEK 2000. QUADRA-CHEK 2000 Demo может использоваться исключительно в целях демонстрации, обучения или тренировки.

1.4 Использование не по назначению

QUADRA-CHEK 2000 Demo предусмотрено только для эксплуатации по назначению. Эксплуатация для других целей не разрешается, особенно:

- в продуктивных системах для производственных целей
- как часть продуктивной системы

1.5 Указания по чтению документации

Вы хотите оставить отзыв или обнаружили ошибку?

Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу документацию для вас. Вы можете помочь нам в этом и сообщить о необходимости изменений по следующему адресу электронной почты:

userdoc@heidenhain.de

1.6 Разметка текста

В данной инструкции используются следующая разметка текста

Знак	Значение
▶ ...	обозначает этап действия и результат действия
> ...	Пример: ▶ Нажать ОК > Сообщение закрывается
■ ...	обозначает перечисление
■ ...	Пример: ■ Интерфейс TTL ■ Интерфейс EnDat ■ ...
жирный шрифт	обозначает меню, индикацию и экранные клавиши Пример: ▶ Нажмите на Завершение работы > Операционная система завершит работу ▶ Выключите устройство с помощью сетевого выключателя

2

**Установка
программного
обеспечения**

2.1 Обзор

Данная глава включает всю необходимую информацию для скачивания и надлежащей установки QUADRA-CHEK 2000 Demo на компьютер.

2.2 Скачать установочный файл

Перед установкой демоверсии программного обеспечения на компьютер необходимо скачать установочный файл с портала HEIDENHAIN.



Для скачивания установочного файла с портала HEIDENHAIN необходим доступ к папке на портале **Software** в папке соответствующего продукта.

Если у вас нет доступа на портал к папке **Software**, можно запросить права доступа у контактного лица на фирме HEIDENHAIN.

- ▶ Актуальную QUADRA-CHEK 2000 Demo можно скачать здесь: www.heidenhain.ru
- ▶ Для скачивания используйте навигацию в своем браузере
- ▶ Скачанный файл с расширением **.zip** сохранить во временной папке для хранения
- > Во временной папке появляются следующие файлы
 - Установочный файл с расширением **.exe**
 - Файл **DemoBackup.msc**

2.3 Системные требования

Для установки на компьютер QUADRA-CHEK 2000 Demo его операционная система должна соответствовать следующим требованиям:

- Microsoft Windows 7 и выше
- рекомендуемое минимальное разрешение экрана 1280 × 800 пикселей

2.4 QUADRA-CHEK 2000 Demo Установить для Microsoft Windows

- ▶ Перейти к временной папке, в которую вы распаковали скачанный файл с расширением .zip
Дополнительная информация: "Скачать установочный файл", Стр. 12
- ▶ Выполнить установочный файл с расширением .exe
- ▶ Откроется диалоговое окно мастера установки:




Рисунок 1: Мастер установки

- ▶ Нажмите на **Next**
- ▶ На данном шаге установки **License Agreement** подтвердите условия лицензии
- ▶ Нажмите на **Next**

i На данном шаге установки **Select Destination Location** мастер установки предложит выбрать место для сохранения. Рекомендуется придерживаться предложенного места для сохранения.

- ▶ На данном шаге установки **Select Destination Location** выберите место, где должна быть сохранена QUADRA-CHEK 2000 Demo
- ▶ Нажмите на **Next**

i На данном шаге установки **Select Components** по умолчанию устанавливается программа ScreenshotClient. С помощью ScreenshotClient можно создавать записи активного экрана устройства.

Если вы хотите установить ScreenshotClient

- ▶ На данном шаге установки **Select Components** не вносите никаких изменений в предварительные настройки

Дополнительная информация: "ScreenshotClient", Стр. 87

- ▶ На данном шаге установки **Select Components**:
 - выбрать вид установки
 - активировать/деактивировать опцию **Screenshot Utility**




Рисунок 2: Мастер установки с активированными опциями **ДемOVERсия программного обеспечения** и **Screenshot Utility**

- ▶ Нажмите на **Next**
- ▶ На шаге установки **Select Start Menu Folder** выберите место для сохранения папки стартового меню
- ▶ Нажмите на **Next**
- ▶ На шаге установки **Select Additional Tasks** выберите/отмените выбор опции **Desktop icon**
- ▶ Нажмите на **Next**
- ▶ Нажмите на **Install**
- > Установка начнется, на индикаторе выполнения будет показан статус установки.
- ▶ После успешной установки мастер установки следует закрыть с помощью **Finish**
- > Вы успешно установили программу на компьютер

2.5 QUADRA-CHEK 2000 Demo удалить

- ▶ откройте в Microsoft Windows последовательно:
 - Пуск
 - Все программы
 - HEIDENHAIN
 - QUADRA-CHEK 2000 Demo
- ▶ Нажмите на **Uninstall**
- > Откроется диалоговое окно мастера отмены установки
- ▶ Для подтверждения удаления нажмите на **Yes**
- > Запустится отмена установки, на индикаторе выполнения будет показан статус отмены установки
- ▶ После успешной отмены установки закрыть мастер отмены установки с помощью **OK**
- > Отмена установки программы на компьютере успешно произведена

3

**Основные
операции**

3.1 Обзор

В данной главе описаны интерфейс пользователя и элементы управления, а также основные функциональные возможности QUADRA-CHEK 2000 Demo.

3.2 Работа с сенсорным экраном и устройствами ввода

3.2.1 Сенсорный экран и устройства ввода

Управление с помощью элементов в интерфейсе пользователя в QUADRA-CHEK 2000 Demo осуществляется через сенсорный экран или подключенную -мышь.

Для ввода данных можно использовать экранную клавиатуру или подключенную -клавиатуру.

3.2.2 Жесты и движения мышью

Для активации, переключения или перемещения элементов управления в интерфейсе пользователя вы можете использовать сенсорный экран QUADRA-CHEK 2000 Demo или мышь. Управление сенсорным экраном и мышью осуществляется с помощью жестов.



Жесты для управления сенсорным экраном могут отличаться от жестов для управления мышью.

Для случаев отличающихся жестов для управления сенсорным экраном и мышью данное руководство описывает обе возможности управления в виде альтернативных шагов выполнения действий.

Альтернативные шаги выполнения действий для управления сенсорным экраном и мышью обозначаются следующими символами:



Управление с помощью сенсорного экрана



Управление с помощью мыши

Приведенный ниже обзор описывает различные жесты при управлении сенсорным экраном и мышью:

Нажатие



означает короткое касание сенсорного экрана



означает однократный щелчок левой кнопкой мыши

Нажатия запускают, помимо прочего, следующие действия

- Выбор меню, элементов или параметров
- Ввод символов с помощью экранной клавиатуры
- Закрытие диалоговых окон
- Показать и скрыть главное меню в меню **Измерение**
- Показать и скрыть инспектор в меню **Измерение**

Удержание



означает длительное касание сенсорного экрана



означает однократный щелчок с дальнейшим нажатием левой кнопки мыши

Удержания запускают, помимо прочего, следующие действия

- Быстрое изменение значений в полях ввода с экранными кнопками плюс и минус

Прокрутка



означает движение пальца по сенсорному экрану, при котором однозначно определена по крайней мере начальная точка движения



означает однократный щелчок и нажатие левой кнопки мыши с одновременным перемещением мыши; однозначно определена, по крайней мере, начальная точка движения

Прокрутка запускает, помимо прочего, следующие действия



- Пролистывание списков и текста
- Открытие диалогового окна **Подробности** в области инспектора

Прокрутка двумя пальцами



означает движение двумя пальцами по сенсорному экрану, при котором однозначно определена по крайней мере начальная точка движения



означает однократный щелчок и нажатие правой кнопки мыши с одновременным перемещением мыши; однозначно определена, по крайней мере, начальная точка движения

Прокрутка двумя пальцами запускает, помимо прочего, следующие действия



- смещение фрагмента изображения внутри поля зрения камеры в рабочей области в меню **Измерение**

3.3 Общие элементы управления и функциональные возможности

Следующие элементы управления дают возможность настройки и управления с использованием сенсорного экрана или устройств ввода.

Экранная клавиатура

С помощью экранной клавиатуры можно вводить текст в поля ввода интерфейса пользователя. В зависимости от поля ввода подсвечивается числовая или буквенно-числовая экранная клавиатура.

- ▶ Чтобы ввести значения, нажмите на поле ввода
- > Поле ввода выделится цветом
- > Экранная клавиатура появится на экране
- ▶ Введите текст или числовые значения
- > Правильность ввода в поле ввода отображается зеленой галочкой (при наличии)
- > При неполном вводе или неверных значениях появляется красный восклицательный знак (при наличии). В этом случае ввод данных не может быть завершен
- ▶ Для сохранения значений подтвердите ввод нажатием **RET**
- > Значения будут отображены
- > Экранная клавиатура будет скрыта

Поля ввода с экранными кнопками плюс и минус

Экранные кнопки плюс + и минус - с обеих сторон числового значения позволяют легко подогнать числовые значения.



- ▶ Нажимайте + или - до тех пор, пока не появится нужное значение
- ▶ Удерживайте + или -, чтобы значения быстрее изменялись
- > Отобразится выбранное значение

Переключатель

Переключателем выполняется переход между функциями.



- ▶ Нажмите на нужную функцию
- > Активированная функция отобразится зеленым
- > Неактивная функция отобразится светло-серым

Позиционный переключатель

Позиционный переключатель служит для активации или деактивации функции.



- ▶ Переместить позиционный переключатель в желаемую позицию
- или
- ▶ нажать на позиционный переключатель.
- > Функция будет активирована или деактивирована

Ползунок


Ползунок позволяет плавно изменять значения (по горизонтали или по вертикали).



- ▶ Переместите ползунок в нужную позицию
- > Настроенное значение отображается графически или в процентах

Выпадающее меню

Экранные кнопки с выпадающим меню отмечены треугольником, указывающим вниз.



- ▶ Нажмите экранную кнопку
- > Откроется выпадающее меню
- > Активная запись отмечена зеленым
- ▶ Нажмите на нужную запись
- > Запись принимается

Отмена


Экранная кнопка служит для отмены последнего действия.

Уже завершенные процессы невозможно отменить.




- ▶ Нажмите на **Отмена**
- > Последнее действие будет отменено

Добавить




- ▶ Чтобы добавить еще один элемент, нажмите на **Добавить**
- > Добавляется новый элемент

Закреть



- ▶ Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите **Закреть**

Подтвердить



- ▶ Чтобы завершить действие, нажмите **Подтвердить**

Назад



- ▶ Для возврата на вышестоящий уровень в структуре меню нажмите **Назад**

3.4 QUADRA-CHEK 2000 Demo запустить и завершить

3.4.1 Запуск QUADRA-CHEK 2000 Demo



Перед использованием QUADRA-CHEK 2000 Demo вам будет необходимо проделать шаги по конфигурации программного обеспечения.



- ▶ На рабочем столе Microsoft Windows нажмите на **QUADRA-CHEK 2000 Demo**

или

- ▶ откройте в Microsoft Windows последовательно:
 - Пуск
 - Все программы
 - HEIDENHAIN
 - QUADRA-CHEK 2000 Demo



Доступны два выполняющихся файла с различными режимами работы:

- **QUADRA-CHEK 2000 Demo**: запускается внутри окна Microsoft Windows
- **QUADRA-CHEK 2000 Demo (Fullscreen)**: запускается в полноэкранном режиме



- ▶ Нажмите на **QUADRA-CHEK 2000 Demo** или **QUADRA-CHEK 2000 Demo (Fullscreen)**
- > QUADRA-CHEK 2000 Demo запускается окно вывода в фоновом режиме. Окно вывода не является существенным для управления и снова закрывается по окончании работы QUADRA-CHEK 2000 Demo
- > QUADRA-CHEK 2000 Demo запускается интерфейс пользователя с меню **Регистрация пользователя**




Рисунок 3: Меню **Регистрация пользователя**

3.4.2 QUADRA-CHEK 2000 Demo завершить



- ▶ В главном меню нажмите на **Выключение**



- ▶ Нажмите на **Завершение работы**
- > QUADRA-CHEK 2000 Demo будет завершен



Завершайте также работу QUADRA-CHEK 2000 Demo в окне Microsoft Windows через меню **Выключение**.

Если вы завершите работу в окне Microsoft Windows через **Закреть**, все настройки будут потеряны.

3.5 Регистрация и выход пользователя

Регистрируйтесь и выходите из устройства через меню **Регистрация пользователя**.

Единовременно в системе устройства может быть зарегистрирован только один пользователь. Зарегистрированный пользователь отображается. Для входа в систему нового пользователя уже зарегистрированный пользователь должен выйти из нее.



В устройстве есть уровни допуска, которые предоставляют пользователю права на полное или ограниченное управление и использование системы.

3.5.1 Регистрация пользователя



- ▶ В главном меню нажмите на **Регистрация пользователя**
- ▶ Выберите в выпадающем меню пользователя **OEM**
- ▶ Нажмите в поле ввода **Пароль**
- ▶ Введите пароль «**oem**» пользователя **OEM**
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**



- ▶ Нажмите на **Вход в систему**
- > Пользователь входит в систему и Меню **Измерение** отображается

Символ регистрации пользователя в главном меню показывает, обладает ли зарегистрированный пользователь расширенными полномочиями.

Символ

Уровень полномочий



Стандартные полномочия (тип пользователя **оператор**)



Расширенные полномочия (все прочие типы пользователей)

3.5.2 Выход пользователя



- ▶ В главном меню нажмите на **Регистрация пользователя**



- ▶ Нажмите на **Выход из системы**
- > Пользователь выходит из системы
- > Функции главного меню, кроме функции **Выключение**, неактивны
- > Использование устройства станет возможным только после повторной регистрации в качестве пользователя

3.6 Установка языка

При поставке языком интерфейса пользователя является английский. Вы можете изменить язык для интерфейса пользователя на желаемый.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Пользоват.**
- > Зарегистрированный пользователь отмечен галочкой
- ▶ Выберите зарегистрированного пользователя
- > Выбранный для пользователя язык отобразится в выпадающем меню **Язык** соответствующим флагом
- ▶ В выпадающем меню **Язык** выберите флаг для нужного языка
- > Интерфейс пользователя будет отображаться на выбранном языке

3.7 Интерфейс пользователя

3.7.1 Интерфейс пользователя после Запуска

Интерфейс пользователя после запуска

Если в последний раз в системе был зарегистрирован пользователь с типом **Operator** и автоматической регистрацией пользователя, устройство показывает после запуска меню **Измерение** с рабочей областью и инспектором.

Если автоматическая регистрация пользователя не активирована, устройство откроет с меню **Регистрация пользователя**.

Дополнительная информация: "Меню Регистрация пользователя",
Стр. 33

3.7.2 Главное меню интерфейса пользователя

Интерфейс пользователя с Опция ПО QUADRA-CHEK 2000 OED









Рисунок 4: Интерфейс пользователя с Опция ПО QUADRA-CHEK 2000 OED

- 1 Область просмотра сообщений; она показывает время и количество незакртых сообщений
- 2 Главное меню с элементами управления

Элементы управления главного меню

Элемент управления	Функция
	Сообщение Открывает обзор всех сообщений и отображает количество незакртых сообщений
	Измерение Ручное измерение, построение или определение элементов с помощью программ измерения и предварительно заданных геометрических форм Дополнительная информация: "Меню Измерение", Стр. 26
	Протокол измерения Создание протоколов измерения на основании шаблонов Дополнительная информация: "Меню Протокол измерения", Стр. 30
	Управление файлами Управление файлами, доступными в устройстве Дополнительная информация: "Меню Управление файлами", Стр. 32

Элемент управления	Функция
	<p>Авторизация пользователя Регистрация и выход пользователя</p> <p>Дополнительная информация: "Меню Регистрация пользователя", Стр. 33</p>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Если регистрируется пользователь с расширенными правами (тип пользователя Setup или OEM), то отображается символ шестерёнки.</p> </div>
	<p>Настройки Настройки устройства, например, создание структуры пользователей, конфигурирование сенсоров или обновление встроенного ПО</p> <p>Дополнительная информация: "Меню Настройки", Стр. 34</p>
	<p>Выключение Завершение работы операционной системы или активация режима энергосбережения</p> <p>Дополнительная информация: "Меню Выключение", Стр. 35</p>

3.7.3 Меню Измерение

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Измерение**
- > Отобразится пользовательский интерфейс для измерения, построения и определения (задания)

Меню Измерение с опцией ПО Опция ПО QUADRA-CHEK 2000 OED




Рисунок 5: Меню Измерение с опцией ПО Опция ПО QUADRA-CHEK 2000 OED

- 1 Набор функций включает в себя функции Ручной режим измерения и Определить. Выбранная функция отображается как активный элемент управления.
- 2 В набор сенсоров входят опциональные сенсоры, такие как сенсоры оптического распознавания кромки OED. Они видны только при активированной опции ПО.
- 3 В рабочей области выводится, например, индикатор положения или диапазон ввода для построения и определения элементов.
- 4 Инспектор включает в себя меню быстрого доступа, предпросмотр позиции или элемента, а также список элементов или список шагов программы. Список элементов содержит измеренные, построенные или определенные элементы.
- 5 Набор геометрических форм включает в себя все геометрические формы для функций Ручной режим измерения, Построить и Определить. Геометрические формы частично объединены в геометрические группы. Выбранная геометрия отображается как активный элемент. Содержание набора геометрических форм зависит от выбранной функции.
- 6 Набор инструментов содержит измерительные инструменты, необходимые для проведения выбранного измерения.

Набор функций

В наборе функций выберите функции, с которыми Вы хотите создать новый элемент.

Выбор функции



- ▶ Нажать на элемент управления, который показывает текущая функция, например, **Ручной режим измерения**.
- ▶ Набор функций отображает доступные функции.
- ▶ Выбрать желаемую функцию

Элементы управления набора функций

Ручной
режим
измерения

Определить



Дополнительная информация: "Функция «Ручной режим измерения»", Стр. 35

Дополнительная информация: "Функция «Определить»", Стр. 39

Набор сенсоров (опция ПО)

В наборе сенсоров выбрать сенсор для записи точек измерения. Если в распоряжении имеется только один сенсор, устройство выбирает сенсор автоматически.

Условия

- Сенсор подключен к устройству.
- Соответствующая опция ПО активирована.

Элементы управления набором сенсоров

Оптическое
распознава-
ние кромки
(OED)



Дополнительная информация: "Элементы управления для измерения с OED-сенсором", Стр. 36

Набор геометрических форм

В наборе геометрических форм выберите геометрию, с которой Вы затем хотите произвести измерение, построение или определение. В качестве альтернативы можно выбрать автоматическое распознавание геометрической формы **Measure Magic**. Содержание набора геометрических форм зависит от выбранной функции и активированного сенсора.

Выбор геометрии

Некоторые виды геометрии объединены в группы. Сгруппированные элементы управления отмечены стрелкой.



- ▶ При необходимости нажать на элемент управления со стрелкой при наличии сгруппированных элементов управления.
- ▶ Возможен выбор всех элементов управления группы.
- ▶ Выбрать желаемую геометрию

Элементы управления набором геометрических форм

Measure Magic



Нулевая точка



Нулевая точка

Выравнивание



Юстировка

Опорная плоскость



Опорная плоскость

Условием для **Опорная плоскость** является сконфигурированная ось Z

Точка



Точка

Прямая



Окружность



Окружность

Дуга окружности



Дуга окружности

Ellipse



Эллипс

Паз



Канавка

Прямоугольник



Прямоугольник

Расстояние



Расстояние

Угол



Угол

Центр тяжести



Набор инструментов (зависит от сенсора)

В наборе инструментов выбрать измерительный инструмент для записи точек измерения. В диалоговом окне **Настройки** набора инструментов вы можете сконфигурировать измерительные инструменты.

Условия

- Сенсор активируется (опция ПО)

Выбор измерительного инструмента



- ▶ Нажать на элемент управления, который показывает текущий измерительный инструмент, например, на перекрестие .
- > Набор инструментов покажет все доступные измерительные инструменты и диалоговое окно **Настройки**
- ▶ Выбрать нужный измерительный инструмент
- ▶ При необходимости редактировать настройки измерительного инструмента
- ▶ Нажмите на **Заккрыть**
- > Изменения будут приняты.

Дополнительная информация: "Обзор OED-измерительного инструмента ", Стр. 37

3.7.4 Меню Протокол измерения

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Протокол измерения**
- > Отобразится интерфейс пользователя для отображения и создания протоколов измерений

Краткое описание




Рисунок 6: Меню **Протокол измерения**

- 1 Список стандартных шаблонов
- 2 Предварительный просмотр выбранного шаблона
- 3 Показ информации к выбранному шаблону
- 4 Предварительный просмотр перед печатью текущего протокола измерений
- 5 Фильтр для списка измеренных элементов
- 6 Экспорт текущего протокола измерений
- 7 Сохранение текущего протокола измерений
- 8 Отображение информации к текущему протоколу

Меню **Протокол измерения** отображает список измеренных элементов в зависимости от выбранного шаблона протокола измерений.

В меню **Протокол измерения** можно выбрать содержание и шаблоны для протоколов измерений. Протоколы измерений можно сохранить, экспортировать или распечатать.

3.7.5 Меню Управление файлами

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Управление файлами**
- > Отобразится интерфейс пользователя для режима **Управление файлами**

Краткое описание




Рисунок 7: Меню **Управление файлами**

- 1 Список доступных мест сохранения
- 2 Список директорий в выбранном месте сохранения

В меню **Управление файлами** отображаются файлы, записываемые в память устройства.

3.7.6 Меню Регистрация пользователя

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Регистрация пользователя**
- > Появится пользовательский интерфейс для входа пользователей в систему и выхода из нее

Краткое описание




Рисунок 8: Меню **Регистрация пользователя**

- 1 Индикация авторизованного пользователя
- 2 Авторизация пользователя

В меню **Регистрация пользователя** зарегистрированный пользователь показан в левом столбце. Регистрация нового пользователя в системе отражается в правом столбце.

Для регистрации другого пользователя уже зарегистрированный в системе пользователь должен выйти из нее.

Дополнительная информация: "Регистрация и выход пользователя", Стр. 23

3.7.7 Меню Настройки

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- Отобразится интерфейс пользователя для настройки устройства.

Краткое описание




Рисунок 9: Меню **Настройки**

- 1 Список опций настройки
- 2 Список параметров настройки

Меню **Настройки** отражает все опции для конфигурации устройства. С помощью параметров настройки адаптируйте устройство к требованиям в месте применения.



В устройстве есть уровни допуска, которые предоставляют пользователю права на полное или ограниченное управление и использование системы.

3.7.8 Меню Выключение




Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Выключение**
- Появляются элементы управления для завершения работы операционной системы, для активации режима энергосбережения и для активации режима очистки.

Краткое описание

Меню **Выключение** отражает следующие опции:

Элемент управления	Функция
	Завершение работы Завершает QUADRA-CHEK 2000 Demo
	Режим энергосбережения Выключает экран, переводит операционную систему в режим энергосбережения
	Режим очистки Выключает экран, операционная система продолжает работать без изменений

Дополнительная информация: "QUADRA-CHEK 2000 Demo запустить и завершить", Стр. 22

3.8 Функция «Ручной режим измерения»

В функции **Ручное измерение** элемент можно:

- измерить, т. е. создать из записанных точек измерения;
- построить, т. е. создать из существующих элементов.



Подробные описания действий можно найти в главах «Измерение», «Обработка измерения» и «Протокол измерения» в инструкции по эксплуатации QUADRA-CHEK 2000.

3.8.1 Измерить элементы

Для измерения контура, например, окружности принимаются точки измерения, которые распределяются по контуру. В зависимости от выбранной геометрии необходимо определенное количество точек измерения. Позиции точек измерения опираются на систему координат, которая выбрана на устройстве. На основании записанных точек измерения (облако точек) устройство рассчитывает элемент.

При ручной записи точек измерения, например, с помощью перекрестья на измерительном микроскопе или на профильном проекторе необходимо выполнить следующие действия:



- ▶ В главном меню нажмите на **Измерение**




- ▶ В наборе функций выберите **Ручной режим измерения**



- ▶ В наборе геометрических форм выберите нужную геометрию, например **Окружность**

- ▶ На измерительном приборе выполните перемещение к нужной позиции на объекте измерения




- ▶ Для записи точки измерения нажмите в контекстном меню на **Enter**.



- > В списке элементов появится новый элемент. Символ элемента соответствует выбранной геометрической форме

- > Количество записанных точек измерения отображается рядом с символом

- ▶ Подвод к следующей точке измерения



- ▶ Для записи точки измерения нажмите в контекстном меню на **Enter**.

- ▶ Для записи следующих точек измерения необходимо повторить процедуру.

- > Как только будет достигнуто минимальное количество точек измерения для выбранной геометрии, в новом элементе появится экранная кнопка **Завершить**.



- ▶ Чтобы завершить запись точек измерения, нажмите на **Завершить**

- > Элемент рассчитывается из записанных точек измерения:

- > Будет отображен предпросмотр результатов измерения

3.8.2 Измерения с сенсором

Для записи точек измерения в измерительном приборе можно использовать OED-сенсор, например в виде волоконно-оптического световода (Опция ПО QUADRA-CHEK 2000 OED).

При активации сенсора в распоряжении при использовании прибора оказываются соответствующие измерительные инструменты (набор инструментов).




3.8.3 Элементы управления для измерения с OED-сенсором

Условия

- OED-сенсор активирован (опция ПО)

Обзор OED-измерительного инструмента

При активированном OED-сенсоре набор инструментов включает следующие измерительные инструменты.

Символ	Измерительный инструмент	Функции и свойства
	Перекрестие	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ручная запись отдельных точек измерения ■ Нет автоматической записи переходов от светлого к темному
	OED	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активный измерительный инструмент ■ Запись переходов от светлого к темному ■ Промежуточное сохранение отдельных точек измерения (требуется ручное подтверждение) <p>При переходе OED-сенсора через кромку точка измерения сохраняется в буфере обмена. Если OED-сенсор переходит через следующую кромку, промежуточная сохраненная точка измерения перезаписывается. Нажатие на Enter добавляет в обработку элемента последнюю промежуточную сохраненную точку измерения.</p>
	Автоматическое OED	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активный измерительный инструмент ■ Автоматическая запись точек измерения, например на окружностях и дугах окружностей ■ Запись переходов от светлого к темному <p>Если OED-сенсор переходит через кромку, точка измерения записывается автоматически и добавляется в обработку элемента</p>

Настройка измерительных инструментов OED

В диалоговом окне **Настройки** можно с помощью функции обучения изменить настройки контрастности и настройки смещения OED. Настройки действительны для всех измерительных инструментов OED независимо от того, какой измерительный инструмент выбран при проведении функции обучения. Изменения сохраняются в меню **Настройки**.




Рисунок 10: Диалоговое окно **Настройки** для измерительных инструментов OED



- ▶ В меню быстрого доступа выберите степень увеличения, которая настроена на измерительной машине.
- ▶ В **Набор инструментов** выберите любой измерительный инструмент OED, например, **Авто OED**
- Диалоговое окно **Настройки** отобразит доступные параметры
- ▶ Определите необходимый параметр с помощью режима обучения
- ▶ Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите на **Закреть**
- Параметры будут сохранены для выбранного увеличения
- ▶ Повторите процесс для всех значений увеличения



Элемент управления

Значение

Start	Процесс обучения контрастности для OED Запускает функцию обучения для настройки контрастности в соответствии с текущими условиями освещения
Start	Процесс настройки порог. значения OED Запускает функцию обучения для адаптации настроек порогового значения при распознавании кромки
Start	Процесс настройки смещения OED Запускает функцию обучения для определения смещения между перекрестием и OED-сенсором

3.9 Функция «Определить»

Вызов



► В главном меню нажмите на **Измерение**



► В наборе функций выбрать **Определить**
 > Отобразятся элементы управления и поля ввода для функции **Определить**.




Рисунок 11: Функция **Определить** с геометрией **Окружность**

- 1 Изображение геометрической формы
- 2 Список элементов в инспекторе
- 3 Поля ввода параметров геометрии
- 4 Параметры геометрии






Подробные описания действий можно найти в главах «Измерение», «Обработка измерения» и «Протокол измерения» в инструкции по эксплуатации QUADRA-CHEK 2000.

3.10 Индикация позиции

Индикатор положения отображает положение осей и при необходимости дополнительную информацию для сконфигурированных осей.

3.10.1 Элементы управления индикатора положения

Символ	Значение
	Кнопка оси Функции кнопки оси: <ul style="list-style-type: none"> ■ Нажмите на кнопку оси: откроется поле для ввода значения позиции ■ Удерживать кнопку оси: скопировать текущее положение в качестве нулевой точки
	Поиск референтных меток проведен успешно
	Поиск референтных меток не проведен или референтные метки не распознаны

3.11 Регулировка рабочей области

В меню **Измерение** можно увеличить рабочую область, скрыв главное меню, подменю или контекстное меню. Существуют различные возможности для регулировки окна элементов.

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Измерение**
- > Отобразится пользовательский интерфейс для измерения, построения и определения (задания)

3.11.1 Включение и отключение главного меню и подменю



- ▶ Нажмите на **Закладку**
- > Главное меню затемняется
- ▶ Еще раз нажмите на **Закладку**
- > Подменю будет отключено
- > Стрелка изменит направление
- ▶ Чтобы показать подменю, нажмите на **Закладку**
- ▶ Чтобы показать главное меню, нажмите на **Закладку**

3.11.2 Затемнение или подсвечивание области «Контекстное меню»

Контекстное меню может быть скрыто только в функции **Ручное измерение**.



- ▶ Нажмите на **Закладку**
- > «Контекстное меню» будет скрыто
- > Стрелка изменит направление



- ▶ Для того чтобы показать контекстное меню нажмите на **Закладку**

3.12 Работа с контекстным меню

"Инспектор" доступен только в меню "Измерение".

Вызов



- ▶ В главном меню нажать на **Измерение**
- > Отобразится пользовательский интерфейс для измерения, построения и определения (задания)

3.12.1 Элементы управления инспектора

Элемент управления


Функция



Меню быстрого доступа

В меню быстрого доступа отображаются текущие настройки для ручного измерения, построения и определения:


- Единица измерения для линейных величин (Миллиметр или Дюйм)
- Используемое увеличение
- тип записи точек измерения (автоматический или ручной)
- Используемая система координат
- ▶ Чтобы адаптировать настройки меню быстрого доступа, нажмите на Меню быстрого доступа



Предпросмотр позиции

Предварительный просмотр позиции отображает текущие позиции осей. При отсутствии поиска нулевых меток позиции осей отображаются красным цветом.

- ▶ Чтобы вывести индикацию положения в рабочую область, нажмите на **Предпросмотр позиции**.
- > Индикация положения отобразится в рабочей области
- > Текущее содержимое рабочей области отобразится в инспекторе




Предпросмотр элементов

Предпросмотр элементов выводит измеренные, построенные и определенные элементы в уменьшенном виде.

- ▶ Чтобы вывести окно элементов в рабочую область, нажмите на **Предпросмотр элемента**.
- > Окно элементов отобразится в рабочей области
- > Текущее содержимое рабочей области отобразится в инспекторе

Элемент управления






Функция

Список элементов

Список элементов содержит все измеренные, построенные или определенные элементы. Список элементов содержит следующую информацию:


- 1: Элемент с символом, названием и сквозным номером.
- 2: Функция, с помощью которой создан элемент

Символ	Значение
	Измеренный элемент
	Построенный элемент
	Определенный элемент

- 3: Завершение записи точек измерения
- 4: Количество записанных точек измерения
- 5: Новый записанный элемент с символом

Каждый элемент содержит детали результатов измерения и настраиваемые допуски.

- ▶ Чтобы показать измеренные значения и подогнать допуски необходимо переместить элемент в рабочую область
- ▶ Диалоговый режим **Детали** с вкладками **Обзор** и **Допуск** откроется в рабочей области.
- ▶ Для выбора элементов необходимо последовательно нажимать на элементы
- ▶ Выбранные элементы выделены зеленым
- ▶ Чтобы удалить элемент, нужно переместить элемент вправо из области контекстного меню



Предварительный просмотр измерения

По окончании процесса измерения в рабочей области появится предпросмотр результатов измерения, где будет показана информация по измеренному элементу. Для каждого типа геометрии можно установить, какие параметры будут показаны в предпросмотре результатов измерения. Набор доступных параметров зависит от соответствующего типа геометрии.

В предпросмотре результатов измерения вы можете адаптировать систему координат.


На основании предварительного просмотра результатов можно отправлять в компьютер данные с помощью интерфейса RS-232.



Подробное описание вывода результатов измерений можно найти в главе «Обработка измерения» в инструкции по эксплуатации QUADRA-CHEK 2000.

Элемент управления

Функция



Список блоков программы

В списке блоков программы представлены все действия, совершаемые в процессе измерения. Он выводится в области контекстного меню вместо списка элементов.

Блоки программы можно объединить и сохранить в памяти как программу измерения.



Дополнительные функции

К дополнительным относятся следующие функции:


- Переключение между показом списка элементов и показом списка блоков программы
- Создание, сохранение и открытие программы
- Вызов программного управления в рабочую область
- Открытие и сохранение системы координат
- Удаление выбранных элементов или всех элементов в списке элементов



Выбор элемента

Множественный выбор элементов с одинаковым типом геометрии

- ▶ Нажмите на **Выбор элемента**
- ▶ Для выбора всех элементов одного типа геометрии из списка элементов нажмите на необходимый тип геометрии
- ▶ Подтвердите нажатием **OK**
- ▶ Выбранные элементы выделены зеленым



Enter

Запись точек измерения со следующими опциями:

- При выключенной автоматической записи точек измерения точки измерения записываются в ручном режиме
- При активированной автоматической записи точек измерения в элементе управления отображается красная точка. Точки измерения записываются по истечении настроенного времени нечувствительности



3.12.2 Расширить список элементов или список шагов программы

При наличии как минимум одного элемента или шага программы список элементов или список шагов программы будет расширен.



- ▶ Нажать на переключатель
- > Окно списка элементов или списка шагов программы будет расширено.



- > Нижний переключатель отображается зеленым.
- ▶ Нажать на переключатель
- > Предыдущее окно будет восстановлено.
- > Верхний переключатель отображается зеленым.

4

**Программное
обеспечение-
Конфигурация**

4.1 Обзор



Прежде чем выполнять описанные ниже действия, вы должны прочесть и изучить главу "Основные операции".

Дополнительная информация: "Основные операции", Стр. 17

Прежде чем вы сможете безошибочно использовать QUADRA-CHEK 2000 Demo после успешной установки, необходимо конфигурировать QUADRA-CHEK 2000 Demo. Настоящая глава описывает, как выполнить следующие настройки:

- Установка языка
- Активация опций ПО
- Выбор версии продукта (опционально)
- Копировать файл конфигурации
- Считывание данных конфигурации

4.2 Установка языка

При поставке языком интерфейса пользователя является английский. Вы можете изменить язык для интерфейса пользователя на желаемый.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Пользоват.**
- > Зарегистрированный пользователь отмечен галочкой
- ▶ Выберите зарегистрированного пользователя
- > Выбранный для пользователя язык отобразится в выпадающем меню **Язык** соответствующим флагом
- ▶ В выпадающем меню **Язык** выберите флаг для нужного языка
- > Интерфейс пользователя будет отображаться на выбранном языке

4.3 Активация опций ПО

При помощи QUADRA-CHEK 2000 Demo можно также моделировать свойства и функции, зависящие от программных опций. Для этого необходимо активировать программную опцию при помощи лицензионного ключа. Необходимый лицензионный ключ сохранен в лицензионном файле в файловой структуре QUADRA-CHEK 2000 Demo.

Для активации доступной программной опции необходимо считать лицензионный файл.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- > Отобразятся настройки устройства




Рисунок 12: Меню **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно откройте:
 - **Опции программного обеспечения**
 - **Ввести лицензионный ключ**
 - Нажмите на **Читать файл лицензии**
- ▶ Выберите в диалоговом окне место для сохранения:
 - Выберите **Internal**
 - Выберите **User**
- ▶ Выберите лицензионный файл **PcDemoLicense.xml**
- ▶ Подтвердите выбор **Выбрать**
- ▶ Нажмите на **ОК**
- > Лицензионный ключ активируется
- ▶ Нажмите на **ОК**
- > Потребуется перезагрузка
- ▶ Выполните перезагрузку
- > Зависящие от программных опций функции станут доступными

4.4 Выбор версии продукта (опционально)

QUADRA-CHEK 2000 доступна в различных версиях. Версии различаются интерфейсами для подключаемых измерительных датчиков:

- Версия QUADRA-CHEK 2013 для измерительных датчиков с интерфейсом 1 V_{SS}
- Версия QUADRA-CHEK 2023 для измерительных датчиков с интерфейсом TTL
- Версия QUADRA-CHEK 2093 для измерительных датчиков с различными интерфейсами (1 V_{SS} и TTL)

В меню **Настройки** вы можете выбрать, какую версию надо моделировать посредством QUADRA-CHEK 2000 Demo



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Нажмите на **Наименование продукта**
- ▶ Выберите нужную версию
- > Потребуется перезагрузка
- > QUADRA-CHEK 2000 Demo готов к использованию с нужной версией

4.5 Копировать файл конфигурации

Прежде чем вы сможете считать данные конфигурации в QUADRA-CHEK 2000 Demo, необходимо скопировать скачанный файл конфигурации **DemoBackup.mcc** в область, доступную для QUADRA-CHEK 2000 Demo.

- ▶ Перейти к временной папке
- ▶ Скопируйте файл конфигурации **DemoBackup.mcc**, например, в следующую папку: **C: ▶ HEIDENHAIN ▶ [Название продукта]**
 - ▶ **ProductsMGE5 ▶ Metrology ▶ [Сокращенное название продукта]**
 - ▶ **user ▶ User.**



Для обеспечения доступа QUADRA-CHEK 2000 Demo к файлу конфигурации **DemoBackup.mcc** при сохранении файла необходимо оставить следующую часть пути: **▶ [Название продукта]**
▶ ProductsMGE5 ▶ Metrology ▶ [Сокращенное название продукта] **▶ user ▶ User.**

- > Файл конфигурации доступен для QUADRA-CHEK 2000 Demo

4.6 Считывание данных конфигурации



Прежде чем вы сможете считать данные конфигурации, необходимо активировать лицензионный ключ.

Дополнительная информация: "Активация опций ПО", Стр. 47

Для того чтобы сконфигурировать QUADRA-CHEK 2000 Demo для использования на компьютере, необходимо считать файл конфигурации DemoBackup.mcc.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- > Настройки устройства будут отображены




Рисунок 13: Меню **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно откройте:
 - **Сохранение и восстановление конфигурации**
 - **Восстановление конфигурации**
 - **Полное восстановление**
- ▶ Выберите в диалоговом окне место для сохранения:
 - **Internal**
 - **User**
- ▶ Выберите файл конфигурации **DemoBackup.mcc**
- ▶ Подтвердите выбор нажатием на **Выбрать**
- > Настройки будут активированы
- > Потребуется закрыть приложение
- ▶ Нажмите на **ОК**
- > QUADRA-CHEK 2000 Demo завершит работу, окно Microsoft Windows будет закрыто
- ▶ Запустите QUADRA-CHEK 2000 Demo заново
- > QUADRA-CHEK 2000 Demo готов к использованию

5

Быстрый запуск

5.1 Обзор

В данной главе на базе примера описаны шаги типового процесса измерения. Сюда относится выравнивание объекта измерения, измерение элементов до создания протокола измерения.



Подробные описания действий можно найти в главах «Измерение», «Обработка измерения» и «Протокол измерения» в инструкции по эксплуатации QUADRA-CHEK 2000.



Прежде чем выполнять описанные ниже действия, вы должны прочесть и изучить главу "Основные операции".

Дополнительная информация: "Основные операции", Стр. 17

5.2 Проведение измерения

5.2.1 Измерение с OED-сенсором



Представленные здесь измерения невозможно смоделировать при помощи QUADRA-CHEK 2000 Demo, поскольку запись необходимых точек измерения невозможна без измерительного датчика и сенсора. На основании описаний можно, однако, ознакомиться с основными функциями и интерфейсом пользователя.

Для измерения кромок и контуров с помощью OED-сенсора доступны разные измерительные инструменты для регистрации точек измерения.

Дополнительная информация: "Обзор OED-измерительного инструмента ", Стр. 37

Выравнивание объекта измерений

Чтобы можно было оценить точки измерения, объект измерения должен быть выровнен. При этом определяется система координат объекта измерения (система координат детали), которая задана на техническом чертеже.

Благодаря этому можно сравнить измеренные значения с данными на техническом чертеже и оценить их.




Рисунок 14: Пример выравнивания для 2D-демо-детали

Для выравнивания объектов измерения, как правило, требуется три этапа:

- 1 Измерение выравнивания
- 2 Измерение прямой
- 3 Построение нулевой точки

Измерение выравнивания

Согласно техническому чертежу вы можете определить базовую кромку для выравнивания



- ▶ В главном меню нажмите на **Измерение**



- ▶ В наборе функций выберите **Ручной режим измерения**



- ▶ Если доступно несколько сенсоров, в наборе сенсоров нужно выбрать **OED-сенсор**.

- > Отобразится набор геометрических форм и измерительные инструменты

- > Рабочая область показывает индикаторы положения

- ▶ В меню быстрого доступа выберите степень увеличения, которая настроена на измерительном приборе

- ▶ При необходимости в меню быстрого доступа выберите плоскость проекции **XY**



- ▶ В наборе геометрических форм выберите **Выравнивание**



- ▶ В наборе инструментов выберите **Auto OED**

- ▶ Многократно пересеките базовую кромку с помощью OED-сенсора

- > В списке элементов появится новый элемент

- > При каждом пересечении базовой кромки добавляется новая точка измерения



Распределите точки измерения по всей длине кромки. Так вы минимизируете угловую погрешность.



- ▶ В новом элементе нажмите на **Завершить**

- > Выравнивание отображается в списке элементов

- > Будет показан предпросмотр результатов измерения




Рисунок 15: Выберите элемент **Выравнивание** в списке элементов при помощи **Предварительный просмотр измерения**

Измерение прямой

Измерьте в качестве второй базовой кромки прямую.



- ▶ В наборе геометрических форм выберите **Прямая**



- ▶ В наборе инструментов выберите **Auto OED**
- ▶ Многократно пересечь кромку с помощью OED-сенсора
- ▶ В списке элементов появится новый элемент
- ▶ При каждом пересечении базовой кромки добавляется новая точка измерения



Распределите точки измерения по всей длине кромки. Так вы минимизируете угловую погрешность.



- ▶ В новом элементе нажмите на **Завершить**
- ▶ Прямая отображается в списке элементов
- ▶ Будет показан предпросмотр результатов измерения




Рисунок 16: Выберите элемент **Прямая** в списке элементов при помощи **Предварительный просмотр измерения**

Построение нулевой точки

Построить в точке пересечения элемента выравнивания и прямой нулевую точку.



- ▶ В наборе геометрических форм выберите **Нулевая точка**
- ▶ В контекстном меню или в окне элементов выберите элементы **Выравнивание** и **Прямая**

- > Выбранные элементы отображаются зеленым
- > В списке элементов появится новый элемент.



- ▶ В новом элементе нажмите на **Завершить**
- > Нулевая точка появится в списке элементов.
- > Система координат детали для объекта измерения определена
- ▶ Нажмите на символ **Предпросмотр элемента**
- > Система координат отображается в рабочей области




Рисунок 17: Рабочая область с отображаемой нулевой точкой в системе координат

Измерение элементов

Для измерения элементов используйте геометрические формы набора геометрических форм




Рисунок 18: Пример измерения для 2D-демо-детали

Ниже будут измерены различные элементы:

- 1 Окружность
- 2 Канавка
- 3 Центр тяжести

Измерение окружности

Для измерения окружности требуется минимум три точки измерения. Для записи точек измерения вы можете использовать, например, измерительный инструмент **OED**.



- ▶ В главном меню нажмите на **Измерение**



- ▶ В наборе функций выберите **Ручной режим измерения**



- ▶ Если доступно несколько сенсоров, в наборе сенсоров нужно выбрать **OED-сенсор**.
- ▶ Отобразится набор геометрических форм и измерительные инструменты
- ▶ Рабочая область показывает индикаторы положения
- ▶ В меню быстрого доступа выберите степень увеличения, которая настроена на измерительном приборе
- ▶ В наборе геометрических форм выберите **Measure Magic**


или



- ▶ В наборе геометрических форм выберите **Окружность**



- ▶ В наборе инструментов выберите **OED**
- ▶ Необходимо пересечь кромку окружности с помощью OED-сенсора
- ▶ Устройство регистрирует точку измерения в буфере обмена



- ▶ Для подтверждения записи точек измерения нажмите на **Enter** в контекстном меню.
- В списке элементов появится новый элемент

i При переходе OED-сенсора через кромку устройство сохраняет точку измерения в буфере обмена.
Для сохранения точки измерения в облаке точек элемента нажмите в контекстном меню на **Enter**.



- ▶ Для записи следующих точек измерения необходимо повторить процедуру.
- ▶ В новом элементе нажмите на **Завершить**
- Окружность появится в списке элементов.
- Будет отображен предпросмотр результатов измерения



Рисунок 19: Выберите элемент **Окружность** в списке элементов при помощи **Предварительный просмотр измерения**

Измерение канавки

Чтобы измерить канавку, требуется минимум пять точек измерения. Для записи точек измерения вы можете использовать, например, измерительный инструмент **АвтоOED**. Расположите, как минимум, две точки измерения на первой боковой грани и, как минимум, по одной точке измерения на второй боковой грани и на дуге канавки.



- ▶ В наборе геометрических форм выберите **Паз**



- ▶ В наборе инструментов выберите **Auto OED**
- ▶ Многократно пересечь кромку канавки с помощью OED-сенсора
- > В списке элементов появится новый элемент
- > При каждом пересечении кромки добавляется новая точка измерения.



По возможности распределите точки измерения по всей длине первой боковой грани.



- ▶ В новом элементе нажмите на **Завершить**
- > Канавка появится в списке элементов.
- > Будет показан предпросмотр результатов измерения




Рисунок 20: Выберите элемент **Паз** в списке элементов при помощи **Предварительный просмотр измерения**

Измерение центра масс

Чтобы измерить центр масс, требуется минимум три точки измерения. Для записи точек измерения вы можете использовать, например, измерительный инструмент **АвтоOED**. Согласно настройкам несколько точек измерения автоматически распределяются по всему контуру.



- ▶ В наборе геометрических форм выберите **Центр тяжести**



- ▶ В наборе инструментов выберите **Auto OED**
- ▶ Многократно пересечь кромку канавки с помощью OED-сенсора
- > В списке элементов появится новый элемент
- > При каждом пересечении кромки добавляется новая точка измерения.



Распределите точки измерения с максимальной равномерностью по контуру элемента.



- ▶ В новом элементе нажмите на **Завершить**
- > Центр тяжести появится в списке элементов.
- > Будет показан предпросмотр результатов измерения




Рисунок 21: Выберите элемент **Центр тяжести** в списке элементов при помощи **Предварительный просмотр измерения**

5.2.2 Удаление элементов

Если измерение не удалось, можно снова удалить отдельные элементы из списка элементов.



Элементы привязки, например нулевую точку, выравнивание и плоскость привязки, нельзя удалить, пока к ним имеют привязку другие элементы.



- ▶ В списке элементов выбрать необходимые элементы.
- > Выбранные элементы отображаются зеленым
- ▶ Нажмите в контекстном меню на **Дополнительные функции**
- ▶ Нажмите на **Удалить выделенное**.
- ▶ Для удаления всех элементов нажмите на **Удалить все**
- ▶ Чтобы закрыть дополнительные функции, нажмите на **Заккрыть**




5.3 Показать и отредактировать результаты измерений

Измеренный элемент можно проанализировать и обработать в диалоговом режиме **Детали**.

- ▶ Для вызова диалогового режима **Детали** перетащите элемент из списка элементов в рабочую область.

Краткое описание

Рисунок 22: Вкладка **Обзор** в диалоговом окне **Подобности**

- 1 Имя элемента
- 2 Позиция оси центра
- 3 Система координат, к которой относятся значения координат элемента
- 4 Параметры элемента в зависимости от типа геометрии; в случае типа геометрии «окружность» можно переключаться между радиусом и диаметром.
- 5 Количество точек измерения, которые будут использованы для расчета элемента.
- 6 Алгоритм компенсации, используемый для расчета элемента в зависимости от геометрии и количества точек измерения.
- 7 2D плоскость, на которую проецируется элемент; при виде "3D" проекция не выполняется
- 8 Текстовое поле **Указание**; при активном примечании содержимое будет отображено в окне элементов.
- 9 Список типов геометрии, в который можно преобразовать элемент
- 10 Вид точек измерения и формы

5.3.1 Переименовать элемент

- ▶ Перетащите элемент из списка элементов в рабочую область
- Отобразится диалоговое окно **Подробности** с вкладкой **Обзор**
- ▶ Нажмите на поле ввода с активным именем
- ▶ Введите новое имя для элемента
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- В списке элементов появится новое имя
- ▶ Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите на **Заккрыть**



5.3.2 Выберите Алгоритм компенсации

Метод компенсации можно адаптировать в зависимости от измеренного элемента. В качестве стандартной компенсации используется компенсация Гаусса.

- ▶ Перетащите элемент, например, **Окружность** из списка элементов в рабочую область
- Отобразится диалоговое окно **Подробности** с вкладкой **Обзор**
- Примененный алгоритм компенсации будет показан в выпадающем меню **Алгоритм компенсации**
- ▶ В выпадающем меню **Алгоритм компенсации** выберите желаемый алгоритм компенсации, например, **Компенсация мин.описан.**
- Элемент отображается согласно выбранному алгоритму компенсации




Рисунок 23: Элемент **Окружность** с новым методом компенсации

- ▶ Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите на **Заккрыть**



5.3.3 Преобразовать элемент

Элемент можно преобразовать в другой тип геометрии. Список возможных типов геометрии доступен в диалоговом окне **Подробности** в виде выпадающего меню.

- ▶ Перетащите элемент **Slot** из списка элементов в рабочую область
- > Отобразится диалоговое окно **Подробности** с вкладкой **Обзор**
- > Отображается тип геометрии элемента
- ▶ Выберите в выпадающем меню **Новый тип геометрии** и тип геометрии **Точка**



Тип геометрии **2D-профиль** в настоящее время еще не поддерживается.

- > Элемент отображается в новой форме




Рисунок 24: Тип геометрии изменен с типа **Паз** на тип **Точка**



- ▶ Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите на **Заккрыть**

5.3.4 Настройка Допуски

Допуски для измеренного элемента можно изменить во вкладке **Допуски**. Допуски объединены в группы.




Рисунок 25: Диалоговое окно **Подробности** с вкладкой **Допуски**

- 1 Отображение общего допуска
- 2 Список допусков в зависимости от элемента
- 3 Состояние допуска: активен и внутри допуска или активен и вне допуска

Во вкладке **Допуски** можно задать геометрические допуски элемента. Допуски объединены в группы.

- ▶ Перетащите элемент, например **Окружность** из списка элементов в рабочую область
- > Отобразится диалоговое окно **Подробности** с вкладкой **Обзор**
- ▶ Нажмите на вкладку **Допуски**
- > Появится вкладка для назначения допусков выбранного элемента
- ▶ Нажмите на допуск размера **X**
- > Появится обзор выбранного допуска размера






Рисунок 26: Обзор Допуск размера с активным допуском размера X



- ▶ Активируйте назначение допусков измеренного значения с помощью позиционного переключателя **ON/OFF**
- > Поля выбора и ввода активируются
- ▶ Нажмите на поле ввода **Заданный размер** и введите **76,2**
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на поле ввода **Верхний допуск** и введите **0,1**
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на поле ввода **Нижний допуск** и введите **0,1**
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- > Если заданное значение находится вне допуска, оно будет показано красным
- > Если заданное значение находится внутри допуска, оно будет показано зеленым
- ▶ Нажмите на **Назад**
- > Появится вкладка **Допуски**
- > Результат проверки допусков будет отражен во вкладке **Допуски** и после закрытия диалогового режима в списке элементов со следующими символами:



Активированные допуски соблюдаются



По крайней мере, один из активированных допусков превышает



5.3.5 Добавить примечания

В виде по элементам каждому элементу могут быть добавлены примечания, такие как информация по измерению или текстовые указания.




Рисунок 27: Элементы управления для примечаний и элемент с примечаниями

- 1 Элемент управления **Редактировать примечания**
- 2 Элементы управления, предназначенные для добавления примечаний
- 3 Информация по измерению
- 4 Текстовое указание

5.4 Создание протокола измерения

Протокол измерения можно создать также выполнив следующие шаги:

- "Выбрать элементы и шаблоны"
- "Введите информацию по заданию на измерение"
- "Выберите настройки документа"
- "Сохранить протокол измерения"
- "Экспорт или печать протокола измерения"

5.4.1 Выбрать элементы и шаблоны



- ▶ В главном меню нажмите на **Протокол измерения**
- Будет отображен список измеренных элементов на базе последних выбранных шаблонов протокола измерений.
- Все элементы в списке активированы, флажки отображены зеленым цветом.
- ▶ Для смены шаблона протокола измерения нажмите на **Шаблоны**.
- ▶ Выберите необходимый шаблон протокола измерений.
- ▶ Нажмите на **ОК**.
- Список измеренных элементов адаптируется с учетом выбранного шаблона протокола измерений.

Фильтровать элементы

Отображение списка элементов в меню **Элементы** может быть отфильтровано по различным критериям. Отображаются только те элементы, которые соответствуют критериям фильтра, например только окружности с определенным минимальным диаметром. Все фильтры можно комбинировать друг с другом.



Функция фильтра управляет отображением списка элементов. Функция фильтра не оказывает влияния на содержимое протокола измерений.



▶ Нажмите на **Фильтр**.




- ▶ Выберите в диалоговом окне критерий фильтрации
- ▶ Выберите оператора
- ▶ Выберите функцию



▶ Чтобы закрыть управление программой, нажмите на **Заккрыть**

Критерии фильтра	Оператор	Функция
Тип	Акт	Отображает только элементы выбранного типа геометрии.
	Не существует	Отображает только элементы того типа геометрии, который не был выбран.
Величина	Равно	Отображает только элементы с указанным размером.
	Больше чем	Отображает только элементы больше указанного размера.
	Меньше чем	Отображает только элементы меньше указанного размера.
Допуск	Акт	Отображает только элементы, соответствующие выбранному признаку.
	Не существует	Отображает только элементы, несоответствующие выбранному признаку:
Тип формирования	Акт	Отображает только элементы, соответствующие выбранному признаку.
	Не существует	Отображает только элементы, не соответствующие выбранному признаку.

5.4.2 Введите информацию по заданию на измерение

 Доступные данные зависят от конфигурации шаблона.



- ▶ Нажмите на **Информация**.
- ▶ В поле ввода **Задание** введите метку **Demo1** задания на измерение
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- ▶ В поле **Номер детали** введите номер изделия **681047-02** объекта измерения
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- ▶ Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите на **Заккрыть**



5.4.3 Выберите настройки документа



- ▶ Нажмите на **Информация**.
- ▶ Нажмите на вкладку **Документ**.
- ▶ В выпадающем меню **Формат даты и времени** выберите формат **ГГГГ-ММ-ДД чч:мм** (дата и время)
- ▶ Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите на **Заккрыть**



5.4.4 Открытие предварительного просмотра

Существует возможность открыть в виде предварительного просмотра как элементы, так и протокол измерения.

Открыть предварительный просмотр элементов.



- ▶ Нажмите на **Закладку**
- > Откроется предварительный просмотр элементов.
- > Стрелка изменит направление



- ▶ Чтобы закрыть предварительный просмотр элементов нажмите на **Закладку**.

Если к элементам были добавлены примечания, они будут также отображены в окне элементов.

Дополнительная информация: "Добавить примечания", Стр. 68

Откройте предварительный просмотр протокола измерений.

- ▶ Нажмите на **Предварит. просмотр**.
- > Отобразится предварительный просмотр протокола измерения.
- ▶ Для перелистывания страниц нажмите на левый или правый край.
- ▶ Чтобы закрыть предварительный просмотр нажмите на **Заккрыть**.



5.4.5 Сохранить протокол измерения

Протоколы измерений сохраняются в формате данных XMR.



- ▶ Нажмите на **Сохранить как**
- ▶ В диалоговом окне выберите место сохранения, например **Internal/Reports**
- ▶ Введите имя протокола измерения
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Сохранить как**
- > Протокол измерения сохраняется



Формат данных XMR был изменен в текущей версии встроенного ПО. Файлы, существующие в формате данных XMR предыдущей версии, нельзя больше открыть или обработать

5.4.6 Экспорт или печать протокола измерения

Протоколы измерений можно экспортировать в виде файла в формате PDF.

Экспорт протокола измерения

- ▶ В выпадающем меню **Экспорт** выберите формат экспорта **Экспорт в PDF**
- ▶ В диалоговом окне выберите место сохранения, напр., **Internal/Reports**
- ▶ Введите имя протокола измерения, напр., **Demo1**
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Сохранить как**
- > Протокол измерения экспортируется в выбранном формате и сохраняется в указанном месте

5.4.7 Открыть протокол измерения

В главном меню **Управление файлами** можно открывать сохраненные протоколы.



- ▶ В главном меню нажмите на **Управление файлами**
- ▶ Выберите место для сохранения **Internal/Reports**
- ▶ Выберите нужный файл **Demo1.pdf**
- Отображается экран предварительного просмотра и информация о файле




Рисунок 28: Экран предварительного просмотра протокола измерения и файл с информацией

- ▶ Чтобы просмотреть протокол измерения, нажать на **Просмотр**
- Отображается содержимое файла
- ▶ Чтобы закрыть изображение вида, нажать на **Заккрыть**



6

**Шаблон
протокола
измерения**

6.1 Обзор

В данной главе описывается, как создавать при помощи QUADRA-CHEK 2000 Демо собственные шаблоны протоколов и переносить их на устройство, чтобы шаблоны на устройстве можно было использовать для создания протоколов измерения.



Прежде чем выполнять описанные ниже действия, вы должны прочесть и изучить главу "Основные операции".

Дополнительная информация: "Основные операции", Стр. 17

Краткое описание

В меню **Протокол измерения** создайте подробные протоколы для ваших задач измерения. Вы можете задокументировать в протоколе измерения один или несколько измеренных элементов. Протоколы измерений можно распечатать, экспортировать и сохранить. Для создания протоколов измерения можно воспользоваться несколькими стандартными шаблонами.

С помощью демоверсии программы для ПК QUADRA-CHEK 2000 Демо вы можете создавать собственные шаблоны протоколов и затем переносить их на устройство. Ваши собственные шаблоны отображаются рядом со стандартными в меню **Протокол измерения** и могут использоваться для создания протоколов измерения.

Вызов

► В главном меню нажмите на **Протокол измерения**




Рисунок 29: Меню **Протокол измерения**

- 1 Список стандартных шаблонов
- 2 Предварительный просмотр выбранного шаблона
- 3 Показ информации к выбранному шаблону
- 4 Предварительный просмотр перед печатью текущего протокола измерений
- 5 Фильтр для списка измеренных элементов
- 6 Экспорт текущего протокола измерений
- 7 Сохранение текущего протокола измерений
- 8 Отображение информации к текущему протоколу

6.2 Создание и адаптация шаблона

С помощью программы-редактора вы можете создавать или редактировать собственные шаблоны для протоколов измерения.

Новый шаблон создается следующим образом:

- Открытие нового шаблона с помощью программы-редактора
- Адаптация базовых настроек для протокола измерения
- Конфигурирование заголовка страницы
- Конфигурирование заголовка протокола
- Определение данных для протокола измерения
- Сохранение шаблона

6.2.1 Открытие нового шаблона с помощью программы-редактора

Можно добавить новый шаблон или создать его из уже существующих шаблонов.



- ▶ В главном меню нажмите на **Протокол измерения**
- ▶ Разверните окно ПО на экране компьютера
- ▶ Нажмите на **Шаблоны**
- ▶ В списке шаблонов отобразится кнопка **Добавить**
- ▶ Чтобы создать новый шаблон, нажмите на **Добавить**
- ▶ Отобразятся **Базовые настройки** для нового шаблона



Рисунок 30: Редактор для шаблонов протоколов измерения

- 1 Области шаблона
- 2 Поля формуляра на макете
- 3 Список полей формуляра
- 4 Элемент управления «Решетка» для отображения и скрытия вспомогательных линий.

Затемнение или подсвечивание вспомогательных линий

Фоном отображается сетка вспомогательных линий, которая необходима при выравнивании полей формуляра. Сетка вспомогательных линий не выводится на печать.



Растровая сетка вспомогательных линий всегда активна. Все поля формуляра автоматически выравниваются по ней.



- ▶ Чтобы подсветить или затемнить сетку вспомогательных линий, нажать на **Решетка**

6.2.2 Адаптация базовых настроек для протокола измерения

- ▶ В выпадающем списке **Шаблон** выберите подходящий стандартный шаблон как основу
- ▶ Чтобы настроить единицу измерения для линейных измеряемых величин, выберите в выпадающем меню **Блок для линейных значений** нужную единицу измерения
 - **Миллиметр**: индикация в миллиметрах
 - **Дюйм**: индикация в дюймах
- ▶ Чтобы уменьшить или увеличить отображаемое **Кол-во знаков после запятой для линейных значений**, нажимайте на - или +
- ▶ Чтобы настроить единицу измерения для угловых величин, выберите в выпадающем списке **Блок для угловых значений** нужную единицу измерения
 - **Десятич. градусы**: индикация в градусах
 - **Радианы**: индикация в радианах
 - **Град-мин-сек**: индикация в градусах, минутах и секундах
- ▶ Чтобы настроить формат для даты и времени, выберите в выпадающем списке **Формат даты и времени** нужный формат
 - **чч:мм ДД-ММ-ГГГГ**: время и дата
 - **чч:мм ГГГГ-ММ-ДД**: время и дата
 - **ГГГГ-ММ-ДД чч:мм**: дата и время
- ▶ Для адаптации формата печати для шаблона выберите соответствующие настройки следующих параметров в выпадающих меню:
 - **Дуплексная печать**
 - **Заголовок страницы**
 - **Заголовок таблицы данных**
 - **Формат бумаги**
 - **Ориентация**
- ▶ Активировать или деактивировать отображение следующих элементов с помощью позиционного переключателя **ON/OFF**:
 - **Показать заголовок страницы**
 - **Показать заголовок протокола**
 - **Показать вид элемента (с аннотацией)**

6.2.3 Конфигурирование заголовка страницы



Меню можно выбрать, только если в меню **Базовые настройки** активирована настройка **Показать заголовок страницы**.

Следующие поля формуляра в области **Заголовок страницы** можно вставить в заголовок страницы протокола измерения. Поля формуляра при создании протокола измерения заполняются согласно вводимой информации.

Поле формуляра	Назначение и применение
Отметка времени	Добавление даты и времени.
Задание	Добавление задания.
Имя пользователя	Добавление имени пользователя.
Номер детали	Добавление номера детали.
Фиксированный текст	Добавление фиксированного текста в шаблон. <ul style="list-style-type: none"> ▶ В шаблоне нажмите на поле формуляра Фиксированный текст > Откроется поле ввода ▶ Ввести нужный текст ▶ Чтобы закрыть поле ввода, нажать на область рядом с полем ввода
Переменный текст	Добавление переменного текста. Можно ввести в шаблон переменный текст. При создании протокола измерения при необходимости текст можно перезаписать.
Logo	Добавление логотипа. <ul style="list-style-type: none"> ▶ В шаблоне нажать на поле формуляра Logo > Откроется диалоговое окно ▶ Выбрать нужный логотип в месте его сохранения ▶ Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите ОК > Логотип принимается в шаблоне

Добавление или удаление поля формуляра

- ▶ Чтобы вставить или удалить поле формуляра, нажать в списке полей формуляра на соответствующую запись.
- > Активные поля формуляра отмечены галочкой
- > Выбранное поле формуляра добавляется в шаблон на стандартное место или удаляется из шаблона.

Увеличение или уменьшение поля формуляра


С помощью квадратных маркеров в углах поля формуляра вы можете регулировать размер поля формуляра.



- ▶ Чтобы использовать для выравнивания вспомогательные линии, нажать на **Растр**
- ▶ Отрегулировать квадратные маркеры поля формуляра до нужного размера
- > Изменение поля формуляра принимается

Расположение поля формуляра

Вы можете расположить поля формуляра в шаблоне согласно своим личным предпочтениям.



- ▶ Чтобы использовать для выравнивания вспомогательные линии, нажать на **Растр**
- ▶ Перетащить поле формуляра в шаблоне в нужную позицию
- > Изменение поля формуляра принимается

6.2.4 Конфигурирование заголовка протокола

i Меню можно выбрать, только если в меню **Базовые настройки** активирован параметр **Показать заголовок протокола**.

Добавление или удаление полей формуляра

Следующие поля формуляра в области **Заголовок отчёта** можно вставить в заголовок протокола измерения. Поля формуляра при создании протокола измерения заполняются согласно вводимой информации.

Поле формуляра	Назначение и применение
Отметка времени	Добавление даты и времени.
Задание	Добавление задания.
Имя пользователя	Добавление имени пользователя.
Номер детали	Добавление номера детали.
Фиксированный текст	Добавление фиксированного текста в шаблон. <ul style="list-style-type: none"> ▶ В шаблоне нажмите на поле формуляра Фиксированный текст > Откроется поле ввода ▶ Ввести текст ▶ Чтобы закрыть поле ввода, нажать на область рядом с полем ввода
Переменный текст	Добавление переменного текста. Можно ввести в шаблон переменный текст. При создании протокола измерения при необходимости текст можно перезаписать.
Logo	Добавление логотипа. <ul style="list-style-type: none"> ▶ В шаблоне нажать на поле формуляра Logo > Откроется диалоговое окно ▶ Выбрать нужный логотип в месте его сохранения ▶ Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите Выбрать > Логотип принимается в шаблоне
Пропущенные элементы	Добавление количества измеренных элементов, которые не отображаются в протоколе измерения.
Вне диапазона допуска	Добавление количества элементов, которые находятся вне допуска.

Поле формуляра	Назначение и применение
Тип оборудования	Добавление наименования устройства.
Серийный номер	Добавление серийного номера устройства.
Версия прошивки	Добавление текущей установленной на устройство версии прошивки.

Добавление или удаление поля формуляра

- ▶ Чтобы вставить или удалить поле формуляра, нажать в списке полей формуляра на соответствующую запись.
- > Активные поля формуляра отмечены галочкой
- > Выбранное поле формуляра добавляется в шаблон на стандартное место или удаляется из шаблона.

Увеличение или уменьшение поля формуляра

С помощью квадратных маркеров в углах поля формуляра вы можете регулировать размер поля формуляра.



- ▶ Чтобы использовать для выравнивания вспомогательные линии, нажать на **Растр**
- ▶ Отрегулировать квадратные маркеры поля формуляра до нужного размера
- > Изменение поля формуляра принимается

Расположение поля формуляра

Вы можете расположить поля формуляра в шаблоне согласно своим личным предпочтениям.




- ▶ Чтобы использовать для выравнивания вспомогательные линии, нажать на **Растр**
- ▶ Перетащить поле формуляра в шаблоне в нужную позицию
- > Изменение поля формуляра принимается

6.2.5 Определение данных для протокола измерения

Следующие поля формуляра можно вставить в таблицу данных протокола измерения. Данные при создании протокола измерения заполняются согласно вводимой информации и в зависимости от измеряемых элементов.

Поле формуляра	Назначение и применение
Имя	Добавление имени элемента.
Тип	Добавление типа элемента.
Номер	Добавление номера элемента.
Декартова позиция	Добавление позиции в декартовых координатах.
Полярная позиция	Добавление позиции в полярных координатах.
X	Добавление координаты X (декартова система).
Y	Добавление координаты Y (декартова система).
Z	Добавление координаты Z (декартова система).
Расстояние по X	Для элементов с типом геометрии Расстояние будет добавлено расстояние по оси X.
Расстояние по Y	Для элементов с типом геометрии Расстояние будет добавлено расстояние по оси Y.
Расстояние по Z	Для элементов с типом геометрии Расстояние будет добавлено расстояние по оси Z.
Система координат	Будет добавлена система координат, используемая для элемента.
r	Добавление радиальной координаты (полярная система).
φ	Добавление угловой координаты (полярная система).
Величина	Добавление основного размера элемента (например, длины прямой).
Длина	Добавление длины элемента.
Ширина	Добавление ширины элемента.
Радиус	Добавление радиуса элемента.
Диаметр	Добавление диаметра элемента.
Угол	Добавление угла элемента. Для элементов с типом геометрии Дуга окружности будет добавлен угол, начальный угол и конечный угол.
Алгоритм компенсации	Добавление применяемого для элемента метода компенсации.
Колич. точек / Родит. элементы	Для измеренных элементов будет добавлено число точек измерения. Для построенных элементов будет добавлено число родительских элементов.
Отклонение формы	Добавление максимального отклонения от рассчитанной идеальной формы.

Поле формуляра	Назначение и применение
	 Только для элементов, измеренных с использованием большего числа точек, чем математически необходимо.
Тип формирования	Будет добавлен символ для способа, с помощью которого создан элемент (измерение, построение и определение).
Общее состояние допуска	Будет добавлено общее состояние всех используемых в элементе допусков (например, Хорошо , если все отдельные допуски в порядке).
Вид допуска	Добавление применяемых для элемента типов допуска.
Состояние допуска	Добавление состояния применяемых для элемента допусков.
Метод компенсации допуска	Будет добавлен используемый при проверке допусков метод компенсации. Применяется ли метод компенсации допусков, зависит от типа геометрии.
Номин. размеры / Зона допуска	Будет добавлена заданная величина или значение зоны допусков одного из применяемых для элемента допусков.
Фактический размер	Добавление фактического размера одного из применяемых для элемента допусков.
Отклонение	Добавление разницы между заданным и фактическим размером.
Нижний допуск	Добавление нижнего предела допуска одного из применяемых для элемента допусков.
Верхний допуск	Добавление верхнего допуска одного из применяемых для элемента допусков.
Мин. размер	Добавление минимального размера одного из применяемых для элемента допусков.
Макс. размер	Добавление максимального размера одного из применяемых для элемента допусков.
Тренд [-/+++]	<p>Добавление тенденции отклонения. Зона допуска разделена на семь сегментов. Результат помещается в соответствующий сегмент. Соответствующий сегмент отображается в виде тенденции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сегмент -3: --- ■ Сегмент -2: -- ■ Сегмент -1: - ■ Сегмент 0: . ■ Сегмент +1: + ■ Сегмент +2: ++ ■ Сегмент +3: +++

Поле формуляра	Назначение и применение
Основа, бонус	Добавление эталонного элемента одного из применяемых для элемента допусков. При требовании к материалу добавляется существующий бонус допуска.

Добавление или удаление поля формуляра

- ▶ Чтобы вставить или удалить поле формуляра, нажать в списке на **Поле формуляра**
- > Активные поля формуляра отмечены галочкой
- > Поле формуляра добавляется в таблицу данных или удаляется из таблицы данных как столбец.

Изменение расположения столбцов

Расположение столбцов в таблице данных управляется с помощью собственного диалогового режима обработки программы.

- ▶ Удерживайте необходимый столбец в таблице.
- > Откроется диалоговый режим обработки программы.
- ▶ Чтобы изменить последовательность столбцов, необходимо в диалоговом режиме обработки программы передвинуть имя соответствующего столбца на необходимую позицию.
- ▶ Чтобы поменять положение двух столбцов, нажмите согласно тексту инструкций друг за другом на имена соответствующих столбцов.
- > Изменения в таблице данных принимаются.

Изменение ширины столбцов

Ширина столбцов в таблице данных изменяется с помощью ромбовидных маркеров.



- ▶ Чтобы использовать для выравнивания вспомогательные линии, нажать на **Растр**
- ▶ С помощью ромбовидных маркеров отрегулировать ширину столбцов
- > Столбцы, которые находятся за пределами области печати, отмечаются красным цветом
- > Изменения в таблице данных принимаются.

6.2.6 Сохранить шаблон

Шаблоны сохраняются в формате данных ХМТ.



- ▶ Чтобы сохранить шаблон, нажать на **Сохранить как**
- > Появится диалоговое окно **Сохранить как**
- ▶ Выбрать место хранения, например **Internal/Reports**
- ▶ Ввести имя шаблона
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Сохранить как**
- > Шаблон сохраняется и может использоваться для протоколов измерения



Формат данных ХМТ был изменен в текущей версии встроенного ПО. Дальнейшее применение файлов, существующих в формате данных ХМТ предыдущей версии, невозможно. Можно, тем не менее, открывать и редактировать соответствующим образом эти шаблоны.

6.2.7 Завершение или прерывание создания шаблона



Когда шаблон создан, необходимо сохранить шаблон в памяти перед закрытием. В противном случае обработка будет прервана, а изменения будут потеряны.

Дополнительная информация: "Сохранить шаблон", Стр. 84



- ▶ Чтобы закрыть или прервать создание шаблона или протокола измерения, нажать на **Закрыть**
- ▶ Чтобы закрыть сообщение, нажать **ОК**
- > Программа-редактор закрывается

6.3 Перенос шаблонов протоколов измерения на устройство

Перенести шаблон протокола измерения с компьютера на устройство можно по сети или при помощи накопителя USB.

Переместите файл на сетевой диск или накопитель USB

- ▶ В проводнике компьютера перейдите к папке, в которой были сохранены шаблоны протоколов измерения, например
 - C:** ▶ **HEIDENHAIN** ▶ **[Название продукта]**
 - ▶ **ProductsMGE5** ▶ **[Сокращенное название продукта]**
 - ▶ **user** ▶ **Reports** ▶ **custom_templates**
- ▶ Скопируйте файл на сетевой диск или накопитель USB

Импорт файла на устройство



- ▶ В главном меню нажмите на **Управление файлами**
- ▶ Перейдите к файлу, который вы хотите импортировать, на накопителе USB или сетевом диске
- ▶ Перетяните символ файла вправо
- > Будут отображены элементы управления



- ▶ Чтобы скопировать файл, нажмите на **Копировать файл**
- ▶ В диалоговом окне выберите место сохранения:
 - ▶ **Internal** ▶ **Reports** ▶ **custom_templates**
- ▶ Нажмите на **Выбрать**.
- > Файл будет сохранен на устройстве
- > Шаблон появится в меню **Протокол измерения** и может использоваться для создания протоколов измерения

7

ScreenshotClient

7.1 Обзор

В стандартном пакете установки QUADRA-CHEK 2000 Demo содержится также программа ScreenshotClient. С помощью ScreenshotClient вы можете создавать снимки экрана для демоверсии программного обеспечения или устройства.

В данной главе описывается конфигурация и управление ScreenshotClient.

7.2 Информация по ScreenshotClient

С помощью ПО ScreenshotClient можно с компьютера создавать снимки активного экрана демоверсии программы или устройства. Перед созданием снимка вы можете выбрать необходимый язык интерфейса пользователя, а также настроить имя файла и место сохранения снимков экрана.

ScreenshotClient создает снимки необходимого экрана:

- в формате PNG
- с выбранным именем
- с соответствующими сокращениями
- с указанием по времени: год, месяц, день, час, минута, секунда




Рисунок 31: Интерфейс пользователя с ScreenshotClient

- 1 Состояние соединения
- 2 Путь к файлу и имя файла
- 3 Выбор языка
- 4 Сообщения о статусе

7.3 Запустить ScreenshotClient

- ▶ Откройте в Microsoft Windows последовательно:
 - Запуск
 - Все программы
 - HEIDENHAIN
 - QUADRA-CHEK 2000 Demo
 - ScreenshotClient
- > ScreenshotClient запускается:




Рисунок 32: ScreenshotClient запущен (не связан)

- > Теперь вы можете соединить ScreenshotClient с демоверсией программного обеспечения или устройством

7.4 Соединение ScreenshotClient с демоверсией ПО



Перед подключением к ScreenshotClient запустите демоверсию ПО или включите устройство. В противном случае ScreenshotClient показывает при попытке установить соединения сообщение о статусе **Connection close**.

- ▶ Если еще не выполнено, запустите демоверсию программного обеспечения
Дополнительная информация: "Запуск QUADRA-CHEK 2000 Demo", Стр. 22
- ▶ Нажмите на **Connect**
- > Соединение с демоверсией программного обеспечения будет создано
- > Сообщение о статусе обновляется
- > Поля ввода **Identifier** и **Language** активируются

7.5 Подключение ScreenshotClient к устройству

Предварительное условие: на устройстве должна быть сконфигурирована сеть.



Подробная информация по конфигурированию сети на устройстве приводится в руководстве по эксплуатации QUADRA-CHEK 2000 в главе «Наладка».



Перед подключением к ScreenshotClient запустите демоверсию ПО или включите устройство. В противном случае ScreenshotClient показывает при попытке установить соединения сообщение о статусе **Connection close**.

- ▶ Если еще не выполнено, включите устройство
- ▶ В поле **Соединение** введите **IPv4-адрес** интерфейса
Его можно найти в настройках устройства: **Интерфейсы ▶ Сеть ▶**
- ▶ Нажмите на **Connect**
- > Соединение с устройством будет создано
- > Сообщение о статусе обновляется
- > Поля ввода **Identifier** и **Language** активируются

7.6 Конфигурировать ScreenshotClient для записи экрана

Если вы запустили ScreenshotClient, можно сконфигурировать:

- в каком месте и с каким именем файла будет сохранена запись экрана
- на каком языке интерфейса пользователя будут созданы записи экрана

7.6.1 Сконфигурировать место сохранения и имя файла записи экрана

ScreenshotClient обычно сохраняет записи экрана в следующем месте сохранения:

**C: ▶ HEIDENHAIN ▶ [Название продукта] ▶ ProductsMGE5 ▶ Metrology
▶ [Сокращенное название продукта] ▶ sources ▶ [Имя файла]**

При необходимости можно определить другое место сохранения.

- ▶ Нажать в поле ввода **Identifier**
- ▶ В поле ввода **Identifier** укажите путь к месту хранения и имя снимка экрана



Путь к месту сохранения записи экрана и имя файла указывать в следующем формате:

[Диск]:\[Папка][Имя]

- > ScreenshotClient сохраняет все снимки экрана в указанном месте хранения

7.6.2 Конфигурировать язык интерфейса пользователя с записи экрана

В поле ввода **Language** указаны все языки интерфейса пользователя демоверсии программного обеспечения устройства или устройства. При выборе сокращенного обозначения языка ScreenshotClient создает снимки экрана на соответствующем языке.



Для создания снимков экрана не имеет значения, какой язык интерфейса пользователя установлен для работы с демоверсией программного обеспечения или устройством. Снимки экрана создаются всегда с тем языком интерфейса пользователя, который был выбран в ScreenshotClient.

Записи экрана для нужного языка интерфейса пользователя

Для создания снимков экрана с желаемым языком интерфейса пользователя



▶ В поле ввода **Language** выберите стрелками необходимое сокращенное обозначение языка



- > Необходимое сокращенное обозначение языка будет выделено красным шрифтом
- > ScreenshotClient создает записи экрана на необходимом языке интерфейса пользователя

Записи экрана на всех доступных языках интерфейса пользователя

Для создания записей экрана на всех доступных языках интерфейса пользователя



▶ В поле ввода **Language** стрелками выберите **all**



- > Сокращение для выбора языка **all** отображается красным шрифтом
- > ScreenshotClient создает записи экрана на всех доступных языках интерфейса пользователя

7.7 Создать записи экрана

- ▶ В демоверсии ПО или на устройстве следует вызвать экран, снимок которого вы хотите создать
- ▶ Сменить на **ScreenshotClient**
- ▶ Нажать на **Snapshot**
- > Запись экрана создается и сохраняется в выбранной папке

i Запись экрана сохраняется в формате [Имя файла]_[Сокращенное обозначение языка]_[ГГГГММДДчммсс] (например, **screenshot_de_20170125114100**)

- > Сообщение о статусе будет обновлено:




Рисунок 33: ScreenshotClient после успешной записи экрана

7.8 Завершить ScreenshotClient

- ▶ Нажать на **Disconnect**
- > Соединение с демоверсией программного обеспечения или устройством будет завершено
- ▶ Нажать на **Закреть**
- > Работа ScreenshotClient будет завершена

8 Указатель

О		ScreenshotClient..... 92	Язык интерфейса
OED-сенсор		Программное обеспечение. 23	пользователя с записи
измерительные инструменты..		Записи экрана	экрана..... 91
37		Конфигурировать язык	
Измерить..... 52		интерфейса пользователя... 91	
S		Создать..... 92	
ScreenshotClient..... 88		Запуск	
Завершить..... 92		Программное обеспечение. 22	
Запустить..... 89		Запустить	
Информация..... 88		ScreenshotClient..... 89	
Конфигурировать..... 90		И	
соединение..... 89		Измерение	
Создать записи экрана..... 92		Выровнять объект измерений.	
Б		53	
Быстрый запуск..... 52		Измерить элементы..... 58	
В		меню..... 26	
Версия продукта..... 48		Показать и отредактировать	
Выключение		результаты измерений..... 62	
Меню..... 35		Провести..... 36	
Г		Создать протокол измерения..	
Главное меню..... 25		68	
Д		Элементы удалить..... 62	
Данные конфигурации		Измерения	
Копировать файл..... 48		Провести..... 52	
Считать файл..... 49		Измерительные инструменты	
Движения мышью		OED..... 37	
нажатие..... 18		Измерительный инструмент	
прокрутка..... 19		OED..... 38	
прокрутка двумя пальцами. 19		Настройка измерительных	
удержание..... 19		инструментов..... 38	
управление..... 18		Инспектор	
Демоверсии программного		элементы управления..... 41	
обеспечения		Интерфейс пользователя	
объем функциональных		Главное меню..... 25	
возможностей..... 8		Меню Выключение..... 35	
Демоверсия программного		Меню Измерение..... 26	
обеспечения		Меню Настройки..... 34	
надлежащее использование 8		меню Протокол измерения. 30	
Документация		меню Регистрация	
указания по чтению..... 9		пользователя..... 33	
Ж		меню Управление файлами 32	
Жесты		После запуска..... 24	
нажатие..... 18		Использование	
прокрутка..... 19		не по назначению..... 8	
прокрутка двумя пальцами. 19		Использование надлежащим	
удержание..... 19		образом..... 8	
управление..... 18		К	
З		Кодовое число..... 23	
Завершить		Контекстное меню..... 40	
		Конфигурация	
		Программное обеспечение. 46	
		Конфигурировать	
		ScreenshotClient..... 90	
		Имя файла записи экрана.. 90	
		Место сохранения записи	
		экрана..... 90	

меню.....	30	форм.....	28
Настройки документа.....	70	Набор сенсоров.....	28
Открыть.....	72	Набор функций.....	28
Распечатать.....	71	Назад.....	21
Создать.....	68	Отмена.....	21
Сохранить.....	71	Переключатель.....	20
сохранить шаблон.....	84	Подтвердить.....	21
фильтровать элементы.....	69	Позиционный переключатель..	20
Экспортировать.....	71	Ползунок.....	21
Р		Поля ввода с экранными	
Рабочая область		кнопками плюс и минус.....	20
регулировка.....	40	Экранная клавиатура.....	20
Разметка текста.....	9	Я	
Регистрация пользователя.....	23	Язык	
Меню.....	33	Установить.....	24, 46
Результаты измерений			
Показать и отредактировать....	62		
С			
Сенсорный экран			
управление.....	18		
У			
Удержание.....	19		
Управление			
жесты и движения мышью..	18		
Общее управление.....	18		
сенсорный экран и устройства			
ввода.....	18		
Элементы управления.....	20		
Управление файлами			
Меню.....	32		
Установочный файл			
Скачать.....	12		
Устройства ввода			
управление.....	18		
Ф			
Файл записи экрана			
Конфигурировать имя.....	90		
Конфигурировать место			
сохранения.....	90		
Ш			
Шаблон протокола измерения			
обзор.....	74		
Э			
Элементы			
Измерить.....	58		
Удалить.....	62		
Элементы управления			
Выпадающее меню.....	21		
Главное меню.....	25		
Добавить.....	21		
Закрыть.....	21		
Набор геометрических			

9 Указатель изображений

Рисунок 1:	Мастер установки	13
Рисунок 2:	Мастер установки с активированными опциями Демоверсия программного обеспечения и Screenshot Utility	14
Рисунок 3:	Меню Регистрация пользователя	22
Рисунок 4:	Интерфейс пользователя с Опция ПО QUADRA-CHEK 2000 OED.....	25
Рисунок 5:	Меню Измерение с опцией ПО Опция ПО QUADRA-CHEK 2000 OED.....	27
Рисунок 6:	Меню Протокол измерения	31
Рисунок 7:	Меню Управление файлами	32
Рисунок 8:	Меню Регистрация пользователя	33
Рисунок 9:	Меню Настройки	34
Рисунок 10:	Диалоговое окно Настройки для измерительных инструментов OED.....	38
Рисунок 11:	Функция Определить с геометрией Окружность	39
Рисунок 12:	Меню Настройки	47
Рисунок 13:	Меню Настройки	49
Рисунок 14:	Пример выравнивания для 2D-демо-детали.....	53
Рисунок 15:	Выберите элемент Выравнивание в списке элементов при помощи Предварительный просмотр измерения	55
Рисунок 16:	Выберите элемент Прямая в списке элементов при помощи Предварительный просмотр измерения	56
Рисунок 17:	Рабочая область с отображаемой нулевой точкой в системе координат	57
Рисунок 18:	Пример измерения для 2D-демо-детали.....	58
Рисунок 19:	Выберите элемент Окружность в списке элементов при помощи Предварительный просмотр измерения	59
Рисунок 20:	Выберите элемент Паз в списке элементов при помощи Предварительный просмотр измерения	60
Рисунок 21:	Выберите элемент Центр тяжести в списке элементов при помощи Предварительный просмотр измерения	61
Рисунок 22:	Вкладка Обзор в диалоговом окне Подробности	63
Рисунок 23:	Элемент Окружность с новым методом компенсации.....	64
Рисунок 24:	Тип геометрии изменен с типа Паз на тип Точка	65
Рисунок 25:	Диалоговое окно Подробности с вкладкой Допуски	66
Рисунок 26:	Обзор Допуск размера с активным допуском размера X	67
Рисунок 27:	Элементы управления для примечаний и элемент с примечаниями.....	68
Рисунок 28:	Экран предварительного просмотра протокола измерения и файл с информацией.....	72
Рисунок 29:	Меню Протокол измерения	75
Рисунок 30:	Редактор для шаблонов протоколов измерения.....	76
Рисунок 31:	Интерфейс пользователя с ScreenshotClient.....	88
Рисунок 32:	ScreenshotClient запущен (не связан).....	89
Рисунок 33:	ScreenshotClient после успешной записи экрана.....	92

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

