


Accessories are to be ordered separately:
アクセサリ品は別途ご発注いただく必要があります:
附件需要单独订购：
附件需單獨訂購：
액세서리는 별도로 주문해야 합니다.



HEIDENHAIN

Mounting Instructions
取付説明書
安装说明
安装指导手册
설치 지침

LC 4x3

Absolute linear encoder
アブソリュートリニアエンコーダ
绝对式直线光栅尺
絕對值光學尺
절대 리니어 엔코더

7/2013



1038156-00-A-02 · Printed in Germany

General Information

一般情報

一般信息

一般資訊

일반 정보



Note: Mounting and commissioning is to be conducted by a qualified specialist under compliance with local safety regulations. Do not engage or disengage any connections while under power. The system must be disconnected from power.

注意: 取付け及び試運転は設置国の安全規格のもとで有資格の専門家により実施するようにしてください。製品の取付けあるいは取外しは、給電されていない時に行ってください。システム全体を電源から外しておく必要があります。

注: 安装和调试时必须符合当地安全要求并由具有资质的专业人员操作。
带电时，严禁连接或断开任何接线。
安装期间，严禁驱动系统接电。

注意: 必須由資格的專家根據符合當地安全法規進行安裝和調試。
不要在送電下，開啟或斷開任何連接。
必須將系統從電源斷開。

참고: 설치 및 시운전은 안전 규정에 따라 숙련된 전문가에 의해 실시되어야 한다.
전원을 인가한 상태에서는 어떠한 커넥터도 연결하거나 분리하지 마십시오.
시스템은 반드시 전원으로부터 분리되어야 합니다.



Dimensions in mm
寸法 mm
尺寸单位 mm
尺寸·單位 mm
치수(단위: mm)

General Information


一般情報

一般信息


一般資訊

일반 정보

Unlock the shipping brace to move the scanning head
輸送安全具のロックを解除して走査ヘッドを移動させてください。
松开安装辅件移动读数头
鬆脫讀頭固定架方便移動
斯堪ning 헤드를 움직일 수 있도록 운송 브레이스를 풀니다.



Move scanning unit back and forth
輸送安全具ごと走査ヘッドを移動させてください。
来回运动读数头
移動讀頭向前或是往後的方式
스캐닝 유닛을 앞뒤로 움직입니다.



General Information

一般情報

一般信息

一般資訊

일반 정보

Mounting surface clean and free of paint

エンコーダ取付け面は清浄でかつ塗装無き事。

安装面必须干净无油漆

安装面必須清潔及無上漆

실장 표면은 깨끗하고 도색된 부분이 없어야 합니다.



ML = Measuring length

測定長

测量长度

量測長度

측정 길이(Measuring length)




Assembly

組立て

组装

組裝 ·

조립




Final Steps

取付けの最終ステップ


最后步骤

最後步驟

최종 단계



◎ = Compressed-air connection usable at either end
圧縮空気は左右いずれから接続ください
压缩空气可连接任一端
壓縮空氣管路可連接任一端
양쪽 종단에서 사용 가능한 압축 공기 접속부



Vertical mounting
垂直取付け時
垂直安装
垂直安裝
수직 설치

DA 400

