







Signal/Versorgung	Kontakt
0V (UN) *	5b
0V (Fühlleitung) *	3a
+V (UP) *	1b
+V (Fühlleitung) *	7a
A+	6b
A-	2a
B+	3b
B-	5a
R+	4b
R-	4a
C+ ¹⁾	7b
C- ¹⁾	1a
D+ ¹⁾	2b
D- ¹⁾	6a
Gerätegehäuse (Außenschirm) ²⁾	Schirmanschlußmulde in Kappe ²⁾

- Die Fühlleitungen sind im Meßgerät mit den zugehörigen Versorgungsleitungen verbunden

1) Das Signal ist bei Meßgerät ohne Z1-Spur nicht vorhanden

2) nur bei Ausführung „Kappe für steckbare Kabelbaugruppe“



Edited on: Ausführung Kappe für steckbare Kabelbaugruppe hinzu



Release-No.

F60145

Created	Responsible	Released	Version	Rev.	Sheet	Page
Zaschka	Mauerberger	Obermaier	D319274	- 01	- A	- 01
13.10.1997		23.10.1997	Document no.			1/1