



Montageanleitung  
Mounting Instructions  
Instructions de montage  
Istruzioni di montaggio  
Instrucciones de montaje

## MT 1281

6/2002



### DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 (8669) 31-0

FAX +49 (8669) 5061

E-Mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 (8669) 32-1000

Measuring systems ☎ +49 (8669) 31-3104

E-Mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 (8669) 31-3101

E-Mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 (8669) 31-3103

E-Mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 (8669) 31-3102

E-Mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 (8669) 31-3105

E-Mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de




Ve 00

335 270-92 · 2 · 9/2007 · E · Printed in Germany · Änderungen vorbehalten

Subject to change without notice · Sous réserve de modifications · Con riserva di modifiche · Sujeto a modificaciones

# MT 1281


mm  
 Tolerancing ISO 8015  
 ISO 2768 - m H  
 < 6 mm: ±0.2 mm




Ⓜ = Referenzmarken-Lage  
 Reference mark position  
 marque de référence  
 indici di riferimento  
 marca de referencia

Ⓢ = Beginn der Messlänge ML  
 Begin. of meas. length ML  
 début longueur utile ML  
 inizio lunghezza di misura ML  
 comienzo longitud útil ML




<b>Ø 4.5 mm</b>	$R_1 \geq 10 \text{ mm}$	$R_2 \geq 50 \text{ mm}$
	$R_1 \geq 40 \text{ mm}$	$R_2 \geq 100 \text{ mm}$




	<b>°C</b> <b>(°F)</b>	
		-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)



Zu starke Kraft klemmt Meßbolzen  
 Excessive force jams the plunger  
 Force trop élevée serre la tige de mesure  
 Una forza eccessiva blocca lo stelo di misura  
 Una fuerza excesiva bloquea el vástago de medición



Messeinsatz wechseln  
 Changing the measuring contact  
 Changer de touche de mesure  
 Cambiare dispositivo di misura  
 Cambiar punta de medida



Ausfahrgeschwindigkeit einstellbar  
 Extension speed of plunger is adjustable  
 Vitesse de sortie réglable  
 Velocità di uscita regolabile  
 Velocidad de salida ajustable

